



OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE FREIXINHO

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

CADERNO II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | Setembro de 2023

**OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE FREIXINHO
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA**

| DATA | REVISÃO / ALTERAÇÃO | OBSERVAÇÕES | VERIFICOU |
|---------------|---------------------|--|-----------|
| MARÇO 2023 | Versão Preliminar | PERU de Freixinho - Relatório Preliminar | DA |
| SETEMBRO 2023 | Relatório Final | PERU de Freixinho - Relatório Final | DA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FICHA TÉCNICA

| | |
|-----------------|----------------------|
| DIANA AMARAL | Arquiteta Paisagista |
| MANUEL OLIVEIRA | Arquiteto |
| JAIME EUSÉBIO | Arquiteto |
| HELENA BESSA | Arquiteta |
| ISMAEL SOUSA | Arquiteto |
| ABEL VIEIRA | Engenheiro Civil |
| LUÍS VIEIRA | Topógrafo |
| VÍTOR MAGRO | Desenhador |



Índice

| | |
|--|-----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 5 |
| 2. ENQUADRAMENTO..... | 6 |
| 2.1. CARTOGRAMAS TEMÁTICOS..... | 6 |
| 2.2. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO | 23 |
| 2.3. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..... | 200 |

FIGURAS:

| | |
|--|----|
| Figura 1 – Número de edifícios com 1, 2 e 3 pisos (acima da cota de soleira). | 7 |
| Figura 2 – Edifícios por época de construção,..... | 8 |
| Figura 3 – Estado de conservação do edificado | 9 |
| Figura 4 – Edifícios devolutos..... | 10 |
| Figura 5 – Tipo de estrutura do edificado | 11 |
| Figura 6 – Uso funcional do edificado | 12 |
| Figura 7 – Equipamentos de utilização coletiva | 13 |
| Figura 8 – Tipologia do espaço público..... | 14 |
| Figura 9 – Rede viária | 15 |
| Figura 10 – Espaço Público (Toponímia) da ARU de Freixinho – Núcleo primitivo | 16 |
| Figura 11 – Capacidade polarizadora do espaço público | 17 |
| Figura 12 – Frequência dos Movimentos Automóveis | 18 |
| Figura 13 – Material dos Pavimentos dos Arruamentos | 19 |
| Figura 14 – Estado de Conservação dos Pavimentos dos Arruamentos..... | 20 |
| Figura 15 – Tipo de Movimentos Pedonais | 21 |
| Figura 16 – Espaços de circulação pedonal e segurança do espaço | 22 |

1. Introdução

No presente Caderno II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público é realizada uma compilação dos dados recolhidos pelo trabalho de campo em Agosto de 2022, no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Freixinho.

O levantamento de campo levado a efeito teve como objetivo a aferição rigorosa das características do edificado e espaço público da ARU de Freixinho através do preenchimento de fichas de caracterização para cada um dos elementos identificados. Este exercício deu origem a 175 fichas de edificado e 37 de espaço público, que se apresentam nos pontos 2.2. e 2.3. do presente documento.

Após a recolha da informação foram tratados, sistematizados e organizados os dados obtidos, que deram origem a diversos cartogramas temáticos, que se apresentam no capítulo 2.1. do presente Caderno e que foram utilizados para ilustrar o Caderno I – Relatório Final da ORU de Freixinho.

2. Enquadramento

2.1. Cartogramas temáticos




Figura 1 – Número de edifícios com 1, 2 e 3 pisos (acima da cota de soleira).




Figura 2 – Edifícios por época de construção,




Figura 3 – Estado de conservação do edificado




Figura 4 – Edifícios devolutos




Figura 5 – Tipo de estrutura do edificado




Figura 6 – Uso funcional do edificado




Figura 7 – Equipamentos de utilização coletiva




Figura 8 – Tipologia do espaço público




Figura 9 – Rede viária




Figura 10 – Espaço Público (Toponímia) da ARU de Freixinho – Núcleo primitivo




Figura 11 – Capacidade polarizadora do espaço público




Figura 12 – Frequência dos Movimentos Automóveis




Figura 13 – Material dos Pavimentos dos Arruamentos




Figura 14 – Estado de Conservação dos Pavimentos dos Arruamentos




Figura 15 – Tipo de Movimentos Pedonais




Figura 16 – Espaços de circulação pedonal e segurança do espaço

2.2. Fichas de Caracterização do Edificado

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LAJE DO BARRO AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 1 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 150 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 300 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|--------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | PINTADO | AREADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | ALUMÍNIO | PINTADO | VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | | TERMOLACADO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | | PINTADO | PRETO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | | |
| | R/CHÃO | COMÉRCIO | SERVIÇOS | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ESTABELECIMENTO LOCAL. |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 2 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 196 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 392 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA | 4 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | VÁRIOS | VÁRIOS |
| ELEMENTOS DISSONANTES | AMPLIAÇÃO | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|---|
| OBSERVAÇÕES |
| AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NAS TRASEIRAS. |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 3 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 117 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 234 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | GRANITO | APARENTE | PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | VERDE | |
| | VARANDAS | AÇO | NATURAL | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | INCLINADA | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | BARRO | BARRO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 4 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 101 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 202 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | LACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | ALUMÍNIO | CHAPA |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | CHAPA | CINZA |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 5 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 58 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 58 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 6 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 64 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 192 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | AÇO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO PINTADO |
| | VARANDAS | | BRANCO PRETO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | ANODIZADO | NATURAL |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | 4 ÁGUAS | BARRO |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 7 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 52 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 52 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 8 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 92 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 184 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 9 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|---|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 63 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 63 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | LACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 10 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 18 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 36 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | BETÃO ARMADO | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | REBOCO | AREADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | LACADO |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| PERTENCE AO ED. 9 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 11 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 63 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 126 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | MADEIRA | APARENTE | PLACA |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | ALUMÍNIO | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | INCLINADA |
| ALTERAÇÕES | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 12 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 21 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 21 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS JANELAS VARANDAS | AÇO | PINTADO VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ANEXO PERTENCENTE AO EDIFÍCIO 9. |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 13 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 146 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 292 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | AREADO | BEGE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | MADEIRA |
| | JANELAS | MADEIRA | ALUMÍNIO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | AMPLIACÃO | BETÃO | AREADO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | PALA | AREADO | BEGE |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 14 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 87 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 87 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | BETÃO | PLANA | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| COBERTURA EM GODO |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 15 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 31 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 31 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE AREADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 38 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | MADEIRA |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|--------------------|
| EDIFÍCIO EM RUÍNA. |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO PEDRO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 17 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 103 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 206 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CERÂMICO | PINTADO | AZULEJO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO | NATURAL |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO | NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO | VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | CHAPA DE FIBROCIMENTO | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | ÁGUAS | | PRETO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO PEDRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 18 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 25 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 25 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERMELHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA S. MIGUEL ARCANJO RUA DE SÃO PEDRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 19 |
|-------------------------|---|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 106 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 212 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | PINTADO |
| | VARANDAS | AÇO | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TERMOLACADO | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | PINTADO | BRANCO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | 3 ÁGUAS | BARRO |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO RUA S. MIGUEL ARCANJO | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 20 |
|-------------------------|--|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | PATRIMONIAL | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|---------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 1346 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 2692 m2 |
|----------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|---------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | | COR | |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|-------------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | GRANITO | PINTADO | APARENTE | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | AÇO | PINTADO | CASTANHO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | MADEIRA | TERMOLACADO | CINZA |
| | VARANDAS | | | PINTADO | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS | | CASTANHO | |
| ALTERAÇÕES | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | | |
| | R/CHÃO | EQUIPAMENTO | | | |
| | 1º PISO | EQUIPAMENTO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--|
| OBSERVAÇÕES |
| RECOLHIMENTO DE NOSSA SENHORA DO CARMO SÉC XVII |
| CLASSIFICADO COMO MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO |
| HOTEL RURAL |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA S. MIGUEL ARCANJO RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 21 |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 31 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 62 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 22 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 39 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 78 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 23 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 51 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 102 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | ANODIZADO |
| | JANELAS | PVC | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 24 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 40 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 80 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | PINTADO | VERMELHO |
| | JANELAS | PINTADO | PRETO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA. |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LAJE DO BARRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 25 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 152 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | CASTANHO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | COMÉRCIO | SERVIÇOS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LAJE DO BARRO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 26 |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 95 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 190 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | COMÉRCIO | SERVIÇOS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CANAL | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 27 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 55 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 165 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO PRETO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CANAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 28 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 87 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 174 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | CASTANHO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS | BRANCO |
| ALTERAÇÕES | | | BARRO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 29 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 46 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 92 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO | NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO | CINZA |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO | |
| ALTERAÇÕES | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|---------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
|---------------------|---------------|------------------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 84 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 84 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

31



| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 82 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 164 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | BETÃO | BLOCO | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | AMARELO |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 35 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 70 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | PINTADO | VERDE |
| | JANELAS | PINTADO | VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | TIJOLO | BLOCO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | POR PINTAR |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

33



| | |
|---------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 |
|---------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-------|
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE |
|---------------------|---------------|

| | |
|------------------------|----------|
| TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 152 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | AÇO | PINTADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

34



| | |
|---------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 |
|---------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----|
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
|-----------------------|-----|

| | |
|---------------------|---------------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE |
|---------------------|---------------|

| | |
|------------------------|----------|
| TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 96 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 96 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| NÃO FOI POSSÍVEL VER NO TERRENO. |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 35 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 107 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 321 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CERÂMICO | PINTADO AZULEJO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 36 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 126 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 252 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | ALUMÍNIO |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | AÇO | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARMAZÉM | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | 15 | EDIFÍCIO Nº: | 37 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 99 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 198 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| VARANDAS | AÇO | PINTADO | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | 17 | EDIFÍCIO Nº: | 38 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 95 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 285 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | VERDE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | AÇO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS E MARQUISE | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 39 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 27 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 27 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | TIJOLO | BETÃO | APARENTE BLOCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 40 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 61 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 122 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA | | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE | | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | MADEIRA | PINTADO | PINTADO | VERDE | VERDE |
| | JANELAS | MADEIRA | | PINTADO | | VÁRIAS | |
| | VARANDAS | AÇO | AÇO | PINTADO | PINTADO | BRANCO | VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS | | | | BARRO | |
| ALTERAÇÕES | | | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 41 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 165 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 330 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO PEDRO | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 42 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 159 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 318 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE | PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | BRANCO |
| | VARANDAS | BETÃO | APARENTE | NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | 3 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ANEXO E GARAGEM NAS TRASEIRAS |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO PEDRO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 43 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 131 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 262 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA S. MIGUEL ARCANJO RUA DE SÃO PEDRO | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 44 |
|-------------------------|---|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 169 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 338 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | MADEIRA TERMOLACADO PINTADO VERDE VERDE |
| | JANELAS | MADEIRA | LACADO BRANCO |
| | VARANDAS | MADEIRA | ENVERNIZADO NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | TIJOLO | BLOCO BLOCO BRANCO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA S. MIGUEL ARCANJO RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 45 |
|-------------------------|---|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 43 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 86 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL AZUL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | MADEIRA PINTADO VERDE VERDE |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 46 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 44 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 88 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | VARANDAS | ALVENARIA | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 47 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 75 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 150 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|--------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS ADEGAS | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 48 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 41 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 82 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | PINTADO | VERDE |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | PINTADO | VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
| | | 49 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 96 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 192 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO PRETO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 50 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 63 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 126 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | MADEIRA |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES | | | CASTANHO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 51 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 228 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO VERDE |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS 3 ÁGUAS BARRO BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 52 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 93 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 186 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| VARANDAS | AÇO | PINTADO | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | INCLINADA |
| ALTERAÇÕES | | | BARRO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | BARRO |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 8 DE MAIO TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 53 |
|-------------------------|--|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 78 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 234 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | GRANITO | PINTADO APARENTE AMARELO NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO TERMOLACADO VERDE BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 54 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 90 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 180 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|--------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | VÁRIAS |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | MADEIRA |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | BRANCO VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | CASTANHO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 13 | EDIFÍCIO Nº: | 55 |
|-------------------------|---|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 69 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 138 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | GRANITO | PINTADO APARENTE OCRE NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | AÇO PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 56 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 19 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 38 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | AÇO | PINTADO |
| | VARANDAS | | CASTANHO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | VERDE |
| ALTERAÇÕES | | | BARRO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 57 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 32 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 32 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | MADEIRA |
| | VARANDAS | | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | PINTADO | CASTANHO |
| ALTERAÇÕES | | | VERDE |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | VERDE |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 58 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 41 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 41 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 7 | EDIFÍCIO Nº: | 59 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 70 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 140 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | ALUMÍNIO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | |
| VARANDAS | | | |
| | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA LARGO DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 11 | EDIFÍCIO Nº: | 60 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 187 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 561 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE | PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | CASTANHO | |
| | VARANDAS | AÇO | APARENTE | CASTANHO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | 2 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | | | BARRO | BARRO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | 13 | EDIFÍCIO Nº: | 61 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 254 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 508 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | ENVERNIZADO |
| | JANELAS | MADEIRA | ENVERNIZADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | AMPLIACÃO | TIJOLO | BLOCO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 107 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 107 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | NATURAL |
| | JANELAS | | NATURAL |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 63 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 36 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 108 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 14 | EDIFÍCIO Nº: | 64 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 68 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 136 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------|-------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO | PINTADO | VERDE |
| | JANELAS | MADEIRA | | | VERDE |
| | VARANDAS | | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | CHAPA DE FIBROCIMENTO | TÁGUAS | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | | | CINZA |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | COMÉRCIO | SERVIÇOS | ARRUMOS/OUTROS |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ESTABELECIMENTO LOCAL. |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 65 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 49 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 147 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CARAPINHA | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| VARANDAS | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 20 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 40 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | CASTANHO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | CINZA |
| | VARANDAS | AÇO | BRANCO |
| COBERTURA | BETÃO | PLANA | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
| | | 67 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 84 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 168 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
| | | 68 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 71 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 142 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 69 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 49 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 98 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-------|--|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | | | | | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE | | | | | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | AÇO | PINTADO | PINTADO | APARENTE | NATURAL | CASTANHO | VERDE | |
| | JANELAS | AÇO | | PINTADO | | | BRANCO | | | |
| | VARANDAS | | | | | | | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | | 3 ÁGUAS | | | | | BARRO | | |
| ALTERAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 70 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 35 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 70 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL ROSA |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | MADEIRA PINTADO BRANCO VERDE |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 71 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO | | | | |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO | | | | |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS | | | | |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 40 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 80 m2 | | |
| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | | | | |
| ESTRUTURA | BETÃO | | | | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | APARENTE | POR PINTAR | | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | MADEIRA | PINTADO | PINTADO | VERDE | CASTANHO |
| | JANELAS | | | | | | |
| | VARANDAS | | | | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO | | | | |
| ALTERAÇÕES | | | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 72 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 105 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 210 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | AREADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 73 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | COM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 173 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 346 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | MADEIRA |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| CASA NOBRE |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 74 |
|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 187 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 374 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE | PINTADO | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | ALUMÍNIO | PINTADO | VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | | TERMOLACADO | BRANCO |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | | TERMOLACADO | VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 75 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 20 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 40 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 76 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 88 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 176 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 77 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 86 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 86 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELA | PLANA | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 78 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 28 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 56 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | AÇO MADEIRA | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 79 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 45 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 45 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| NÃO FOI POSSÍVEL VER NO TERRENO. |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 80 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 44 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 44 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | AREADO APARENTE NATURAL POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO CASTANHO |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 81 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 181 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 362 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | VERMELHO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

82



| | |
|---------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 |
|---------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|---------|
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
|-----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE |
|---------------------|---------------|

| | |
|------------------------|----------|
| TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 51 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 51 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | NATURAL |
| | JANELAS | MADEIRA | CINZA |
| | VARANDAS | PINTADO | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

83



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
|---------------------|-----------|-----------------------|---------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 54 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 54 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERMELHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 84 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 75 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 75 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | AREADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | PINTADO | OCRE |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | PINTADO | CINZA |
| COBERTURA | TELA | PLANA | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 85 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 38 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 86 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 117 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 117 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | 9 | EDIFÍCIO Nº: | 87 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 86 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 172 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| VARANDAS | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 7 | EDIFÍCIO Nº: | 88 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 122 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 366 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | AÇO TERMOLACADO PINTADO CINZA VERDE |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO CINZA |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO RUA 8 DE MAIO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 89 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 46 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 92 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | |
| | JANELAS | MADEIRA | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 90 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 121 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 242 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | CASTANHO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PRETO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 6 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 91 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 48 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 96 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE AREADO NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO BRONZE |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TENDA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 92 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 41 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 82 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | AREADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 93 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 32 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 64 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | CASTANHO |
| ALTERAÇÕES | | | CASTANHO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 94 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 97 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 291 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|---------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | APARENTE |
| | JANELAS | AÇO | NATURAL |
| | VARANDAS | | BRANCO |
| COBERTURA | MADEIRA | PINTADO | CASTANHO |
| ALTERAÇÕES | | PINTADO | VERDE |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 95 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 132 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 264 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 6 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ANEXO |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 96 |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 14 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 14 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|



| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | INCLINADA | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 97 |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 95 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 285 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | AÇO | APARENTE CHAPA NATURAL BORDEAUX |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 98 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 102 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 102 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | ENVERNIZADO |
| | JANELAS | MADEIRA | ENVERNIZADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 99 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 114 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 228 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 100 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 95 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 190 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|



| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 5 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 101 |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 51 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 102 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | CINZA |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 102 |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 72 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 144 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | ALVENARIA | PINTADO PRÉ-FABRICADO CINZA CINZA |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | 3 ÁGUAS BARRO BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO TERREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 103 |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 49 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 49 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 9 | EDIFÍCIO Nº: | 104 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 67 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 67 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | AREADO | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 11 | EDIFÍCIO Nº: | 105 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 64 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 128 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| | AÇO | CHAPA | BORDEAUX |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | BORDEAUX |
| | JANELAS | MADEIRA | BORDEAUX |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 106 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | COM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 285 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 570 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|---------|-------|-------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | CASTANHO | | | |
| | JANELAS | MADEIRA | CASTANHO | | | |
| | VARANDAS | | | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | 4 ÁGUAS | BARRO | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | EQUIPAMENTO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | OUTRAS INSTITUIÇÕES |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|

| |
|--|
| OBSERVAÇÕES |
| IGREJA DE SÃO MIGUEL (SÉC. XVI) |
| IGREJA PAROQUIAL DE FREIXINHO |
| MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO / ZEP, PORTARIA N.º 216/2013, DR, 2.ª SÉRIE, N.º 71, DE 11 ABRIL 2013 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA S. MIGUEL ARCANJO LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 107 |
|-------------------------|--|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 366 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 366 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | BETÃO | APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | BLOCO |
| | JANELAS | AÇO | NATURAL |
| | VARANDAS | PINTADO | POR PINTAR |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | PINTADO | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | PRETO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 108 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 73 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 146 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------|------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | | PINTADO | AZUL | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | MADEIRA | PINTADO | NATURAL CASTANHO |
| | JANELAS | | | | |
| | VARANDAS | | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | | 3 ÁGUAS | BARRO | |
| ALTERAÇÕES | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 109 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 62 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 124 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CERÂMICO | CARAPINHA AZULEJO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | AÇO | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 110 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 58 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 116 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO RUA DO ADRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 111 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 61 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 61 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | NATURAL |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 112 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 38 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 38 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 73 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 146 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | LACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 111 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 222 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 115 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 112 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 224 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|----------|----------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 116 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 68 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 68 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
| | | | 117 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 107 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 107 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | AÇO | PINTADO |
| VARANDAS | | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 118 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 60 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 60 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO VERDE |
| | JANELAS | AÇO | PINTADO VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | HABITACÃO | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 119 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 34 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 34 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | HABITAÇÃO | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|--------------------|
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CARRASCAL RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 120 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 84 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 168 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO CINZA |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO CINZA |
| | VARANDAS | AÇO | ACETINADO NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) LAJE DO BARRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 121 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 223 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 446 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|--------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL VERDE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO BRANCO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 35 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 35 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 28 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 28 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | BLOCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 36 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 36 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 95 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 190 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|-------|
| ESTRUTURA | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| NÃO FOI POSSÍVEL VER NO TERRENO. |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 126 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 44 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 88 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | APARENTE | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | AÇO | PINTADO |
| VARANDAS | AÇO | PINTADO | VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 72 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 72 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CARAPINHA | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 43 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 43 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | APARENTE | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | PINTADO | CASTANHO |
| | JANELAS | PINTADO | CASTANHO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 129 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 48 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 48 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | BORDEAUX |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| GARAGEM/ARRUMOS DO EDIFÍCIO 134. |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 130 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 50 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 100 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | VERDE |
| | JANELAS | MADEIRA | VERDE |
| | VARANDAS | AÇO | VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | | | INCLINADA |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|---|
| OBSERVAÇÕES |
| LOGRADOURO COM PISCINA E ANEXO (ALÉM DO EDIFÍCIO N.º 133) |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 14 | EDIFÍCIO Nº: | 131 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 131 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 262 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|---------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | | | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE | | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | ALUMÍNIO | PINTADO | ANODIZADO | VERDE | NATURAL |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO | ANODIZADO | TERMOLACADO | NATURAL | VERDE |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | | ANODIZADO | | NATURAL | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | | 2 ÁGUAS | | | PRETO | |
| ALTERAÇÕES | | | | | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 132 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 60 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 120 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 18 | EDIFÍCIO Nº: | 133 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 142 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 426 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE | PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO | CINZA |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | 3 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | REBOCO | PINTADO | PINTADO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|---|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO NO LOGRADOURO. |
| A AMPLIAÇÃO CORRESPONDE AO ÚLTIMO PISO. |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 105 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 210 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA ALUMÍNIO | PINTADO TERMOLACADO VERDE BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO BIFAMILIAR |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 26 | EDIFÍCIO Nº: | 135 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 72 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 72 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | VERDE |
| ALTERAÇÕES | | | BARRO |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | 28 | EDIFÍCIO Nº: | 136 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 33 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 66 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | CINZA |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 63 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 63 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | HABITACÃO | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
| | | 138 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 132 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 264 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO NO LOGRADOURO. |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 139 |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 103 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 309 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | MADEIRA | ENVERNIZADO |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ESTACIONAMENTO | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 140 |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 156 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 312 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | MADEIRA | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--|
| OBSERVAÇÕES |
| HABITAÇÃO PARCIALMENTE REABILITADA. |
| POSSUI VÁRIOS ANEXOS NO INTERIOR DO TERRENO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 141 |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 127 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 254 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | PINTADO CASTANHO |
| | JANELAS | MADEIRA | PINTADO CASTANHO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO PINTADO BRANCO VERDE |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO NO LOGRADOURO. |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 142 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 99 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 99 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|-----------------------|---------|-------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | CHAPA DE FIBROCIMENTO | 2 ÁGUAS | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ANEXO DO EDIFÍCIO 141. |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 143 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 117 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 234 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS INCLINADA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 31 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 31 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | PINTADO | BORDEAUX |
| | JANELAS | PINTADO | BORDEAUX |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 50 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 50 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE RUA DO CARRASCAL | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 146 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 55 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 55 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO EM CONSTRUÇÃO NO LOGRADOURO. |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | Nº POLÍCIA: | 7 | EDIFÍCIO Nº: | 147 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 173 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 346 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|--------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | BETÃO | CINZA |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO NO LOGRADOURO. |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | MUNICIPAL 534 RUA DO CARRASCAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 148 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 21 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 21 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | BETÃO | APARENTE BLOCO NATURAL POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS JANELAS VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO ADRO | Nº POLÍCIA: | 7 | EDIFÍCIO Nº: | 149 |
|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 155 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 155 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|---|
| OBSERVAÇÕES |
| AENEXO NO LOGRADOURO PARA GARAGEM / ARRUMOS |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO ADRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 150 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 74 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 148 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | AZUL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ARRUMOS/OUTROS | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | | |
| | 1º PISO | | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO ADRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 151 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 42 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 84 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | |
| | JANELAS | AÇO | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| EDIFÍCIO EM RUÍNAS |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 152 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 60 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 60 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | BETÃO | BLOCO | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | | VERDE |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| ANEXO DO EDIFÍCIO 141 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 RUA DA MOITA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 153 |
|-------------------------|---|-------------|------------------|



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|---------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
|---------------------|---------------|------------------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 76 m2 |
|----------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|-------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| NÃO FOI POSSÍVEL VER NO TERRENO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA MOITA RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 154 |
|-------------------------|---|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 105 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 315 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | REBOCO | PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|--------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO NO LOGRADOURO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 20 | EDIFÍCIO Nº: | 155 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 125 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 250 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | PINTADO |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | ANODIZADO | BRANCO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 22 | EDIFÍCIO Nº: | 156 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 132 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 396 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 26 | EDIFÍCIO Nº: | 157 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE | | |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO | | |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO | | |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 153 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 306 m ² |


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 28 | EDIFÍCIO Nº: | 158 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 102 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 306 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO PRETO |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 4 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 30 | EDIFÍCIO Nº: | 159 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 130 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 260 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL CINZA |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO NATURAL |
| | VARANDAS | BETÃO | PRÉ-FABRICADO CINZA |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 448 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 896 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI UM ANEXO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 23 | EDIFÍCIO Nº: | 161 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 1 PISO |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 159 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 477 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES | | | INCLINADA |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 17 | EDIFÍCIO Nº: | 162 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 128 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 384 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|----------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 15 | EDIFÍCIO Nº: | 163 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 107 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 214 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-----------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CERÂMICO | PINTADO AZULEJO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI ANEXOS NO LOGRADOURO. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 13 | EDIFÍCIO Nº: | 164 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 149 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 298 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO-INOX | NATURAL |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 4 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI ANEXOS NO LOGRADOURO. |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 165 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 198 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 594 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|---------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | PINTADO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |
| | VARANDAS | BETÃO | PRÉ-FABRICADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 166 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 123 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 246 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|-------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | CERÂMICO | AZULEJO | BEGE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | AÇO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | AÇO |
| | VARANDAS | ALUMÍNIO | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | 9 | EDIFÍCIO Nº: | 167 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|



| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 374 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 748 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|----------|--------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | SALMÃO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MÉDIO |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 74 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 148 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | REBOCO | APARENTE PINTADO NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO CINZA |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | TERMOLACADO CINZA |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI ANEXOS NO LOGRADOURO. |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESTRADA MUNICIPAL 534 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: |
| | | | 169 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO | COM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 138 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 138 m2 |
|----------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | CINZA |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | CINZA |
| | VARANDAS | AÇO-INOX | NATURAL |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | ALUMÍNIO | CHAPA |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | CHAPA | CINZA |

| | | | | |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | EQUIPAMENTO | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

| |
|--|
| OBSERVAÇÕES |
| ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA, ATUALMENTE RECONVERTIDA EM "ESPAÇO MEMÓRIA – GENTES E TRADIÇÕES" DE CARIZ Etnográfico. |
| APROVADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RENOVAÇÃO DE ALDEIAS, INSERIDO NO PDR 2020 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA MOITA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 170 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 169 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 338 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|


| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | | TIPO | | COR | |
|-----------------------|----------------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | CERÂMICO | PINTADO | BLOCO | BRANCO | COR TIJOLO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | ALUMÍNIO | AÇO | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO |
| | VARANDAS | AÇO | | PINTADO | | VERDE |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | | 2 ÁGUAS | | PRETO | |
| ALTERAÇÕES | AMPLIAÇÃO | TIJOLO | BLOCO | BLOCO | POR PINTAR | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | | |
| | 2º PISO | | | | |
| | RESTANTES | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|------------------------------|
| OBSERVAÇÕES |
| POSSUI ANEXOS NO LOGRADOURO. |

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA MOITA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 171 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | BOM |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 89 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 178 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA | BETÃO | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | BRANCO |
| | VARANDAS | TERMOLACADO | |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | HABITAÇÃO | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 172



| | |
|---------------------|-----------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|---------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | TIPOLOGIA DO EDIFICADO |
|---------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 101 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 0 m ² |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|-------|
| ESTRUTURA | | | |
| REVESTIMENTO FACHADA | | | |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | | | |
| | 1º PISO | | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE | ENTIDADE PROPRIETÁRIA |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

NÃO FOI POSSÍVEL VER NO TERRENO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 173



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1900-1950 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 65 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 130 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | GRANITO | APARENTE | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | | |
| | JANELAS | | |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | | | |

| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITAÇÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|----------------------------------|
| NÃO FOI POSSÍVEL VER NO TERRENO. |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) LAJE DO BARRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 174 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 3 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 37 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 111 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------------|---------|------------------|
| ESTRUTURA | GRANITO | BETÃO | ALVENARIA |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | GRANITO | PINTADO APARENTE |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | MADEIRA | NATURAL |
| | JANELAS | MADEIRA | NATURAL |
| | VARANDAS | AÇO | PINTADO |
| COBERTURA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS | BARRO |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | HABITACÃO | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA (M534) | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 175 |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|



| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO | 1951-1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | MAU |
| VALOR ARQUITETÓNICO | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 40 m ² | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 80 m ² |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| CONSTRUÇÃO | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA | GRANITO | ALVENARIA | |
| REVESTIMENTO FACHADA | REBOCO | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES | PORTAS | AÇO | PINTADO |
| | JANELAS | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
| | VARANDAS | | |
| COBERTURA | CHAPA DE FIBROCIMENTO | INCLINADA | CINZA |
| ALTERAÇÕES | | | |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS | | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE | | | |
| | R/CHÃO | ARRUMOS/OUTROS | HABITACÃO | |
| | 1º PISO | HABITACÃO | | |
| | 2º PISO | | | |
| | RESTANTES | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

| |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

2.3. Fichas de Caracterização do Espaço Público

| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CANAL | ESPAÇO Nº: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|---|---|---|--|-----------------------|--------|---|-----------------|------------|----------|--|--|----------|-------------|--|--|--|----------|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO <table border="1"> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td></td> </tr> </table> | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | EDIFICADO <table border="1"> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> <td></td> </tr> </table> | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL <table border="1"> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> </table> | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO AUTOMÓVEL <table border="1"> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL <table border="1"> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ESTACIONAMENTO <table border="1"> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> </table> | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPACIDADE POLARIZADORA <table border="1"> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> </table> | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>PAVIMENTO</th> <td colspan="2">PASSEIO</td> <th>LANCIL</th> <th>FAIXA DE RODAGEM</th> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> </table> | | | | PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | | | CUBO DE GRANITO | COR | | | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | | | RAZOÁVEL |
| PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|------------|--|----------------------|----------|----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | AVENIDA MANAUS | ESPAÇO Nº: | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO <table border="1"> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td></td> </tr> </table> | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | EDIFICADO <table border="1"> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>COMÉRCIO</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | COMÉRCIO | OUTROS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | COMÉRCIO | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL <table border="1"> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> </table> | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO AUTOMÓVEL <table border="1"> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL <table border="1"> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ESTACIONAMENTO <table border="1"> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> </table> | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPACIDADE POLARIZADORA <table border="1"> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>BAIXA</td> </tr> </table> | | FREQUÊNCIA | BAIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | BAIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO <table border="1"> <tr> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> </table> | | | | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | CUBO DE GRANITO | COR | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | RAZOÁVEL | | | | | | | | |
| PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td>X</td> <td>BANCOS</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td>CAIXOTES DO LIXO</td> <td>X</td> <td>PASSADEIRAS</td> <td>ESPLANADA</td> <td>PARAGEM DE AUTOCARRO</td> </tr> <tr> <td>PAPELEIRAS</td> <td></td> <td>EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>QUIOSQUE</td> <td>PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | <table border="1"> <tr> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td>X</td> <td>BANCOS</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td>CAIXOTES DO LIXO</td> <td>X</td> <td>PASSADEIRAS</td> <td>ESPLANADA</td> <td>PARAGEM DE AUTOCARRO</td> </tr> <tr> <td>PAPELEIRAS</td> <td></td> <td>EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>QUIOSQUE</td> <td>PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA | CAIXOTES DO LIXO | X | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS |
| ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | <table border="1"> <tr> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td>X</td> <td>BANCOS</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td>CAIXOTES DO LIXO</td> <td>X</td> <td>PASSADEIRAS</td> <td>ESPLANADA</td> <td>PARAGEM DE AUTOCARRO</td> </tr> <tr> <td>PAPELEIRAS</td> <td></td> <td>EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>QUIOSQUE</td> <td>PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA | CAIXOTES DO LIXO | X | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXOTES DO LIXO | X | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES <p>FORAM IDENTIFICADAS 3 CRUZES/ CRUZEIROS NESTE ARRUAMENTO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

3



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO

PASSEIO

LANCIL

FAIXA DE RODAGEM

MATERIAL

PEDRA IRREG. AFLO. ROCHOSO

COR

CINZENTO CINZENTO

CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL MAU

VEGETAÇÃO

ARBÓREA

ARBUSTIVA

HERBÁcea

OUTROS ELEMENTOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BANCOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ELEMENTO DE ÁGUA

CAIXOTES DO LIXO

PASSADEIRAS

ESPLANADA

PARAGEM DE AUTOCARRO

PAPELEIRAS

EQUIPAMENTO INFANTIL

QUIOSQUE

PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----|-----------------|--|-------------------------------|--|----------|---------|-------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|---------------------|--------|--------------------------|--|------|-------------|------------|----------|------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|------------|----------|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----|--------------------------------|--|------------|---------|------------------|--|---------|--------|----------|-----------------|-----|----------|-------------|----------|------------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|--|---|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESPAÇO Nº: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EDIFICADO</td> </tr> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAVIMENTO</td> </tr> <tr> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | ESPAÇO PÚBLICO | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO PEDONAL | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | EDIFICADO | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ESTACIONAMENTO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | ACESSO A PARQUE | NÃO | CAPACIDADE POLARIZADORA | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | PAVIMENTO | | PASSEIO | LANCIL | MATERIAL | CUBO DE GRANITO | COR | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | RAZOÁVEL | VEGETAÇÃO | | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIO | LANCIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

5



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|--------|
| TIPOLOGIA | LARGO/PRAÇA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL | |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | |
| ARBORIZAÇÃO | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
|---------------------|-------------|
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA |
| ESTACIONAMENTO | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE |

| MOVIMENTO PEDONAL | |
|-------------------|-------------|
| TIPO | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA |

| CAPACIDADE POLARIZADORA | |
|-------------------------|---------|
| FREQUÊNCIA | NENHUMA |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | X | HERBÁcea |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |
| | CAIXOTES DO LIXO | X | PASSADEIRAS | | ESPLANADA |
| | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | | QUIOSQUE |
| | | | | | ELEMENTO DE ÁGUA |
| | | | | | PARAGEM DE AUTOCARRO |
| | | | | | PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DE SÃO PEDRO

ESPAÇO Nº:

6



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |
| OBSERVAÇÕES | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DAS ADEGAS

ESPAÇO Nº:

7



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

8



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL | |
|-------------------------|-------------|
| PASSEIOS | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | |
| ARBORIZAÇÃO | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO |
| MOVIMENTO PEDONAL | |
| TIPO | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
|-------------------------|-------------|
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA |
| ESTACIONAMENTO | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

9



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCADA

SUB - TIPOLOGIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO PASSEIO

LANCIL

FAIXA DE RODAGEM

MATERIAL

CIMENTO PEDRA IRREG.

COR

CINZENTO

CONSERVAÇÃO

MAU MAU

VEGETAÇÃO ARBÓREA

ARBUSTIVA

HERBÁcea

OUTROS ELEMENTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BANCOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ELEMENTO DE ÁGUA

CAIXOTES DO LIXO

PASSADEIRAS

ESPLANADA

PARAGEM DE AUTOCARRO

PAPELEIRAS

EQUIPAMENTO INFANTIL

QUIOSQUE

PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA S. MIGUEL ARCANJO

ESPAÇO Nº:

10



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | | | |
|---|--|--|--|
| FOI IDENTIFICADA 1 CRUZ/ CRUZEIRO NESTE ARRUAMENTO. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------|----------------|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | | ESPAÇO Nº: | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO <table border="1"> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td></td> </tr> </table> | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | EDIFICADO <table border="1"> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> <td></td> </tr> </table> | | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL <table border="1"> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> </table> | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO AUTOMÓVEL <table border="1"> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL <table border="1"> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ESTACIONAMENTO <table border="1"> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> </table> | | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPACIDADE POLARIZADORA <table border="1"> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> </table> | | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO <table border="1"> <tr> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> </table> | | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | CUBO DE GRANITO | COR | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | RAZOÁVEL | | | | | | |
| PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> </table> | | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS <table border="1"> <tr> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td>X</td> <td>BANCOS</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td>CAIXOTES DO LIXO</td> <td></td> <td>PASSADEIRAS</td> <td>ESPLANADA</td> <td>PARAGEM DE AUTOCARRO</td> </tr> <tr> <td>PAPELEIRAS</td> <td></td> <td>EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>QUIOSQUE</td> <td>PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA | CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS | | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA TENDA / MANAUS | ESPAÇO Nº: | 12 |
|-------------------------|-------------------------|------------|----|




| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | ESTACIONAMENTO | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | |
| | | | | |
| PAVIMENTO | | FAIXA DE RODAGEM | | |
| MATERIAL | PASSEIO | LANCIL | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | | ARBUSTIVA | | |
| ARBÓREA | | HERBÁcea | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |
| OBSERVAÇÕES | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA 8 DE MAIO

ESPAÇO Nº:

13



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA X CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DA TENDA

ESPAÇO Nº:

14



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|-------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | COMÉRCIO OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | ESTACIONAMENTO | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | |
| FREQUÊNCIA | | BAIXA | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | X INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |
| OBSERVAÇÕES | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:


ESPAÇO Nº:

15



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |
| OBSERVAÇÕES | | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO TERREIRO | ESPAÇO Nº: | 16 |
|-------------------------|-------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|----------|
| TIPOLOGIA | LARGO/PRAÇA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | SERVIÇOS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | OUTROS |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| PASSEIOS | NÃO TEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | ESTACIONAMENTO | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE |
| ARBORIZAÇÃO | | ACESSO A PARQUE | NÃO |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | CAPACIDADE POLARIZADORA | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | FREQUÊNCIA | MÉDIA |
| TIPO | DE PASSAGEM | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA |
| | CAIXOTES DO LIXO | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO |
| | PAPELEIRAS | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | |
|-------------|--|
| | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|---------------------|----------|-------------|--|--|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | | ESPAÇO Nº: 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>VIELA/ESCADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB - TIPOLOGIA</td> </tr> </table> | | | ESPAÇO PÚBLICO | | TIPOLOGIA | VIELA/ESCADA | SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | VIELA/ESCADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ARBORIZAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> </table> | | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> </table> | | | MOVIMENTO PEDONAL | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">EDIFICADO</td> </tr> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> </tr> </table> | | | EDIFICADO | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | |
| EDIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>N.A.</td> </tr> </table> | | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | FREQUÊNCIA | N.A. | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> </table> | | | ESTACIONAMENTO | | VIA PÚBLICA | | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> </table> | | | CAPACIDADE POLARIZADORA | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | COR | | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | | | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="4">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DA PRAÇA

ESPAÇO Nº:

18



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|-------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

FOI IDENTIFICADA 1 CRUZ/ CRUZEIRO NESTE ARRUAMENTO.

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO TERREIRO | ESPAÇO Nº: | 19 |
|-------------------------|----------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| TIPOLOGIA | VIELA/ESCADA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| PASSEIOS | NÃO TEM | FREQUÊNCIA | N.A. |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | ESTACIONAMENTO | |
| TIPO | DE PASSAGEM | VIA PÚBLICA | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ACESSO A PARQUE | NÃO |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | |
| | | FREQUÊNCIA | NENHUMA |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

20



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO PASSEIO

LANCIL

FAIXA DE RODAGEM

MATERIAL

CUBO DE GRANITO

COR

CINZENTO

CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO ARBÓREA

ARBUSTIVA

HERBÁcea

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA |
| | CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO |
| | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DIREITA EM 534 | ESPAÇO Nº: | 21 |
|-------------------------|-----------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|-------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | SERVIÇOS OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | MODERADA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | MÉDIA | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | X INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL 534 EM 534 | ESPAÇO Nº: | 22 |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----|



| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | INSEGUR | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | ESTACIONAMENTO | |
| TIPO | DE PASSAGEM | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ACESSO A PARQUE | NÃO |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | |
| FREQUÊNCIA | | MÉDIA | |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | BETUMINOSO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | BOM |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA S. MIGUEL ARCANJO

ESPAÇO Nº:

23




| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|-------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|----------------------|------------------------|----------------|--|-----------|-----|-----------------|--|------------------------|--|--|--|--|----------|---------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------------|--------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|------|-------------|--|--|--|------------|----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------------------------|--------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|------------|----------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-----------------|-----|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|--|-----------|---------|--|--------|--|----------|--|--|------------------|--|-----|--|--|-----------------|--|-------------|--|--|----------|--|-----------|--|---------|--|----------|------------------|--------------------|---|--------|------------------------|--|------------------|--|-------------|-----------|--|------------|--|----------------------|----------|------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO ADRO | | ESPAÇO Nº: | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB - TIPOLOGIA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td colspan="4">NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td colspan="4">SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MOVIMENTO PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td colspan="4">DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">EDIFICADO</td> </tr> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td colspan="4">OUTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td colspan="4">INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td colspan="4">NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">NENHUMA</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td colspan="2">PASSEIO</td> <td colspan="2">LANCIL</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CINZENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEGETAÇÃO</td> <td colspan="2">ARBÓREA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td>X</td> <td>BANCOS</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CAIXOTES DO LIXO</td> <td></td> <td>PASSADEIRAS</td> <td>ESPLANADA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAPELEIRAS</td> <td></td> <td>EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>QUIOSQUE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ELEMENTO DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PARAGEM DE AUTOCARRO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | | | ESPAÇO PÚBLICO | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | PASSEIOS | NÃO TEM | | | | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | ARBORIZAÇÃO | | | | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | MOVIMENTO PEDONAL | | | | | TIPO | DE PASSAGEM | | | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | EDIFICADO | | | | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | ESTACIONAMENTO | | | | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | | MATERIAL | | | FAIXA DE RODAGEM | | COR | | | CUBO DE GRANITO | | CONSERVAÇÃO | | | CINZENTO | | VEGETAÇÃO | | ARBÓREA | | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA | | | | | PARAGEM DE AUTOCARRO | | | | | PRAÇA DE TÁXIS | | | | | OBSERVAÇÕES | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | | ARBÓREA | | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAGEM DE AUTOCARRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | ESPAÇO Nº: | 25 |
|-------------------------|---------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| TIPOLOGIA | LARGO/PRAÇA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | EQUIPAMENTOS OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
| TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | |
| ESTACIONAMENTO | | CAPACIDADE POLARIZADORA | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | FREQUÊNCIA | BAIXA |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | X | HERBÁcea | |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA X |
| | CAIXOTES DO LIXO | X | PASSADEIRAS | | ESPLANADA | PARAGEM DE AUTOCARRO |
| | PAPELEIRAS | X | EQUIPAMENTO INFANTIL | | QUIOSQUE | PRAÇA DE TÁXIS |

| OBSERVAÇÕES | |
|--|--|
| FOI IDENTIFICADO 1 FONTANÁRIO NESTE ALARGAMENTO. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------|-----|-----------------------------|--------|--|-----------------|--|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|----------|---------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------------|--------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|------------|----------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-----------------|-----|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|--|-----------|---------|--|--------|--|----------|--|--|------------------|--|-----|--|--|-----------------|--|-------------|--|--|----------|--|-----------|--|---------|--|----------|------------------|--------------------|---|--------|------------------------|--|------------------|--|-------------|-----------|--|------------|--|----------------------|----------|------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO MONTE | | ESPAÇO Nº: | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> <td colspan="3">EDIFICADO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td colspan="2">OUTROS</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td></td> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td colspan="4">NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td colspan="4">SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td colspan="4">INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td colspan="4">NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">NENHUMA</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td colspan="2">PASSEIO</td> <td colspan="2">LANCIL</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CINZENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEGETAÇÃO</td> <td colspan="2">ARBÓREA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</td> <td>X</td> <td>BANCOS</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CAIXOTES DO LIXO</td> <td></td> <td>PASSADEIRAS</td> <td>ESPLANADA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAPELEIRAS</td> <td></td> <td>EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>QUIOSQUE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ELEMENTO DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PARAGEM DE AUTOCARRO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | | | ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | | TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | PASSEIOS | NÃO TEM | | | | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | ARBORIZAÇÃO | | | | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | ESTACIONAMENTO | | | | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | | MATERIAL | | | FAIXA DE RODAGEM | | COR | | | CUBO DE GRANITO | | CONSERVAÇÃO | | | CINZENTO | | VEGETAÇÃO | | ARBÓREA | | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA | | | | | PARAGEM DE AUTOCARRO | | | | | PRAÇA DE TÁXIS | | | | | OBSERVAÇÕES | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | | ARBÓREA | | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAIXOTES DO LIXO | | PASSADEIRAS | ESPLANADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAPELEIRAS | | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAGEM DE AUTOCARRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DO CARRASCAL

ESPAÇO Nº:

27



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|-------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------------------|----------|------------------------|--|-------------|-----|---------------------|---------|--------------------------|----------|------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|------------|------|-----------------------|--|-------------|--|-----------------|-----|--------------------------------|--|------------|---------|---|--|--|------------------|---------|--------|------------------|----------|--|--|-----------------------|-----|--|--|----------|-------------|--|--|-----|------------------|---------|-----------|----------|------------------|--|---|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | | ESPAÇO Nº: 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>VIELA/ESCADA</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EDIFICADO</td> </tr> <tr> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>AFLOMERAMENTO ROCHOSO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>MAU</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | ESPAÇO PÚBLICO | | TIPOLOGIA | VIELA/ESCADA | SUB - TIPOLOGIA | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO PEDONAL | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | EDIFICADO | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | FREQUÊNCIA | N.A. | ESTACIONAMENTO | | VIA PÚBLICA | | ACESSO A PARQUE | NÃO | CAPACIDADE POLARIZADORA | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>AFLOMERAMENTO ROCHOSO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>MAU</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | | AFLOMERAMENTO ROCHOSO | COR | | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | | MAU | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | VIELA/ESCADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>AFLOMERAMENTO ROCHOSO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>MAU</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | | AFLOMERAMENTO ROCHOSO | COR | | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | | MAU | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | AFLOMERAMENTO ROCHOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | | MAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESPAÇO Nº: 29 |
|-------------------------|---------------|



| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ESTACIONAMENTO | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| TIPO | DE PASSAGEM | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | FAIXA DE RODAGEM | | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |
| OBSERVAÇÕES | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

30



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL 534 EM 534 | ESPAÇO Nº: | 31 |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | EQUIPAMENTOS OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | |
| PASSEIOS | DOIS LADOS DESCONTÍNUO | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | <1,20 | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | INSEGUR | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
| TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | MODERADA |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | |
| ESTACIONAMENTO | | CAPACIDADE POLARIZADORA | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | FREQUÊNCIA | MÉDIA |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|--------------|--------|------------------|
| MATERIAL | CUBO GRANITO | | BETUMINOSO |
| COR | CINZENTO | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | RAZOÁVEL | | BOM |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | X | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |


| OBSERVAÇÕES | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| FOI IDENTIFICADA 1 CRUZ/ CRUZEIRO NESTE ARRUAMENTO. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------|----------|------------------|--|---|---|--|-------------|-------------------------|--|------------------------|--|-------------|----------|---------------------|--------|-------------------|--|------|-------------|------------|----------|---------------------|--|------------|----------|----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----|-------------------------|--|------------|---------|--|--|--|-----------|---------|--|----------|--------|--|-----|------------------|--|-------------|-----------------|--|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------|---------|-----------|----------|------------------|--|---|---|--|-------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | | ESPAÇO Nº: 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB - TIPOLOGIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ARBORIZAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td colspan="2">PASSEIO</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2">LANCIL</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2">FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2">CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CINZENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RAZOÁVEL</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | ESPAÇO PÚBLICO | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO PEDONAL | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ESTACIONAMENTO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | ACESSO A PARQUE | NÃO | CAPACIDADE POLARIZADORA | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td colspan="2">PASSEIO</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2">LANCIL</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2">FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2">CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CINZENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RAZOÁVEL</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | | MATERIAL | LANCIL | | COR | FAIXA DE RODAGEM | | CONSERVAÇÃO | CUBO DE GRANITO | | CINZENTO | | | RAZOÁVEL | | | <table border="1"> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | | | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td colspan="2">PASSEIO</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2">LANCIL</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2">FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2">CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CINZENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RAZOÁVEL</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | | MATERIAL | LANCIL | | COR | FAIXA DE RODAGEM | | CONSERVAÇÃO | CUBO DE GRANITO | | CINZENTO | | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | LANCIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> </table> | | | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

33



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | |
|-----------------|-----|-----------------------------|--------|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL | |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | |
| ARBORIZAÇÃO | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA |

| MOVIMENTO PEDONAL | |
|-------------------|-------------|
| TIPO | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO | |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO |

| CAPACIDADE POLARIZADORA | |
|-------------------------|---------|
| FREQUÊNCIA | NENHUMA |

| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO |
| COR | | | CINZENTO |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
|------------------|--|---|---|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |


| OBSERVAÇÕES | |
|-------------|--|
| | |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DA MOITA

ESPAÇO Nº:

34



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | RUA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | NÃO | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELÉIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |

OBSERVAÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------|------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------------|----------|------------------------|--|-------------|----------|---------------------|---------|-------------------|----------|------------------|--|---|---|--|-------------|------------|----------|----------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----|-------------------------|--|------------|---------|---|--|--|-----------|---------|--------|------------------|----------|--|--|-----------------|-----|--|--|----------|-------------|--|--|----------|-----------|---------|-----------|----------|------------------|--|---|---|--|-------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | | ESPAÇO Nº: 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB - TIPOLOGIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>NÃO TEM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ARBORIZAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td>SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>DE PASSAGEM</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>REDUZIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td>NENHUMA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | ESPAÇO PÚBLICO | | TIPOLOGIA | RUA | SUB - TIPOLOGIA | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | PASSEIOS | NÃO TEM | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ARBORIZAÇÃO | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | MOVIMENTO PEDONAL | | TIPO | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | FREQUÊNCIA | REDUZIDA | ESTACIONAMENTO | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | ACESSO A PARQUE | NÃO | CAPACIDADE POLARIZADORA | | FREQUÊNCIA | NENHUMA | <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | COR | | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | RUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | NÃO TEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | NENHUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td>PASSEIO</td> <td>LANCIL</td> <td>FAIXA DE RODAGEM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> <td>CUBO DE GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td></td> <td></td> <td>CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>RAZOÁVEL</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td>ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | COR | | | CINZENTO | CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

36



| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | |
|--|--|---|---|--|
| TIPOLOGIA | LARGO/PRAÇA | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | OUTROS | |
| SUB - TIPOLOGIA | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | |
| PASSEIOS | N.A. | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | | FREQUÊNCIA | N.A. | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | ESTACIONAMENTO | | |
| ARBORIZAÇÃO | | VIA PÚBLICA | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | ACESSO A PARQUE | | |
| MOVIMENTO PEDONAL | | | | |
| TIPO | DE PERMANÊNCIA | CAPACIDADE POLARIZADORA | | |
| FREQUÊNCIA | REDUZIDA | FREQUÊNCIA | NENHUMA | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM | |
| MATERIAL | | | CUBO DE GRANITO | |
| COR | | | CINZENTO | |
| CONSERVAÇÃO | | | RAZOÁVEL | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | X HERBÁcea | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | X INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS |
| OBSERVAÇÕES | | | | |
| POSSUI UMA SANTINHA COMO ELEMENTO CENTRAL. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------|--|------------------|--|--|-----------|-------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------|---------|----------|--|--|-------------------------|-------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------------|--------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|------------|----------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-----------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|--|----------|--------------|--|---------|--|-----|----------|--|----------|--|-------------|-----|--|----------|--|------------------|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|---|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LAJE DO BARRO EM 534 | | ESPAÇO Nº: | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ESPAÇO PÚBLICO</td> <td colspan="3">EDIFICADO</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA</td> <td colspan="2">LARGO/PRAÇA</td> <td>USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)</td> <td>COMÉRCIO OUTROS</td> </tr> <tr> <td>SUB - TIPOLOGIA</td> <td colspan="2"></td> <td>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACESSIBILIDADE PEDONAL</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>UM LADO</td> <td>CONTÍNUO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>LARGURA ÚTIL DO PASSEIO</td> <td colspan="2">>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BARREIRAS À CIRCULAÇÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>ARBORIZAÇÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>SEGURANÇA DO ESPAÇO</td> <td colspan="4">SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MOVIMENTO AUTOMÓVEL</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">MODERADA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ESTACIONAMENTO</td> </tr> <tr> <td>VIA PÚBLICA</td> <td colspan="4">INEXISTENTE</td> </tr> <tr> <td>ACESSO A PARQUE</td> <td colspan="4">NÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CAPACIDADE POLARIZADORA</td> </tr> <tr> <td>FREQUÊNCIA</td> <td colspan="4">MÉDIA</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTO</td> <td colspan="2">PASSEIO</td> <td colspan="2">LANCIL</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td colspan="2">CUBO GRANITO</td> <td colspan="2">GRANITO</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td colspan="2">CINZENTO</td> <td colspan="2">CINZENTO</td> </tr> <tr> <td>CONSERVAÇÃO</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">RAZOÁVEL</td> </tr> <tr> <td>VEGETAÇÃO</td> <td colspan="2">ARBÓREA</td> <td>ARBUSTIVA</td> <td>HERBÁcea</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ELEMENTOS</td> <td>ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS</td> <td>X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL</td> <td>X INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE</td> <td>ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">OBSERVAÇÕES</td> </tr> </table> | | | | | ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | | TIPOLOGIA | LARGO/PRAÇA | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | COMÉRCIO OUTROS | SUB - TIPOLOGIA | | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | PASSEIOS | UM LADO | CONTÍNUO | | | LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | >1,20 | | | | BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | ARBORIZAÇÃO | | | | | SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | FREQUÊNCIA | MODERADA | | | | ESTACIONAMENTO | | | | | VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | FREQUÊNCIA | MÉDIA | | | | PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | | MATERIAL | CUBO GRANITO | | GRANITO | | COR | CINZENTO | | CINZENTO | | CONSERVAÇÃO | BOM | | RAZOÁVEL | | VEGETAÇÃO | ARBÓREA | | ARBUSTIVA | HERBÁcea | OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | X INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | OBSERVAÇÕES | | | | |
| ESPAÇO PÚBLICO | | EDIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | LARGO/PRAÇA | | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) | COMÉRCIO OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB - TIPOLOGIA | | | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSEIOS | UM LADO | CONTÍNUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO | >1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO | SEGURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | MODERADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA PÚBLICA | INEXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSO A PARQUE | NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE POLARIZADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUÊNCIA | MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO | PASSEIO | | LANCIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | CUBO GRANITO | | GRANITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR | CINZENTO | | CINZENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO | BOM | | RAZOÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | | ARBUSTIVA | HERBÁcea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CAIXOTES DO LIXO PAPELEIRAS | X BANCOS PASSADEIRAS EQUIPAMENTO INFANTIL | X INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPLANADA QUIOSQUE | ELEMENTO DE ÁGUA PARAGEM DE AUTOCARRO PRAÇA DE TÁXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |