


OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana



Caderno II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | maio 2017



COTEFIS
GESTÃO DE PROJECTOS, SA

Rua Prof. Mota Pinto, n.º 42 F, sala 2.09,
4100-353 Porto - Portugal
Tel.: +351 - 22 618 37 90
e-mail: sede@cotefis.com
www.cotefis.com

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO

Fase 2 – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana

Data	Revisão/Alteração	Observações	Verificou
2017-05-18	1/0	Emissão do PERU de Aldeia St. Estêvão versão final	AA

ÍNDICE

1	Introdução.....	5
2	Fichas de Caracterização e Diagnóstico	6
2.1	Cartogramas temáticos	6
2.2	Fichas de caracterização do edificado.....	11
2.3	Fichas de caracterização do espaço público.....	13

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: USO FUNCIONAL DO EDIFICADO NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	6
FIGURA 2: NÚMERO DE PISOS DO EDIFICADO NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	6
FIGURA 3: NÚMERO DE EDIFÍCIOS DEVOLUTOS NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	7
FIGURA 4: ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	7
FIGURA 5: ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICADO NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO.....	8
FIGURA 6: TIPO DE ESTRUTURA DO EDIFICADO NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	8
FIGURA 7: REDE VIÁRIA DA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	9
FIGURA 8: TIPOLOGIA DO ESPAÇO PÚBLICO DA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	9
FIGURA 9: ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS ARRUAMENTOS NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	10
FIGURA 10: TIPO DE PAVIMENTOS DOS ARRUAMENTOS NA ARU DA ALDEIA DE SANTO ESTÊVÃO	10

1 Introdução

O presente documento compila o trabalho de campo efetuado no âmbito da elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Aldeia de Santo Estêvão, realizado em Setembro de 2016.

As **fichas de trabalho de campo**, que se apresentam no capítulo 2 do presente documento, estão divididas em:

- Fichas de caracterização do edificado;
- Fichas de caracterização do espaço público.

O trabalho de campo em causa teve como objetivo o levantamento rigoroso dos edifícios e do espaço público incluídos na ARU da Aldeia de Santo Estêvão, e a transposição desta informação para as fichas de caracterização. Posteriormente, a informação recolhida foi sistematizada e organizada em cartogramas temáticos, que se encontram apresentados no capítulo 2 do presente caderno, e que ilustram o relatório final, caderno I, da ORU da Aldeia de Santo Estêvão.

2 Fichas de Caracterização e Diagnóstico

2.1 Cartogramas temáticos




Figura 1: Uso funcional do edificado na ARU da Aldeia de Santo Estêvão




Figura 2: Número de pisos do edificado na ARU da Aldeia de Santo Estêvão




Figura 3: Número de edifícios devolutos na ARU da Aldeia de Santo Estêvão




Figura 4: Estado de conservação do edificado na ARU da Aldeia de Santo Estêvão




Figura 5: Época de construção do edificado na ARU da Aldeia de Santo Estêvão



Figura 6: Tipo de estrutura do edificado na ARU da Aldeia de Santo Estêvão




Figura 7: Rede viária da ARU da Aldeia de Santo Estêvão



Figura 8: Tipologia do espaço público da ARU da Aldeia de Santo Estêvão




Figura 9: Estado de conservação dos arruamentos na ARU da Aldeia de Santo Estêvão



Figura 10: Tipo de pavimentos dos arruamentos na ARU da Aldeia de Santo Estêvão

2.2 Fichas de caracterização do edificado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	1
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	105 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	210 m2
--	--------	---	--------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERDE	
	VARANDAS	AÇO		TERMOLACADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	2
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170 m2
--	-------	---	--------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	APARENTE	PINTADO	NATURAL	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		OCRE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	3
--------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO CIMENTO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO	VERDE
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Sem acabamento da fachada, aparelho em granito e bloco de betão aparente.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	4
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO					
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	BETÃO	APARENTE	APARENTE	NATURAL	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		BETÃO		PLANA			
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	---------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Construção inacabada, faltam acabamentos e cobertura, e não foram instaladas portas e janelas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA: 10	EDIFÍCIO Nº: 5
--	-----------------------	-----------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO				
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	CARAPINHA	AZUL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		BORDEAUX	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA: 2	EDIFÍCIO Nº: 6
--	----------------------	-----------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	220 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	7
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	103 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	206 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	APARENTE	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BORDEAUX
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	8
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	135 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	CARAPINHA	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		BORDEAUX	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		BORDEAUX	
	VARANDAS	FERRO		FORJADO		PRETO	
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	9
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	40 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ruína.
Encontra-se em ruína apenas com algumas paredes de pé.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA: 6	EDIFÍCIO Nº: 10
--	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA: 4	EDIFÍCIO Nº: 11
--	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	77 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	154 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CASTANHO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	12
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	69 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	138 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO					
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CERÂMICO	AREADO	MOSAICO	BEGE	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		CINZA	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		CINZA	
	VARANDAS	FERRO	FORJADO		VERDE	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	BETÃO	2 ÁGUAS	PLANA	NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 13
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	20 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	20 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		AMARELO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE		
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO
	1º PISO		
	2º PISO		
	RESTANTES		

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
--------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 14
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	195 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	390 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	NATURAL VERDE
	JANELAS	MADEIRA	VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	15
--------------------------------	-----------------	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	59 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	118 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	SALMÃO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CINZA
	VARANDAS	FERRO	FORJADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	16
--------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	124 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO	CASTANHO
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	17
--------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS	FERRO		FORJADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Sem acabamento da fachada, alvenaria de tijolo aparente.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 18
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m ²
--	-------------------	---	--------------------


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	VERMELHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	VERMELHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 19
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	ANODIZADO	PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CASTANHO
	VARANDAS	AÇO	TERMOLACADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 20
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	33 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA		BETÃO	BLOCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	PRETO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA			PLANA	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE		
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO
	1º PISO		
	2º PISO		
	RESTANTES		

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
--------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Sarmento	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	21
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	30 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 22
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	75 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 23
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	81 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	BEGE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 24
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 25
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	35 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	26
--------------------------------	--------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	51 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	102 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 27
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	92 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE	
	JANELAS	FERRO	PINTADO	PRETO	VERDE
	VARANDAS				
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
--------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
 Capela de Santa Quiteria.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 28
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	316 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	632 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 29
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CINZA
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	30
--------------------------------	--------------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m ²
--	-------------------	---	--------------------


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	VERDE	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	VERDE	BRANCO
	VARANDAS				
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 31
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com pedido de licenciamento para reconstrução e ampliação de habitação.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 32
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	124 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 33
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERMELHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		AZUL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 34
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	56 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	CARAPINHA	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo da Amoreira	Nº POLÍCIA: 26	EDIFÍCIO Nº: 35
--	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	29 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	58 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	PRETO	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CINZA	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		INCLINADA		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Comércio no r/c fechado.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Quiteria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 36
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO					
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	BORDEAUX	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		FORJADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		6 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo da Amoreira	Nº POLÍCIA: 18	EDIFÍCIO Nº: 37
--	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	105 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	210 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO-INOX	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 38
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	140 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	BORDEAUX
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO	BORDEAUX
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo da Amoreira	Nº POLÍCIA: 28	EDIFÍCIO Nº: 39
--	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO ARDÓSIA	AREADO PLACA	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	30	EDIFÍCIO Nº:	40
--------------------------------	------------------	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	49 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	98 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	BORDEAUX
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	36	EDIFÍCIO Nº:	41
--------------------------------	--	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	78 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	CINZA	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		NATURAL	
	VARANDAS				
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	34	EDIFÍCIO Nº:	42
--------------------------------	--	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	25 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	43
--------------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 44
-------------------------	-------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 114 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 45
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	23 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	46 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA: 6	EDIFÍCIO Nº: 46
---	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	178 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO				
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	CINZA	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CINZA	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CINZA	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Sem acabamento da fachada no piso superior, alvenaria de tijolo aparente.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA: 8	EDIFÍCIO Nº: 47
---	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA: 9	EDIFÍCIO Nº: 48
---	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	123 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	246 m2
--	--------	---	--------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 49
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	72 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA: 5	EDIFÍCIO Nº: 50
---	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	99 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	198 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	BRANCO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 51
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100 m ²
--	-------------------	---	--------------------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Padeiras	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 52
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m ²
--	-------------------	---	-------------------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	53
--------------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	78 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALVENARIA		AREADO		NATURAL	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	54
--------------------------------	------------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	94 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	188 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		TIJOLO		
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	FACE À VISTA	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 55
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	27 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	27 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA			FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Possui apenas parte das paredes exteriores.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 56
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	22 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	22 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Possui apenas parte das paredes exteriores.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA: 6	EDIFÍCIO Nº: 57
---	----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	76 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 58
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m ²
--	-------------------	---	--------------------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA: 10	EDIFÍCIO Nº: 59
---	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	153 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	306 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BORDEAUX	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS			
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA: 12	EDIFÍCIO Nº: 60
---	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	112 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	224 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	PINTADO	VERDE CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 61
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	97 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	194 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 62
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	48 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
--------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	63
--------------------------------	------------------	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	17 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	34 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	AÇO	PINTADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CHAPA	2 ÁGUAS	NATURAL BRANCO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 64
---	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	19 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	19 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Possui apenas parte das paredes exteriores.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA: 18	EDIFÍCIO Nº: 65
---	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	66 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	66
--------------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	28 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	BORDEAUX
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO		REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	--	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	67
--------------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	76 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 68
--------------------------------	------------------	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	156 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	TIJOLO REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Possui apenas as paredes exteriores e os portões de entrada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	69
--------------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	PRETO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO		REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	--	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	70
--------------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	177 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	354 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO	COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	BETÃO	FACE À VISTA	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO	CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO	BORDEAUX	
	VARANDAS					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		6 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ruína.
Parte da fachada está em ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 71
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	162 m ²
--	-------------------	---	--------------------


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Possui apenas as paredes exteriores.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	72
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	AÇO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA					
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ruína.
Possui apenas as paredes exteriores.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	73
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	145 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	290 m2
--	--------	---	--------


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	74
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		AREADO	BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO	VERDE
	VARANDAS				
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	75
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO	VERMELHO
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO	VERMELHO
	VARANDAS				
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Portinha	Nº POLÍCIA: 15	EDIFÍCIO Nº: 76
--	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	CARAPINHA	FACE À VISTA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO
	VARANDAS					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	77
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	84 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	168 m2
--	-------	---	--------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		FACE À VISTA		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	ENVERNIZADO	VERDE	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		ENVERNIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 78
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	334 m2
--	--------	---	--------

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 79
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	1 ÁGUA	BRANCO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	80
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	81
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	228 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	82
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m ²
--	-------------------	---	--------------------


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO				
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	BETÃO	AREADO	BLOCO	POR PINTAR	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA				NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	83
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	84
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	27 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	54 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	85
--------------------------------	-----------------	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	108 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	ENVERNIZADO	VERDE	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CINZA	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	86
--------------------------------	-----------------	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	136 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	272 m2
--	--------	---	--------


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	87
--------------------------------	-----------------	--------------------	----	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO					
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	CARAPINHA	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CASTANHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		4 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	88
--------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		FACE À VISTA		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	BORDEAUX	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	89
--------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO					
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	PINTADO	AREADO	BRANCO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	BORDEAUX	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	90
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO				
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		BORDEAUX	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	91
--------------------------------	-----------------	--------------------	---	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	84 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	PINTADO	CASTANHO VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BRANCO AZUL
	VARANDAS			
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	92
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	51 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	102 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	93
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	21 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	42 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 94
--------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	66 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
 Ruína.
 Possui apenas as paredes exteriores.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA: 11	EDIFÍCIO Nº: 95
--	-----------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	32 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	64 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO					
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CERÂMICO	AREADO	AZULEJO	ROSA	LARANJA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	96
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	217 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	434 m ²


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		BORDEAUX	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CINZA	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 97
--	--------------------	------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	59 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	118 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	98
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	292 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	FACE À VISTA		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO	ENVERNIZADO	BRANCO	NATURAL
	VARANDAS					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	99
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	32 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	32 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO		REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	--	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 100
--------------------------------	--------------------	-------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	90 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA				
REVESTIMENTO FACHADA				
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 101
--------------------------------	--------------------	-------------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	92 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA				
REVESTIMENTO FACHADA				
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	102
--------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208 m ²

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO				POR PINTAR	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO				NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO		CINZA	NATURAL
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	----------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

2.3 Fichas de caracterização do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela adjacente à Rua da Amoreira	ESPAÇO Nº:	1
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	ESPAÇO Nº:	2
-------------------------	-----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Sarmento	ESPAÇO Nº:	3
--------------------------------	-----------------	-------------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Quiteria	ESPAÇO Nº:	4
-------------------------	-----------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha (c/ Rua da Amoreira)	ESPAÇO Nº:	5
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Transversal entre R.Santa Quiteria e R.das Padeiras	ESPAÇO Nº:	6
--------------------------------	---	-------------------	----------



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Padeiras	ESPAÇO Nº:	7
--------------------------------	------------------	-------------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Transversal à Rua Santa Quiteria	ESPAÇO Nº:	8
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	----------



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cimo do Povo	ESPAÇO Nº:	9
-------------------------	------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Transversal à Rua Cimo do Povo

ESPAÇO Nº: 10



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Transversal entre R.Cimo do Povo e R.da Portinha	ESPAÇO Nº:	11
-------------------------	--	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	ESPAÇO Nº:	12
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portinha	ESPAÇO Nº:	13
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo da Amoreira	ESPAÇO Nº:	14
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES