



OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DO CENTRO URBANO DA VILA DE SERNANCELHE

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana



Caderno II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | setembro 2016



COTEFIS
GESTÃO DE PROJECTOS, SA

Rua Prof. Mota Pinto, n.º 42 F, sala 2.09,
4100-353 Porto - Portugal
Tel.: +351 - 22 618 37 90
e-mail: sede@cotefis.com
www.cotefis.com

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DE SERNANCELHE

Fase 2 – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana

Data	Revisão/Alteração	Observações	Verificou
2016/09/09	1/0	Emissão da versão final do PERU da ARU do Centro Urbano da Vila de Sernancelhe	AA/AV

Índice

1	– Introdução	4
2	– Fichas de Caracterização e Diagnóstico	5
2.1	Cartogramas temáticos	5
2.2	Fichas de caracterização do edificado.....	21
2.3	Fichas de caracterização do espaço público.....	22

Índice de Figuras

Figura 1: Número de pisos do edificado.....	5
Figura 2: Edifícios devolutos.....	6
Figura 3: Estado de conservação do edificado	7
Figura 4: Época de construção do edificado	8
Figura 5: Tipo de estrutura do edificado	9
Figura 6: Uso funcional do edificado.....	10
Figura 7: Relação entre as áreas de equipamento, comércio e habitação.....	11
Figura 8: Tipologias de espaço público	12
Figura 9: Uso funcional do edificado (rés-do-chão).....	13
Figura 10: Uso habitacional, total ou parcial	14
Figura 11: Estado de conservação dos arruamentos	15
Figura 12: Tipo de pavimento dos arruamentos.....	16
Figura 13: Frequência dos movimentos automóveis	17
Figura 14: Estacionamento na via pública.....	18
Figura 15: Tipo de pavimento dos passeios.....	19
Figura 16: Espaços verdes públicos na ARU do Centro Urbano da Vila de Sernancelhe	20

1 – Introdução

O presente documento compila o trabalho de campo efetuado no âmbito da elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do centro urbano da Vila de Sernancelhe.

As **fichas de trabalho de campo**, que se apresentam no capítulo 2 do presente documento, estão divididas em:

- Fichas de caracterização do edificado;
- Fichas de caracterização do espaço público.

O trabalho de campo em causa teve como objetivo o levantamento rigoroso dos edifícios e do espaço público incluídos na ARU do Centro Urbano da Vila de Sernancelhe, e a transposição desta informação para as fichas de caracterização. Posteriormente, a informação recolhida foi sistematizada e organizada em cartogramas temáticos, que se encontram apresentados no capítulo 2 do presente caderno, e que ilustram o relatório final, caderno I, da ORU do Centro Urbano da Vila de Sernancelhe.

2 – Fichas de Caracterização e Diagnóstico

2.1 Cartogramas temáticos




Figura 1: Número de pisos do edificado




Figura 2: Edifícios devolutos




Figura 3: Estado de conservação do edificado




Figura 4: Época de construção do edificado




Figura 5: Tipo de estrutura do edificado




Figura 6: Uso funcional do edificado




Figura 7: Relação entre as áreas de equipamento, comércio e habitação




Figura 8: Tipologias de espaço público




Figura 9: Uso funcional do edificado (rés-do-chão)




Figura 10: Uso habitacional, total ou parcial




Figura 11: Estado de conservação dos arruamentos




Figura 12: Tipo de pavimento dos arruamentos




Figura 13: Frequência dos movimentos automóveis




Figura 14: Estacionamento na via pública




Figura 15: Tipo de pavimento dos passeios




Figura 16: Espaços verdes públicos na ARU do Centro Urbano da Vila de Sernancelhe

2.2 Fichas de caracterização do edificado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	38/40	EDIFÍCIO Nº:	1
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.
Acesso directo ao 1º piso pelo espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	30/32/34/36	EDIFÍCIO Nº:	2
-------------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	PINTADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO-INOX	PINTADO VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS	GRANITO REBOCO	AREADO AMARELO BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas. Atualmente comércio encontra-se encerrado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	24/26/28	EDIFÍCIO Nº:	3
-------------------------	--------------------	-------------	----------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	356 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO REBOCO	BLOCO AREADO
ELEMENTOS DISSONANTES	Porta em alumínio/Anexo		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	18/20/22	EDIFÍCIO Nº:	4
-------------------------	--------------------	-------------	----------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	356 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CORTIÇA	PINTADO	APARENTE	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas
Reabilitação na frente para a Avenida das Tílias muito recente

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	12/14/16	EDIFÍCIO Nº:	5
-------------------------	--------------------	-------------	----------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	216 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	432 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO CORTIÇA	PLACA APARENTE	AMARELO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS AÇO	PINTADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas
Reabilitação na frente para a Avenida das Tílias muito recente

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	6
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	342 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Argamassa cimentícia de preenchimento de juntas		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas
Caminho lateral privado de acesso directo ao logradouro pelo espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	06/08	EDIFÍCIO Nº:	7
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	237 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	711 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	AÇO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BEGE	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	ESTACIONAMENTO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.
Acesso principal à habitação a meia cota, acessível por escada pública.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	8
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	194 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	388 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.
Acesso principal à habitação a meia cota, acessível por escada pública.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	9
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	248 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	496 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	PLACA	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	GRANITO	AREADO	PLACA	BEGE	AMARELO
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Estrutura pré-existente em alvenaria de granito (de data indeterminada) aproveitada para apoio da nova estrutura em betão

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	10
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	181 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	543 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	SERVIÇOS		
	1º PISO	COMÉRCIO			
	2º PISO	COMÉRCIO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	11
-------------------------	------------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	12
-------------------------	------------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	13
-------------------------	------------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	79 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	14
-------------------------	------------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	68 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	15
-------------------------	------------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	87 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	16
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	17
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	73 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	18
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES

2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	19
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	79 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	20
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES

2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	21
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	22
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas - rua pedonal no logradouro
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	23
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	192 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	PINTADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	24
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	95 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	190 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	PINTADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Reabilitada recentemente

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	3/4	EDIFÍCIO Nº:	25
-------------------------	------------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	4 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	153 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	612 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	26
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	129 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	387 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO		
ELEMENTOS DISSONANTES	Marquise		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES	HABITACÃO		

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	27
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	195 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	390 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Antigo edifício da Junta de Freguesia

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	28
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	132 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	29
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	292 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Pátio inglês

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	30
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	105 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	210 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	GRANITO	AMARELO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Publicidade e Isolamento		


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	ARRUMOS/OUTROS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	42	EDIFÍCIO Nº:	31
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	129 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	258 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	48/50/52	EDIFÍCIO Nº:	32
-------------------------	--------------------	-------------	----------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	410 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	820 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Registo Civil

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	54/56	EDIFÍCIO Nº:	33
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	163 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	489 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	AREADO TIJOLEIRA	BRANCO COR TIJOLO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS AÇO-INOX		NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	COMÉRCIO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	60	EDIFÍCIO Nº:	34
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	220 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Crédito Agrícola

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	62	EDIFÍCIO Nº:	35
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	345 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso directo ao logradouro a partir do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	66	EDIFÍCIO Nº:	36
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	138 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	414 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso directo ao logradouro a partir do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	68/70/72/74	EDIFÍCIO Nº:	37
-------------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	274 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	822 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	CHAPA	METÁLICA
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Colégio	Nº POLÍCIA:	2/4	EDIFÍCIO Nº:	38
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	425 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1275 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Colégio	Nº POLÍCIA:	10/12	EDIFÍCIO Nº:	39
-------------------------	----------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	142 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	284 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	40
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	2 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	175 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	700 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	41
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	137 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	274 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Colégio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	42
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	137 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	411 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CARAPINHA	BLOCO	CINZA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	16/18	EDIFÍCIO Nº:	43
-------------------------	----------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	251 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	753 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	20	EDIFÍCIO Nº:	44
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	170 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	22/24	EDIFÍCIO Nº:	45
-------------------------	----------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	345 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO MÁRMORE	AREADO PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO-INOX	
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	26/28	EDIFÍCIO Nº:	46
-------------------------	----------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	342 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO MÁRMORE	AREADO PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO-INOX	NATURAL
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior COM LOGRADOURO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	30	EDIFÍCIO Nº:	47
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	229 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	458 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS	TIJOLO REBOCADO	AREADO BRANCO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES	Varanda em alumínio		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Anexos/Garagens na traseira com acesso público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	32	EDIFÍCIO Nº:	48
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	231 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	462 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS	TIJOLO REBOCADO	AREADO BRANCO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Anexos/Garagens na traseira com acesso público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	34	EDIFÍCIO Nº:	49
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	134 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	268 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	AÇO	TERMOLACADO		CASTANHO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV					


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	36	EDIFÍCIO Nº:	50
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	292 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	Chaminé					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	38/40	EDIFÍCIO Nº:	51
-------------------------	----------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	279 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	558 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	LACADO		VERDE	
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO		3 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	Publicidade					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Rua de Acesso ao Exposalão - Multiusos de Sernancelhe"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	52
-------------------------	---	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	3725 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	7450 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	METÁLICA	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	BETÃO	POLICARBONATO	PLACA	PLACA	CINZA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE AÇO		3 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Exposalão - Multiusos de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Santa Cruz	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	53
-------------------------	----------------	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1176 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1176 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO	COR
ESTRUTURA	METÁLICA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	VIDRO	AREADO	VÁRIAS
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO		1 ÁGUA	CINZA
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Piscinas Municipais - inserido no Complexo Desportivo Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Colégio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	54
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	436 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	872 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	PLANA	BRANCO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Centro Escolar Sernancelhe - 1º Ciclo
Reabilitação recente da cobertura

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	76/78	EDIFÍCIO Nº:	55
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	192 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	768 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	80	EDIFÍCIO Nº:	56
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	196 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	588 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Logradouro comum com os vizinhos

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	82/84	EDIFÍCIO Nº:	57
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	361 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1083 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	CARAPINHA AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS	AÇO PINTADO	VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	86/90/92	EDIFÍCIO Nº:	58
-------------------------	--------------------	-------------	----------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	348 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	94	EDIFÍCIO Nº:	59
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	281 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	562 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO
ELEMENTOS DISSONANTES			BEGE

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas
Anexo/Garagem na rua lateral

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	60
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	317 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	317 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	VERMELHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		ENVERNIZADO		NATURAL	
	JANELAS	MADEIRA		ENVERNIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	B1	EDIFÍCIO Nº:	61
	Rua Santa Cruz				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	4 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	360 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1440 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	B4	EDIFÍCIO Nº:	62
	"Rua do Loteamento da Calçada"				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	4 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	377 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1885 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO				N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CERÂMICO	AREADO	LADRILHO	BRANCO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	B2	EDIFÍCIO Nº:	63
	"Rua do Loteamento da Calçada"				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	4 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	364 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1820 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO				N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CERÂMICO	AREADO	LADRILHO	BRANCO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Rua do Loteamento da Calçada"	Nº POLÍCIA:	B3	EDIFÍCIO Nº:	64
	"Avenida do Colégio"				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	4 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	347 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1735 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO				N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CERÂMICO	AREADO	LADRILHO	BRANCO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	65
	"Rua de Acesso ao Exposalão - Multiusos de Sernancelhe"				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	185 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	555 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	CARAPINHA	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO	LACADO		CINZA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV					

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio" Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	66
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	2238 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	4476 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	METÁLICA		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	TIJOLO	FACE À VISTA	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Centro de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	67
	"Rua de Acesso ao Expositão - Multiusos de Sernancelhe"			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	785 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	785 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	METÁLICA	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	PLACA	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE AÇO		2 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Café/Bilheteira rodoviária/Autocarros

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	98/100	EDIFÍCIO Nº:	68
-------------------------	----------------------	-------------	--------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	778 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	778 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	BETÃO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	PLANA	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	102/104	EDIFÍCIO Nº:	69
	Bairro Sulmineiro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	200 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	600 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	70
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	194 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	388 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	71
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	139 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	417 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Chaminé em alumínio		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	6/8	EDIFÍCIO Nº:	72
-------------------------	--------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	180 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	720 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO		
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	73
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	326 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	652 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	7/9	EDIFÍCIO Nº:	74
-------------------------	--------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	203 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	609 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	75
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	144 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	432 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO BORDEAUX
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	11/13	EDIFÍCIO Nº:	76
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	214 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	642 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	14/16	EDIFÍCIO Nº:	77
-------------------------	--------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	168 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	504 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	78
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	136 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	408 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CARAPINHA PLACA	AMARELO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	79
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	157 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	314 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	CINZA BORDEAUX
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	ACETINADO
COBERTURA	TELA	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	80
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	135 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	405 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	81
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	184 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	552 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	82
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	348 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CARAPINHA PLACA	AMARELO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	12/14	EDIFÍCIO Nº:	83
-------------------------	----------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	156 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	468 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	ROSA AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	ENVERNIZADO	NATURAL
	JANELAS MADEIRA	ENVERNIZADO	NATURAL
	VARANDAS AÇO	LACADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	16/18	EDIFÍCIO Nº:	84
-------------------------	----------------------	-------------	-------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	522 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CARAPINHA PLACA	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
3 frentes públicas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	85
-------------------------	----------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	205 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	615 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	21	EDIFÍCIO Nº:	86
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	255 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	765 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	AREADO PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	87
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	210 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	420 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	88
-------------------------	----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	176 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	352 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		NATURAL
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior
2 frentes públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	89
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	522 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro"	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	90
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	220 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	440 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Bairro Sulminheiro" Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	91
			106		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	522 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Bairro Sulminheiro	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	92
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	187 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	561 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CARAPINHA PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	21	EDIFÍCIO Nº:	93
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	138 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	276 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	22	EDIFÍCIO Nº:	94
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	121 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	242 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	95
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	244 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	24	EDIFÍCIO Nº:	96
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	124 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	248 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	25	EDIFÍCIO Nº:	97
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	26	EDIFÍCIO Nº:	98
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	254 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	99
-------------------------	--------------------	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	509 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1018 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	METÁLICA BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	ALUMÍNIO	CHAPA	CINZA VERMELHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO AZUL
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO AZUL
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	COMÉRCIO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 100
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	55	EDIFÍCIO Nº:	101
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	200 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	800 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	51	EDIFÍCIO Nº:	102
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	312 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	936 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	CARAPINHA PLACA	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS	AÇO PINTADO	CINZA
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	AREADO	BEGE
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação/Anexo		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	47	EDIFÍCIO Nº:	103
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	201 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	402 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 104
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	179 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	537 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BEGE AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 105
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	71 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	PINTADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Capela

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	46	EDIFÍCIO Nº:	106
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	192 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	384 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	108	EDIFÍCIO Nº:	107
-------------------------	--------------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	281 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	562 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	110	EDIFÍCIO Nº:	108
-------------------------	--------------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	163 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	489 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	CARAPINHA AZULEJO	AMARELO CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	TERMOLACADO NATURAL BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO PRETO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	3 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	63	EDIFÍCIO Nº:	109
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	179 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	537 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	65	EDIFÍCIO Nº:	110
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	121 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	363 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre João Rodrigues	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 111
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	185 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	555 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	GRANITO				AMARELO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES			Parabólica/Chaminé				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre João Rodrigues	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 112
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	173 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	173 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre João Rodrigues	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 113
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	2102 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	4204 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	METÁLICA	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CERÂMICO	AREADO	AZULEJO	BRANCO	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		VERDE	
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE AÇO		4 ÁGUAS		VERDE	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Pavilhão Desportivo Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre João Rodrigues	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 114
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	3568 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	10704 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	REBOCO	AREADO
COBERTURA	TELA	PLANA	BEGE
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	EQUIPAMENTO			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Escola C+S de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	112/114	EDIFÍCIO Nº:	115
-------------------------	--------------------	-------------	---------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	374 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1496 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO VERDE VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO VERDE
	VARANDAS	AÇO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO		
	R/CHÃO	COMÉRCIO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 116
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	291 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	582 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	BETÃO		PRÉ-FABRICADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		Antena TV/Parabólica					


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	71	EDIFÍCIO Nº:	117
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	163 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	326 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	CARAPINHA PLACA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS AÇO	LACADO	CASTANHO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga C"	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	118
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	158 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga C"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 119
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	324 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	324 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga C"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 120
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	190 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	190 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga C"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 121
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	340 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	340 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga C"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 122
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	174 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga A"	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	123
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	150 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	300 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga A"	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	124
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	169 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	338 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga A"	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	125
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	101 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	202 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga A"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 126
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	72 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	CHAPA METÁLICA	QUINADA
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Utilizada como arrumos das habitações vizinhas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga A"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 127
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada A	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	128
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	4 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	170 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	680 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA ALUMÍNIO	LACADO	CASTANHO
	JANELAS MADEIRA	LACADO	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada A	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	129
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA AÇO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada A	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	130
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	123 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	246 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	CARAPINHA PLACA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada A	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	131
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	256 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	512 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BRANCO
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada A	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 132
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	182 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	364 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada A	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	133
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	279 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	837 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO		BRANCO	
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO		4 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	43	EDIFÍCIO Nº:	134
-------------------------	---------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	256 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	135
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	205 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	410 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC			BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	AÇO	LACADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	136
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	244 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	244 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	137
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	211 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	633 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	138
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	192 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	384 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	139
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A ANEXO NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 140
	"Tapada da Calçada B"		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	445 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	890 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	COMÉRCIO	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	39	EDIFÍCIO Nº:	141
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	367 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1468 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	142
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	186 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	372 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	143
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	212 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	636 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 144
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	148 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	296 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	LACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	GRANITO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	145
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	204 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	408 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	146
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	148 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	296 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Tapada da Calçada B"	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	147
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	204 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	408 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 148
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	147 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	294 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	AMARELO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 149
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	150 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	300 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	150
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	916 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	2748 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	METÁLICA	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	PLACA	BRANCO	VERMELHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE AÇO		INCLINADA		CINZA	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO	EQUIPAMENTO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Bombeiros Voluntários de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga D"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 151
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	215 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	215 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BEGE AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	----------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 152
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	311 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	622 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	ROSA AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	Lote 1	EDIFÍCIO Nº:	153
-------------------------	----------------	-------------	--------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	224 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	448 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	Lote 3	EDIFÍCIO Nº:	154
-------------------------	----------------	-------------	--------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	225 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	450 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	27	EDIFÍCIO Nº:	155
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1438 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	2876 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO	EQUIPAMENTO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	156
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	727 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1454 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	CERÂMICO GRANITO	GRÉS PLACA	BORDEAUX BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TEMPERADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELA	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	SERVIÇOS		
	1º PISO	SERVIÇOS		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Unidade de Cuidados Continuados da Casa da Misericórdia de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	157
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	192 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	576 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	AREADO CARAPINHA	BRANCO CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS AÇO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	158
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	CARAPINHA	BLOCO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
	JANELAS	MADEIRA		LACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso directo do espaço público para o logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	11/9	EDIFÍCIO Nº:	159
-------------------------	--------------------	-------------	------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	278 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	556 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	160
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	125 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	375 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		BRANCO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 161
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	28 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELA ASFÁLTICA	PLANA	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 162
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	145 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	145 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	3 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 163
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1868 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	3736 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO TIJOLO	AREADO FACE À VISTA	BRANCO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELA TELHA CERÂMICA	PLANA 2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO	EQUIPAMENTO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Santa Casa da Mesiricórdia de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	164
	Rua do Penedo		7		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	233 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	466 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	165
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	157 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	471 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	AMARELO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 166
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	77 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	154 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 167
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	71 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 168
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	254 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	169
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	42 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Ar condicionado/ Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	170
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	34 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Ar condicionado/ Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	171
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	24 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	24 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Do mesmo proprietário do 170 que usa ambos edifícios simultaneamente

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	172
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	173
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	29 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	29 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	6/4	EDIFÍCIO Nº:	174
-------------------------	---------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS AÇO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO	CINZA CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	175
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	145 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	290 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	176
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	177
-------------------------	----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	868 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1736 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	VERDE CINZA
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	VERDE CINZA
	VARANDAS AÇO-INOX VIDRO	ACETINADO	NATURAL
COBERTURA	TELA	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Casa da Criança
2 frentes públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	178
-------------------------	----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	320 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	320 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO MADEIRA		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Centro de Artes de Sernancelhe / Sala de Estudo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	179
-------------------------	----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1000 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	2000 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Academia de Música
Parque de estacionamento da serventia da Academia de Música e da Sala de Estudo
Acesso ao logradouro da Sala de Estudo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 180
-------------------------	----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	249 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	498 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BEGE AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	GRANITO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Antigas instalações da Associação de Desportos Náuticos e Casa do Povo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 181
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	334 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	334 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	182
-------------------------	----------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	250 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	250 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	SERVIÇOS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Correios

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 183
-------------------------	----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	69 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA AREADO	BEGE BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	JANELAS	TERMOLACADO	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

PT

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	17/19	EDIFÍCIO Nº:	184
-------------------------	----------------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	236 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	708 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	AREADO TIJOLEIRA	BEGE LARANJA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	VARANDAS AÇO	LACADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 185
-------------------------	----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	158 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO CARAPINHA	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS AÇO	LACADO	CINZA
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	186
-------------------------	----------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	366 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		BRONZE	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO	TERMOLACADO	BRONZE	BRANCO
	VARANDAS	AÇO		LACADO		CINZA	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	7/9	EDIFÍCIO Nº:	187
-------------------------	----------------------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	150 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	ANODIZADO TERMOLACADO NATURAL CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO ENVERNIZADO CASTANHO NATURAL
	VARANDAS	AÇO	LACADO CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV/Ar condicionado/Porta		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	188
-------------------------	----------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	189
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1348 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	4044 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	LACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	GRANITO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO	SERVIÇOS			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Câmara Municipal de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	190
	Rua Doutor Oliveira Serrão				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	6 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	604 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	3624 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	LACADO
	VARANDAS	BETÃO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES	HABITACÃO			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
2 frentes públicas
Antena de difusão de rádio na cobertura

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	1/5	EDIFÍCIO Nº:	191
-------------------------	----------------------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	509 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1018 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	PLACA	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	ANODIZADO	BEGE	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	ANODIZADO	BEGE	NATURAL
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELA	2 ÁGUAS	PLANA	NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Mercado	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	192
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	AREADO AZULEJO	BEGE VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS AÇO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELA	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Mercado	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	193
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	161 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	322 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Mercado	Nº POLÍCIA:	8/10	EDIFÍCIO Nº:	194
-------------------------	----------------	-------------	------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	129 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	387 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		BRONZE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		BRONZE	
	VARANDAS	AÇO	LACADO		CASTANHO	
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Mercado	Nº POLÍCIA:	14/10	EDIFÍCIO Nº:	195
-------------------------	----------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	209 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	209 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Mercado	Nº POLÍCIA:	20	EDIFÍCIO Nº:	196
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	197
-------------------------	-------------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	201 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	603 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	BETÃO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	PINTADO	PRÉ-FABRICADO
ALTERAÇÕES		2 ÁGUAS	PRETO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	198
-------------------------	-------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	222 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	PRETO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Escada de acesso ao 1º piso directamente pelo exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 199
-------------------------	-------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	264 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	3 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	200
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	256 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	5 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	201
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	13/15	EDIFÍCIO Nº:	202
-------------------------	--------------------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	84 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	168 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	203
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	156 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	312 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	AÇO	LACADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	204
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	232 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	464 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	ROSA AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS GRANITO	PRÉ-FABRICADO	AMARELO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	205
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	185 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	555 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	206
-------------------------	--------------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	254 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	207
-------------------------	--------------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	356 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	BORDEAUX
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 208
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	136 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	209
-------------------------	--------------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	174 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BEGE AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	LACADO
	JANELAS	MADEIRA	LACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	210
-------------------------	--------------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	40 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Painél Solar		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Madalena	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	211
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	78 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	GRANITO	PRÉ-FABRICADO		AMARELO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Madalena	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	212
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	140 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	280 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Madalena	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	213
	Travessa da Madalena				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	131 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Madalena	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	214
	Travessa da Madalena				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	156 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	AREADO PLACA	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Madalena	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	215
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	220 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		PRETO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Madalena	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 216
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	55 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 217
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	66 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	66 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Avenida do Colégio"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 218
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1260 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	3780 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO METÁLICA		N/A
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELA	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	COMÉRCIO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 219
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	342 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 220
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	118 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	354 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Tapada da Calçada B	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 221
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	189 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	189 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 222
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	262 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	524 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	AREADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso e aos anexos
Guarda Nacional Republicana

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	42	EDIFÍCIO Nº:	223
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	170 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	510 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO VERDE BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO ANODIZADO NATURAL BRANCO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 224
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	VERMELHO
	JANELAS	MADEIRA	VERMELHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	225
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	20 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	20 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	226
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	256 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO		NATURAL	
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	Portão em aço					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	13/15	EDIFÍCIO Nº:	227
-------------------------	-----------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	148 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	444 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		3 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao sótão

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	228
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	95 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	190 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	MADEIRA	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CAIADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	229
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	102 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	204 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	3/5/7	EDIFÍCIO Nº:	230
-------------------------	-----------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	234 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	468 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	MADEIRA
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS	FERRO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	231
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	243 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	486 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO MADEIRA	PINTADO PINTADO BORDEAUX BORDEAUX
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Oliveira Serrão	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 232
-------------------------	----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	49 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	49 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS AÇO	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELA	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	SERVIÇOS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Instalações sanitárias públicas

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 233
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 234
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	108 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	216 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	1 ÁGUA	PRETO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	235
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	203 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	406 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	236
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	92 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO PINTADO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	237
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	160 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	PINTADO VERDE
	JANELAS	FERRO	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	238
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	143 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	286 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CAIADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALVENARIA	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	CAIADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso e aos anexos
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	239
-------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	167 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	240
	Rua do Cotovelo				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	164 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	492 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VIDRO	TERMOLACADO		BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	241
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	108 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	216 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	CARAPINHA	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO			BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso e aos anexos

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	242
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	124 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	248 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	243
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	119 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	357 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	CARAPINHA
ELEMENTOS DISSONANTES			BRANCO

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao sótão

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 244
	Rua do Cotovelo		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	276 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	552 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	MADEIRA	ENVERNIZADA
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE	COMÉRCIO			
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Alojamento local
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Vasco Moreira	Nº POLÍCIA:	10/12	EDIFÍCIO Nº:	245
-------------------------	-----------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	131 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	AÇO	TERMOLACADO	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	18	EDIFÍCIO Nº:	246
	Avenida Vasco Moreira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	526 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1052 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Alojamento turístico "Casa da Comenda da Ordem de Malta"
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	247
-------------------------	-------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	148 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	296 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa dos Bombeiros	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	248
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	130 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	260 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA ALUMÍNIO	PINTADO ANODIZADO CASTANHO NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa dos Bombeiros	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	249
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO MADEIRA	PINTADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa dos Bombeiros	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	250
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	126 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	378 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	REBOCO	AREADO		BEGE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 251
	Travessa dos Bombeiros		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	375 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	750 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CARAPINHA	BLOCO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ALUMÍNIO	GALVANIZADO	TERMOLACADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Antigos Bombeiros voluntários de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Doutor Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	252
	Praça da República				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	150 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	300 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CAIADO	BLOCO	BEGE	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	AÇO	PINTADO	VERDE	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO	BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PRÉ-FABRICADO	BRANCO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	253
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CAIADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO VERDE
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 254
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	255
	Travessa da República				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	227 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	454 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 256
-------------------------	-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	82 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	257
	"Travessa dos Bombeiros A"				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	460 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	920 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO	BLOCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	EQUIPAMENTO		
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Museu Paroquial
Ampliação corresponde à união de 3 habitações pré-existent

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Travessa dos Bombeiros A"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 258
-------------------------	----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	98 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	294 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	BLOCO	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO	ENVERNIZADO	BRANCO	NATURAL
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 3º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Travessa dos Bombeiros A"	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 259
-------------------------	----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	260
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	90 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	180 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	LACADO
	JANELAS	MADEIRA	LACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 261
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	180 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	540 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO		
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ampliação corresponde ao anexo
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 262
	Rua do Castelo		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	263 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	526 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	S/R	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS				
	JANELAS				
	VARANDAS				
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO				
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES					
Ampliação corresponde ao 1º piso					
Com logradouro					

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 263
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	66 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	132 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	S/R	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS				
	JANELAS				
	VARANDAS				
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO				
ELEMENTOS DISSONANTES					


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ampliação corresponde ao 1º piso
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 264
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	117 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	117 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 265
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	278 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	556 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		CINZA	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES			Anexo				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro
Anexo dissociante do conjunto, sem qualidade, e com a aplicação de múltiplos sistemas construtivos díspares

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 266
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	159 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	318 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 267
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	AÇO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	BETÃO ARMADO	À VISTA
ELEMENTOS DISSONANTES			CINZA

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 268
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148 m ²



CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BEGE	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao rés-do-chão
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 269
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	142 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	426 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		BETÃO		PLANA		CINZA	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES			Ampliação				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 270
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	238 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	238 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	BLOCO BETÃO	
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 271
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO CAIADO	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA FERRO	PINTADO	CASTANHO VERDE
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 272
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	172 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Caixilharia		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	26	EDIFÍCIO Nº:	273
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	24	EDIFÍCIO Nº:	274
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	120 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 275
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	176 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 276
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	272 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	544 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 277
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	227 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	454 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	PLACA	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELA	4 ÁGUAS	PLANA	NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO		PLACA		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Biblioteca Municipal
Antiga escola

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 278
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	57 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 279
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	121 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	121 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	FIBROCIMENTO	CHAPA
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	8/16	EDIFÍCIO Nº:	280
-------------------------	------------------	-------------	------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	118 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	236 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV/Empena		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	281
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	172 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	344 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO	BLOCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 282
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO	BLOCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 283
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	56 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 284
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	346 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	346 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Igreja de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 285
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	208 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	416 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	MADEIRA	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	ARDÓSIA	BLOCO	PLACA	AMARELO	PRETO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 286
	Avenida Vasco Moreira		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	125 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	250 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 287
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	125 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	250 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	288
	Rua do Corredor				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 289
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Corredor	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 290
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	228 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO	BLOCO
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Corredor	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 291
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	28 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ATO	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES

Capela

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 292
	"Travessa dos Bombeiros A"		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	293
	"Travessa dos Bombeiros A"				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	348 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Passagem pública ao nível do rés-do-chão que permite a ligação directa do Largo Marquês de Pombal à Praça da República por intermédio da Rua Corredor Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	294
-------------------------	-------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	140 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	280 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	295
-------------------------	-------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	196 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	392 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CAIADO BLOCO	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 296
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	744 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1488 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CAIADO BLOCO	BRANCO AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 297
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	194 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	194 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 298
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	107 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia A	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 299
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	40 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	300
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	301
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	140 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 302
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	109 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	218 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Cobertura		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	303
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	56 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	304
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	66 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 305
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	103 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	206 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 306
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	38 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO MADEIRA	VERMELHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	307
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	126 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	CAIADO AREADO	BRANCO POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO AZUL CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	308
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	309
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	175 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	350 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA TELA	2 ÁGUAS PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	CAIADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 310
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	107 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	VERDE	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Parcialmente recuperada
Ampliação corresponde ao anexo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	311
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	312
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	119 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	238 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	VERDE	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO		BEGE	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	313
	Rua do Cedro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	108 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	216 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	CARAPINHA	AZUL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	PRETO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 314
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	57 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	315
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	90 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BRANCO VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 316
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	26 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	26 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 317
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	10 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	10 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 318
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	11 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	11 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	319
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	35 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 320
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	35 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	321
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	97 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	194 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	21	EDIFÍCIO Nº:	322
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	216 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		BRONZE	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		BRONZE	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	323
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	438 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Cedro	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	324
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	68 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	CASTANHO	BORDEAUX
	JANELAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	CASTANHO	BORDEAUX
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		NATURAL	
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Figueira	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	325
	Travessa do Cedro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	130 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	260 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BEGE	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES					
Ampliação corresponde ao 1º piso					
Com logradouro					

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Figueira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 326
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	26 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	26 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Figueira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 327
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Figueira	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	328
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	CINZA BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	AREADO	BEGE
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 329
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	105 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	210 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 330
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	225 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	450 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES		REDUÇÃO	REBOCO	AREADO		BEGE	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Conjunto de construções dentro de uma construção pré-existente em granito sem cobertura

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 331
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ACETINADO		NATURAL	
	JANELAS					
	VARANDAS					
COBERTURA	BETÃO		PLANA		CINZA	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 332
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ATO	CINZA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 333
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Figueira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 334
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Cruzeiro	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	335
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	181 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	362 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Lages da Ribeira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 336
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	1 ÁGUA	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Lages da Ribeira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 337
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	334 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	S/R		
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Lages da Ribeira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 338
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	123 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	246 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	339
	Rua do Clube				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	148 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	296 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO		BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO	PLACA	AMARELO
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	340
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	341
	Rua de Santa Cruz				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	217 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	651 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	AREADO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	ENVERNIZADO	ANODIZADO	NATURAL	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	ENVERNIZADO	NATURAL	NATURAL
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		8 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo e ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	342
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	36 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	72 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	343
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 344
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	381 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		CAIADO	AREADO	BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	BRANCO	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES			Ampliação				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação com acesso pela Rua do Clube e pela Rua Doutor Ribeiro Saraiva
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	345
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	108 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso pelo tardoz

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 346
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso pelo tardoz

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	21	EDIFÍCIO Nº:	347
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	112 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	336 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso directo pelo exterior ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	18/20	EDIFÍCIO Nº:	348
-------------------------	-------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	184 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	552 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	MARMORITE		CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso às habitações por escada exterior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	349
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	350
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	142 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 351
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	300 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	352
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	119 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	238 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AZUL OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO TERMOLACADO	NATURAL BRANCO
	JANELAS MADEIRA	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA TELA	1 ÁGUA PLANA	NATURAL PRETO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	AREADO	AZUL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 353
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	86 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	354
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	355
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		OCRE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 356
	Rua de Santa Cruz		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	120 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	120 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	N/A
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 357
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 358
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	27 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	27 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ATO	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 359
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	36 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	36 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 360
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	56 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	361
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	VERMELHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	GRANITO		PRÉ-FABRICADO		AZUL	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 362
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		6 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao 1º piso

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 363
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO CARAPINHA	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 364
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	59 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	59 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 365
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	190 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	190 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	366
	Rua da Maltaria				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 367
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	174 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 368
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	81 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	20	EDIFÍCIO Nº:	369
-------------------------	-------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	478 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	956 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	370
-------------------------	-------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	142 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Acesso directo pelo exterior ao 1º piso
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	Nº POLÍCIA:	12/14	EDIFÍCIO Nº:	371
-------------------------	-------------------------	-------------	-------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	212 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	424 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	ANODIZADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	GRANITO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Caixilhos		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Gabriel Lopes Azevedo	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	372
-------------------------	-----------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	146 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Gabriel Lopes Azevedo	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	373
-------------------------	-----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	267 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	534 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Gabriel Lopes Azevedo	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	374
-------------------------	-----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	278 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	556 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Gabriel Lopes Azevedo	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	375
-------------------------	-----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	224 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	448 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Acesso directo pelo exterior ao 1º piso
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 376
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	44 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 377
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	156 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Acesso directo pelo exterior ao 1º piso
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 378
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	292 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	379
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	54 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	1 ÁGUA	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Cobertura		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	380
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	47 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	381
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	260 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	520 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	PLACA	AMARELO	AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	GRANITO	BLOCO		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES			Diferentes tipos de granitos				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	22	EDIFÍCIO Nº:	382
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	186 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	558 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AZUL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 383
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	248 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	744 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Clube	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	384
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	111 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Município	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 385
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	482 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	964 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES

Audatório Municipal de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	386
-------------------------	-------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	175 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	350 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO AREADO	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	387
-------------------------	-------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	151 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	302 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	388
	Rua de Santa Cruz				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	121 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	242 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 389
-------------------------	-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	150 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 390
-------------------------	------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	202 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	404 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO AREADO	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	AREADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Marquês de Pombal	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 391
	Rua da Figueira		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	153 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	306 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Cruzeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 392
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	VERDE	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 393
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	394
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	108 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 395
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	157 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	314 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 396
-------------------------	------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	174 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CAIADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 397
-------------------------	------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	266 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	532 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 398
-------------------------	------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	61 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	399
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	207 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BEGE	
ELEMENTOS DISSONANTES							



USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ampliação corresponde aos dois pisos superiores

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	400
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	401
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	VARANDAS	AÇO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Chaminé e reabilitação da cobertura		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 402
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS	AÇO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		BETÃO		PLANA		CINZA	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	REstantes				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia A	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 403
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	63 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			



USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia A	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 404
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	150 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	PEDRA	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		8 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo lateral
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia A	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 405
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	54 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia A	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	406
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia A	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	407
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	CARAPINHA	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	VERDE	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	AREADO			BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							



USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Ampliação corresponde ao piso superior

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	408
	Rua do Cedro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	190 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	380 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	409
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	158 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cedro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 410
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	201 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	402 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	APARENTE	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 411
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 412
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	168 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	336 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Cardia	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 413
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	207 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	414 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO	COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AMARELO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO	CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO	CASTANHO	
	VARANDAS					
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO		2 ÁGUAS	PRETO	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	CHAPA FIBROCIMENTO			PRETO	
ELEMENTOS DISSONANTES			Cobertura			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde à cobertura

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 414
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	123 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	369 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	415
-------------------------	------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	220 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	8 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	CARAPINHA
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 416
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	169 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	338 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO AREADO	AMARELO BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS AÇO	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS AÇO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	AREADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde ao anexo na entrada

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 417
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	200 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	400 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	22	EDIFÍCIO Nº:	418
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	156 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	312 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 419
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	264 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	18	EDIFÍCIO Nº:	420
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 421
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	248 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	496 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		8 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		AREADO		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação corresponde à habitação

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 422
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	AÇO	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA MADEIRA	BRANCO
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	26	EDIFÍCIO Nº:	423
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	234 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	28	EDIFÍCIO Nº:	424
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	97 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	194 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 425
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	64 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		CINZA
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 426
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	AREADO LADRILHO	BRANCO COR TIJOLO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Antena TV		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	34	EDIFÍCIO Nº:	427
			34A		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	163 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	326 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	428
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	117 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	234 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	429
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	120 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	240 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO	PRETO BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	430
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	254 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 431
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	186 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	558 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO XISTO	CARAPINHA PLACA	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA CHAPA DE FIBROCEMENTO	ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Entrada pelo anexo

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	432
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	243 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	486 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	433
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	200 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	BLOCO	AREADO	AMARELO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO		NATURAL	
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		BRANCO	
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	434
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	224 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	448 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Lage de Cima	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 435
-------------------------	--------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	522 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	436
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	312 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	PLACA	PINTADO	BEGE	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	GRANITO	APARENTE		CINZA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	437
-------------------------	------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	141 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	282 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO AREADO	BEGE BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS AÇO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	438
			3		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	343 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	686 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 439
-------------------------	------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	380 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	380 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	PLACA	AREADO	BEGE	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo Aquilino Ribeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 440
-------------------------	------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ANODIZADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	441
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	361 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	361 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	TIJOLO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	442
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	221 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	442 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	443
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	216 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	432 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	BRANCO VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 444
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	171 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	171 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ÁÇO	AZUL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO	SERVIÇOS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Oficina de Automóveis

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	445
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	382 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	382 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	METÁLICA		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO ALUMÍNIO	AREADO CHAPA	BRANCO VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 446
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	144 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE LARANJA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS AÇO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO	BORDEAUX BORDEAUX
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BORDEAUX
	VARANDAS AÇO	PINTADO	BORDEAUX
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Castanheiro do Bento	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 447
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	204 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	408 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 448
-------------------------	-------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	115 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ÁÇO	PINTADO VERDE
	JANELAS	ÁÇO	PINTADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Devoluto - sem cobertura

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 449
-------------------------	-------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	228 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	456 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	AÇO	PINTADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 450
-------------------------	-------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	61 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	TIJOLO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		BRANCO	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	451
-------------------------	-------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	180 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	540 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO			N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	CINZA
	JANELAS	AÇO		PINTADO		CINZA
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	BETÃO	2 ÁGUAS	PLANA	NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 452
-------------------------	-------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	98 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	98 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 453
-------------------------	-------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	134 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	APARENTE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	29	EDIFÍCIO Nº:	454
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	254 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	31	EDIFÍCIO Nº:	455
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 456
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	172 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	344 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	35	EDIFÍCIO Nº:	457
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	339 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	37	EDIFÍCIO Nº:	458
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	125 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	375 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 459
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	156 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	468 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	41	EDIFÍCIO Nº:	460
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	141 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	564 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	34	EDIFÍCIO Nº:	461
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	177 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	354 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	32	EDIFÍCIO Nº:	462
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	396 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	BETÃO	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	Ampliação Lateral		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	30	EDIFÍCIO Nº:	463
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	VERDE BRANCO
	VARANDAS	BETÃO	BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	PRÉ-FABRICADO	BRANCO
ALTERAÇÕES		2 ÁGUAS	NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	28	EDIFÍCIO Nº:	464
			26		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	232 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	696 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	24	EDIFÍCIO Nº:	465
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	22	EDIFÍCIO Nº:	466
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	334 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS AÇO ALUMÍNIO	PINTADO ANODIZADO	CINZA NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS AÇO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	3 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 467
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	2 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	279 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	18	EDIFÍCIO Nº:	468
-------------------------	--------------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	189 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	567 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 469
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	188 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	188 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO		
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA		
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Nossa Senhora dos Remédios	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 470
-------------------------	--------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	72 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 471
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	146 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 472
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	BLOCO AREADO	NATURAL BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 473
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	117 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	234 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO		
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 474
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	121 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	121 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	475
-------------------------	------------	-------------	--	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	356 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	ENVERNIZADO	NATURAL
	JANELAS AÇO	PINTADO	VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	476
-------------------------	------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	85 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 477
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO		
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Devoluto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 478
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	392 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	784 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Devoluto
Capela de S. Teotónio

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 479
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	55 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ATO	PINTADO
	JANELAS	ATO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 480
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	262 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Pertence à Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 481
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 482
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	54 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BLOCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Capela da Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida das Tílias	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 483
	Rua Castanheiro do Bento		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	BANDA
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1221 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	3663 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO	SERVIÇOS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Cemitério Novo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 484
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO		TIPOLOGIA DO EDIFICADO	
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	2910 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	0 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES
Cemitério

2.3 Fichas de caracterização do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Avenida das Tílias

ESPAÇO Nº: 1



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	AVENIDA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	INTENSA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	INTENSA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INSUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	BETUMINOSO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	X	ESPLANADA	X PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Principal via de atravessamento de Sernancelhe


Vários espaços públicos com carácter de permanência associados a esta infra-estrutura

Na proximidade do Largo Aquilino Ribeiro a rua tem duas cotas com caracteres distintos

Principal entrada em Sernancelhe, quer vindo da Guarda, quer de Viseu

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo Aquilino Ribeiro

ESPAÇO Nº: 2



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	INTENSA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	INTENSA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Largo da antiga Junta de Freguesia

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Escadaria entre Av. Tílias e a Lage de Cima"

ESPAÇO Nº: 3



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Liga a Lage de Cima à cota superior da Av. Das Tílias

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Lage de Cima

ESPAÇO Nº: 4

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Viela Lage de Cima	ESPAÇO Nº:	5
-------------------------	--------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO		ESTACIONAMENTO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ARBORIZAÇÃO		ACESSO A PARQUE	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	CAPACIDADE POLARIZADORA	
MOVIMENTO PEDONAL		FREQUÊNCIA	BAIXA
TIPO	DE PASSAGEM		
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Único acesso às casas da Segurança Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Azinhaga Lage de Cima	ESPAÇO Nº:	6
-------------------------	-----------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	N.A.	FREQUÊNCIA	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua Cemitério Novo

ESPAÇO Nº:

7



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS DOIS LADOS CONTÍNUO

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

>1,20

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

SIM

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) SERVIÇOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA MODERADA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA MÉDIA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	BETUMINOSO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM	

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Colégio Acesso ao Centro Escolar de Sernancelhe - 1º Ciclo	ESPAÇO Nº: 8
--------------------------------	--	---------------------



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	SIM	
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	X	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Avenida do Colégio"

ESPAÇO Nº: 9



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	AVENIDA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	SIM	
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	INTENSA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	X	ESPLANADA
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Centro Desportivo de Sernancelhe

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Rua de Acesso ao Expositório - Multiusos de Sernancelhe"

ESPAÇO Nº: 11

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS DOIS LADOS DESCONTÍNUO

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

>1,20

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA INTENSA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA INTENSA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA SUFICIENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO		LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	LAJETA DE BETÃO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	BEGE	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO				BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES


Entrada em Sernancelhe a partir da N229

Acesso ao local da feira

Acesso ao Centro de Exposições e Estação de Camionagem

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Santa Cruz

ESPAÇO Nº: 12



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	SIM	
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	INTENSA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	X PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Fortemente relacionado com largo de condomínio com mobiliário urbano, equipamento infantil e comércio
Rua arborizada em grande parte da sua extensão.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Rua dos Bombeiros"

ESPAÇO Nº: 13

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS DOIS LADOS CONTÍNUO

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

>1,20

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA MÉDIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA MODERADA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA SUFICIENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES


Rua de ligação entre a Av. Das Tílias e a Rua do Colégio

Ligação com o Centro de Saúde e os Bombeiros Voluntários de Sernancelhe

Fortemente relacionado com largo com equipamentos públicos desportivos e áreas de lazer

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Estação de Camionagem e Praça da Feira

ESPAÇO Nº: 14

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	MODERADA
------------	----------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	SIM

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	ALTA
------------	------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	LAJETA DE BETÃO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	BEGE	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	X	ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	X
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

Parque de estacionamento da Estação de Camionagem que semanalmente é convertido em local de Feira de produtos variados (alimentares, vestuário, etc.)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Bairro Sulminheiro

ESPAÇO Nº:

15



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	SIM	
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	REDUZIDA
------------	----------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	BAIXA
------------	-------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

16



OBSERVAÇÕES
Parque infantil.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Largo da Capela"	ESPAÇO Nº:	17
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	PRAÇA AJARDINADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
Relação de proximidade com a ribeira
Interesse patrimonial

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Caminho Beira-Ribeirinho"

ESPAÇO Nº: 18



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Caminho arborizado entre campos que acompanha a ribeira.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Percurso pedestre: Rota da Castanha e do Castanheiro"

ESPAÇO Nº: 19



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre João Rodrigues Largo	ESPAÇO Nº:	20
-------------------------	-----------------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA	
SUB - TIPOLOGIA		

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	INTENSA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA



PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO		BETUMINOSO
COR	CINZENTO		CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre João Rodrigues	ESPAÇO Nº:	21
-------------------------	--------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO	
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
Acesso ao Pavilhão Desportivo Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Praça associada ao "Caminho Beira-Ribeirinho"

ESPAÇO Nº: 22



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	PRAÇA AJARDINADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo da Paz e da Amizade

ESPAÇO Nº: 23



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	PARQUE OU JARDIM DE ACESSO PÚBLICO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL	X	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

"Porta de entrada" em Sernancelhe pela N229
Tem associado um parque de merendas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Lugar da Veiga B"

ESPAÇO Nº: 24



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Lugar da Veiga C"

ESPAÇO Nº: 25

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Lugar da Veiga A"

ESPAÇO Nº: 26



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Tapada da Calçada A

ESPAÇO Nº: 27



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQÜÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Rua sem saída

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Tapada da Calçada B"

ESPAÇO Nº: 28



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Área em expansão

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Tapada da Calçada B

ESPAÇO Nº: 29



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Cul-de-sac

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Calçada	ESPAÇO Nº:	30
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Penedo	ESPAÇO Nº:	31
-------------------------	---------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	MÉDIA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Canada	ESPAÇO Nº:	32
-------------------------	---------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 33

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EQUIPAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	N.A.
-------------------	------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	MÉDIA
-------------------	-------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

Largo sobre a Av. Das Tílias

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 34

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EIXO DE CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	N.A.
-------------------	------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	NENHUMA
-------------------	---------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	---	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Doutor Oliveira Serrão
Avenida Vasco Moreira

ESPAÇO Nº: 35



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	SIM	
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	ALTA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 36

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	PRAÇA AJARDINADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	N.A.
-------------------	------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	ALTA
-------------------	------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Praça de enquadramento da Câmara Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Mercado	ESPAÇO Nº:	37
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	INTENSA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	INSEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	MÉDIA



PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL		BETÃO	BETUMINOSO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora dos Remédios	ESPAÇO Nº:	38
-------------------------	-------------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO		CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Travessa da Madalena

ESPAÇO Nº:

39



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	REDUZIDA
------------	----------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	BAIXA
------------	-------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Lugar da Veiga D"	ESPAÇO Nº:	40
-------------------------	--------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	MÉDIA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
Cul-de-sac

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Dr. Ribeiro Saraiva	ESPAÇO Nº:	41
-------------------------	-------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		
TIPOLOGIA	RUA	
SUB - TIPOLOGIA		
ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	
MOVIMENTO PEDONAL		
TIPO	DE PASSAGEM	
FREQUÊNCIA	MÉDIA	

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA
ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	
CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo Marquês de Pombal

ESPAÇO Nº: 42

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS DOIS LADOS DESCONTÍNUO

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO <1,20

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Cruz	ESPAÇO Nº:	43
-------------------------	------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo Gabriel Lopes Azevedo

ESPAÇO Nº: 44

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA MODERADA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Quartel dos Bombeiros Voluntários desativado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cotovelo	ESPAÇO Nº:	45
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa dos Bombeiros

ESPAÇO Nº: 46



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Forno

ESPAÇO Nº: 47



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Picoto	ESPAÇO Nº:	48
-------------------------	------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	ESPAÇO Nº:	49
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Pereira Lapa	ESPAÇO Nº:	50
-------------------------	------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República Biblioteca Municipal	ESPAÇO Nº: 51
-------------------------	--	---------------



ESPAÇO PÚBLICO		
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA	
SUB - TIPOLOGIA		
ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	UM LADO	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	
MOVIMENTO PEDONAL		
TIPO	DE PASSAGEM	
FREQUÊNCIA	MÉDIA	

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA
ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	
CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO		LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	LAJETA GRANITO	CUBO GRANITO	GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO				BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES	
Igreja de Sernancelhe	
Biblioteca Municipal	

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça da República Tardoz da Igreja	ESPAÇO Nº: 52
-------------------------	--	---------------



ESPAÇO PÚBLICO		
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA	
SUB - TIPOLOGIA		
ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	UM LADO	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	
MOVIMENTO PEDONAL		
TIPO	DE PASSAGEM	
FREQUÊNCIA	MÉDIA	

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA
ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	
CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cardia	ESPAÇO Nº:	53
-------------------------	---------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa da Cardia

ESPAÇO Nº: 54

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Cedro

ESPAÇO Nº: 55



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	BETÃO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

Lavadouro público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa da Cardia A

ESPAÇO Nº: 56

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa do Cedro

ESPAÇO Nº: 57



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Figueira	ESPAÇO Nº:	58
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

59



OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Cruzeiro	ESPAÇO Nº:	60
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Clube	ESPAÇO Nº:	61
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Cruz	ESPAÇO Nº:	62
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
ACESSIBILIDADE PEDONAL		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
PASSEIOS	NÃO TEM	MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO		FREQUÊNCIA	MODERADA
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	MÉDIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA		


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Maltaria	ESPAÇO Nº:	63
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQUÊNCIA	BAIXA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Cul-de-sac (acesso pedonal por escadaria para a Rua de Santa Cruz)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Travessa dos Bombeiros A"

ESPAÇO Nº: 64

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA INEXISTENTE

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa da República

ESPAÇO Nº: 65

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua do Corredor

ESPAÇO Nº:

66



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	MODERADA
-------------------	----------

ESTACIONAMIENTO

VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	BAIXA
------------	-------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Capela

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo do Município

ESPAÇO Nº: 67



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	SIM	
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INSUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Nossa Senhora dos Remédios

ESPAÇO Nº: 68

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Madalena	ESPAÇO Nº:	69
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Exposalão - Multiusos de Sernancelhe

ESPAÇO Nº:

70



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EQUIPAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	N.A.
------------	------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	SIM

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	MÉDIA
------------	-------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Centro de Exposições

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Espaço de enquadramento na Av. das Tílias	ESPAÇO Nº:	71
-------------------------	---	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	ESPAÇO DE ENQUADRAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	X ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Parque Infantil Municipal de Sernancelhe

ESPAÇO Nº: 72



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EQUIPAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------



OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X	QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

Largo com equipamentos públicos desportivos e áreas de lazer

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Rua do Loteamento da Calçada"

ESPAÇO Nº: 73



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	UM LADO	DESCONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO		

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	LAJETA DE BETÃO	BETÃO	CUBO DE GRANITO
COR	BEGE	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA	
				X

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	X	ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X	QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Parque Infantil de Sernancelhe, no Loteamento da Calçada	ESPAÇO Nº:	74
-------------------------	--	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A URBANIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO	SERVIÇOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça adjacente à escola primária	ESPAÇO Nº:	75
-------------------------	-----------------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
SUB - TIPOLOGIA	PRAÇA AJARDINADA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	N.A.	FREQUÊNCIA	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO			
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PERMANÊNCIA	VIA PÚBLICA	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	
-----------	---------	---	-----------	---	----------	--

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES
Coreto

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Tanque público

ESPAÇO Nº: 76



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	---	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
Tanque público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Espaço de enquadramento associado ao Pavilhão Desportivo

ESPAÇO Nº:

77



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EQUIPAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	
FREQUÊNCIA	

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	N.A.
------------	------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	NENHUMA
------------	---------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Travessa Nossa Senhora dos Remédios

ESPAÇO Nº:

78

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua Castanheiro do Bento

ESPAÇO Nº:

79



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS	UM LADO	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	>1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO	SERVIÇOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA	MODERADA
------------	----------

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA	ALTA
------------	------

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	LAJETA DE BETÃO	GRANITO	BETUMINOSO
COR	BRANCO	CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	X PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Travessa Castanheiro do Bento"

ESPAÇO Nº: 80



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Praça adjacente ao Cemitério Novo

ESPAÇO Nº: 81



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA



PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Monumento ao Coração de Maria	ESPAÇO Nº:	82
-------------------------	-------------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	PARQUE OU JARDIM DE ACESSO PÚBLICO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	"Travessa de Santa Cruz"	ESPAÇO Nº:	83
-------------------------	--------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		
TIPOLOGIA	RUA	
SUB - TIPOLOGIA		
ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	UM LADO	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO		
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO		
MOVIMENTO PEDONAL		
TIPO	DE PASSAGEM	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA
ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	
CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	BETONILHA		CUBO DE GRANITO
COR	CINZENTO		CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: "Travessa da Calçada"

ESPAÇO Nº: 84



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES