



# OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE CHOSENDO

## PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

CADERNO II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | Outubro de 2024



OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE CHOSENDO  
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

| DATA          | REVISÃO / ALTERAÇÃO | OBSERVAÇÕES                             | VERIFICOU |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| SETEMBRO 2024 | Versão Preliminar   | PERU de Chosendo - Relatório Preliminar | AQ        |
| OUTUBRO 2024  | Versão Final        | Relatório Final – Emissão do PERU       | AQ        |
|               |                     |                                         |           |
|               |                     |                                         |           |
|               |                     |                                         |           |

## FICHA TÉCNICA

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ANDREIA QUINTAS | Arquiteta Paisagista |
| DIANA AMARAL    | Arquiteto Paisagista |
| MANUEL OLIVEIRA | Arquiteto            |
| HELENA BESSA    | Arquiteta            |
| ABEL VIEIRA     | Engenheiro Civil     |
| LUÍS VIEIRA     | Topógrafo            |

## Índice

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                   | 5   |
| 2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO .....                 | 6   |
| 2.1. CARTOGRAMAS TEMÁTICOS .....                      | 6   |
| 2.2. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO .....      | 22  |
| 2.3. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ..... | 334 |

### Índice de Figuras

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Número de edifícios com 1, 2 e 3 pisos (acima da cota de soleira) ..... | 7  |
| Figura 2 – Edifícios por época de construção .....                                 | 8  |
| Figura 3 – Estado de conservação do edificado .....                                | 9  |
| Figura 4 – Edifícios devolutos .....                                               | 10 |
| Figura 5 – Tipo de estrutura do edificado .....                                    | 11 |
| Figura 6 – Uso funcional do edificado .....                                        | 12 |
| Figura 7 – Equipamentos de utilização coletiva .....                               | 13 |
| Figura 8 – Tipologia do espaço público .....                                       | 14 |
| Figura 9 – Rede viária .....                                                       | 15 |
| Figura 10 – Capacidade polarizadora do espaço público .....                        | 16 |
| Figura 11 – Frequência dos Movimentos Automóveis .....                             | 17 |
| Figura 12 – Material dos Pavimentos dos Arruamentos .....                          | 18 |
| Figura 13 – Estado de Conservação dos Pavimentos dos Arruamentos .....             | 19 |
| Figura 14 – Existência de passeios nos arruamentos .....                           | 20 |
| Figura 15 – Tipo de Movimentos Pedonais .....                                      | 21 |





## 1. Introdução

O presente caderno compila os dados recolhidos durante o trabalho de campo realizado no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Chosendo em setembro de 2022.

Este levantamento teve como objetivo a aferição rigorosa das características do edificado e espaço público da ARU de Chosendo e a transposição da informação obtida para as fichas de caracterização. Deste exercício resultou o preenchimento de 311 fichas de edificado e 59 de espaço público que se apresentam, respetivamente, no ponto 2.2. e 2.3. do presente documento.

Posteriormente à recolha da informação, procedeu-se ao seu tratamento, sistematização e organização em cartogramas temáticas, que se apresentam no capítulo 2.1. do presente Caderno e que foram utilizados para ilustrar o Caderno I – Relatório Final da ORU de Chosendo.

## 2. Caracterização e Diagnóstico

### 2.1. Cartogramas temáticos




Figura 1 – Número de edifícios com 1, 2 e 3 pisos (acima da cota de soleira)






Figura 2 – Edifícios por época de construção






Figura 3 – Estado de conservação do edificado




Figura 4 – Edifícios devolutos






Figura 5 – Tipo de estrutura do edificado




Figura 6 – Uso funcional do edificado






Figura 7 – Equipamentos de utilização coletiva






Figura 8 – Tipologia do espaço público




Figura 9 – Rede viária






Figura 10 – Capacidade polarizadora do espaço público




Figura 11 – Frequência dos Movimentos Automóveis






Figura 12 – Material dos Pavimentos dos Arruamentos




Figura 13 – Estado de Conservação dos Pavimentos dos Arruamentos






Figura 14 – Existência de passeios nos arruamentos




Figura 15 – Tipo de Movimentos Pedonais



## 2.2. Fichas de Caracterização do Edificado

|                         |                 |             |    |              |   |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 30 | EDIFÍCIO Nº: | 1 |
|                         | RUA DO AREAL    |             |    |              |   |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 165 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 330 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR    |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |        |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | AREADO      |             | BRANCO |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO          | TERMOLACADO | TERMOLACADO | VERDE  | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | VERDE  |       |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO     |             | VERDE  |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |             | BARRO  |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |        |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |             |             |        |       |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                              |
|------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                  |
| EDIFÍCIO REABILITADO         |
| PISCINA NA LATERAL           |
| PAINEIS SOLARES NA COBERTURA |



|                         |                 |             |              |   |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 2 |
|                         | RUA DO AREAL    |             |              |   |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 155 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 310 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR    |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |        |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | AREADO      |             | OCRE   |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO          | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | BRANCO |        |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO     |             | CINZA  |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |             | BARRO  |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |        |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |             |             |        |        |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

|                         |              |             |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 3 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)    | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 39 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 39 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL |       | TIPO      |           | COR      |       |
|-----------------------|----------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  |       | ALVENARIA |           |          |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  |       | APARENTE  |           | NATURAL  |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA  |       |           |           | NATURAL  |       |
|                       | JANELAS  |          |       |           |           |          |       |
|                       | VARANDAS |          |       |           |           |          |       |
| COBERTURA             |          | CHAPA    | CHAPA | INCLINADA | INCLINADA | VERMELHO | CINZA |
| ALTERAÇÕES            |          |          |       |           |           |          |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |       |           |           |          |       |


|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |              |             |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 4 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)    | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 92 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 92 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

|                         |              |             |    |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 15 | EDIFÍCIO Nº: | 5 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 63 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 126 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                      | TIPO            | COR            |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                       | ALVENARIA       |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO                | APARENTE AREADO | NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO               | ANODIZADO       | NATURAL        |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO              | ANODIZADO       | NATURAL        |
|                       | VARANDAS AÇO                  | PINTADO         | VERDE          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS 4 ÁGUAS | BARRO BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |                               |                 |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA E AR CONDICIONADO      |                 |                |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |
| ANEXO NA LATERAL.    |



|                         |              |             |    |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 13 | EDIFÍCIO Nº: | 6 |
|                         |              |             |    |              |   |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)    | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 147 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 441 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |              | APARENTE    |         | NATURAL |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS | AÇO            | BETÃO        | PINTADO     | PINTADO | VERDE   | BRANCO |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |             |         |         |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |              |             |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 7 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 107 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 107 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA  |           |         |
|                       | JANELAS  | MADEIRA  | PINTADO   | BRANCO  |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                         |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA<br>SEM COBERTURA. |



|                         |              |             |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 8 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)    | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 32 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 32 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | CHAPA SANDWICH | 2 ÁGUAS   | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |               |             |              |   |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 9 |
|                         | RUA DA QUELHA |             |              |   |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 80 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 160 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | BORDEAUX |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES       |
| EDIFÍCIO DEVOLUTO |



|                         |                    |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL       | Nº POLÍCIA: | 7 | EDIFÍCIO Nº: | 10 |
|                         | FONTE DE FORGUILHA |             |   |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 83 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 166 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR      |       |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|---------|----------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA |         |          |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO  | AREADO    | AREADO  | LARANJA  | VERDE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO     | PINTADO   | PINTADO | CASTANHO | VERDE |
|                       | JANELAS  | AÇO            | MADEIRA | PINTADO   | PINTADO | CINZA    | CINZA |
|                       | VARANDAS | AÇO            |         | PINTADO   |         | VERDE    |       |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |         | 2 ÁGUAS   |         | CINZA    |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |         |          |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |         |           |         |          |       |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES       |
| EDIFÍCIO DEVOLUTO |

|                         |                                     |             |                 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | FONTE DE FORGUILHA<br>RUA DA QUELHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 11 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 71 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 142 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | AREADO    | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES       |
| EDIFÍCIO DEVOLUTO |



|                         |               |             |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 12 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 135 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 135 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC       | LACADO  |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | CHAPA SANDWICH |           |         |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

|                         |              |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 13 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)    | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 63 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 126 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO        |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |                | ALVENARIA   |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |                | CARAPINHA   |         | AMARELO |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA        | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO  | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | BRANCO  |       |
|                       | VARANDAS |                |                |             |         |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS     | 2 ÁGUAS | PRETO   | PRETO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |             |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |                |             |         |         |       |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |              |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 14 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 126 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 252 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO                  | COR                          |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA             |                              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | CARAPINHA      AREADO | BRANCO      AMARELO          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | ALUMÍNIO      MADEIRA | TERMOLACADO      ENVERNIZADO |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO              | ANODIZADO                    |
|                       | VARANDAS                  | ALUMÍNIO              | ANODIZADO                    |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO            | 2 ÁGUAS               | PRETO                        |
| ALTERAÇÕES            |                           |                       |                              |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA                    |                       |                              |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO AREAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 15



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)113 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)226 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | CERÂMICO     | AREADO    | AZULEJO | BRANCO   | VÁRIAS   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO          | PINTADO   | PINTADO | CASTANHO | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |              | PINTADO   |         | CASTANHO |          |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO   |         | PRETO    |          |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS   |         | PRETO    |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |           |         |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NA LATERAL E NAS TRASEIRAS



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 16 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)    | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 44 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 132 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |         | COR     |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |          | ALVENARIA   |         |         |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | CERÂMICO | AREADO      |         | AMARELO |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO      | PINTADO     | PINTADO | VERDE   | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | MADEIRA  | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO  | VERDE    |
|                       | VARANDAS | AÇO            |          | PINTADO     |         | VERDE   |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |         | BARRO   |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |         |         |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |         |         |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 17 |
|                         | RUA DO AREAL   |             |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 208 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 624 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR      |          |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | MÁRMORE      | AREADO      | PLACA       | ROSA     | VÁRIAS   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | ATO         | TERMOLACADO | PINTADO  | CASTANHO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |             | CASTANHO |          |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |             | CASTANHO |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |             | BARRO    |          |
| ALTERAÇÕES            |                |              |             |             |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |             |             |          |          |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PRAÇA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 18



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOEXCELENTE

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)191 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)382 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR      |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |              | APARENTE    |             | NATURAL  |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | TERMOLACADO | CASTANHO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | TERMOLACADO | CASTANHO | BRANCO |
|                       | VARANDAS |                |              |             |             |          |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | VÁRIAS      |             | BARRO    |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |             |          |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO REABILITADO

POSSUI UMA PISCINA NO LOGRADOURO.



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

19



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 26 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 26 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CASTANHO |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:7

EDIFÍCIO Nº:20



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EXCELENTE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

80 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

160 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | CINZA   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | CINZA   |
|                       | VARANDAS |                           |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA                    |             |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO REABILITADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

21



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 85 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 170 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |           | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |              | APARENTE    |           | NATURAL |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |           | BRANCO  |         |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | ANODIZADO | BRANCO  | NATURAL |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO     |           | PRETO   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 6 ÁGUAS     |           | BARRO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |             |           |         |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |              |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 22 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 54 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 108 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                           |           |         |
|                       | JANELAS  |                           |           |         |
|                       | VARANDAS |                           |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA                    |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |               |             |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 23 |
|                         | LARGO DO ADRO |             |              |    |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 39 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 39 m2     |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS |                           |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |             |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO  |
| ANEXO AO EDIFÍCIO 18. |

|                         |               |             |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 24 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |         |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | COM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 224 m2          | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 224 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | PINTADO   | VERDE   |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |                     |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | OUTRAS INSTITUIÇÕES |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| OBSERVAÇÕES                 |
| IGREJA PARAQUIAL SÉC. XVIII |



|                         |               |             |   |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 25 |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 75 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 225 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO           | COR     |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA      |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE       | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA        | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA        | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |                |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES            |                |                | 2 ÁGUAS |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                | BARRO   |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO ADRO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 26



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)4 OU MAIS PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)101 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)404 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |           | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE    | AREADO    | NATURAL | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | ANODIZADO | BRANCO  | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | ANODIZADO | BRANCO  | NATURAL |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO     |           | CINZA   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS     |           | PRETO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |           |         |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | SERVIÇOS  |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | RESTANTES | HABITACÃO |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

CAFÉ IPOLITO

|                         |               |             |   |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 27 |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 192 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 384 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |           | COR      |        |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|-----------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |          | ALVENARIA   |           |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO   | APARENTE    | AREADO    | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | ALUMÍNIO | PINTADO     | ANODIZADO | CASTANHO | BRONZE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | ANODIZADO | BRANCO   | BRONZE |
|                       | VARANDAS | AÇO            |          | PINTADO     |           | CASTANHO |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |           | BARRO    |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |           |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |           |          |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

CASA MULTIFAMILIAR.



|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 28 |
|                         | RUA DA ATALAIA |             |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 50 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 100 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA   |         |
|                       | JANELAS  |           |         |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                    |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES        |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA. |
| SEM COBERTURA.     |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 29



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)57 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)57 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO      |           |         |
|                       | JANELAS  |          |           |         |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO


ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.

SEM COBERTURA.

|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 30 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 131 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 262 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA  |           |         |
|                       | JANELAS  |          |           |         |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                          |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA.<br>SEM COBERTURA. |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 31



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)53 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)106 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL     |              | TIPO      |         | COR        |       |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|------------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |            |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO       |              | AREADO    |         | POR PINTAR |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO          | AÇO          | PINTADO   | PINTADO | CINZA      | VERDE |
|                       | JANELAS  |              |              |           |         |            |       |
|                       | VARANDAS | AÇO          |              | PINTADO   |         | VERDE      |       |
| COBERTURA             |          | CHAPA DE AÇO |              | INCLINADA |         | CINZA      |       |
| ALTERAÇÕES            |          |              |              |           |         |            |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |              |              |           |         |            |       |

|                  |           |         |                |  |  |
|------------------|-----------|---------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | ARMAZÉM |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |                |  |  |
|                  | RESTANTES |         |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 32



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)147 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)147 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |     | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |     | APARENTE  |         | NATURAL |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CINZA |
|                       | JANELAS  |                |     |           |         |         |       |
|                       | VARANDAS |                |     |           |         |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |           |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |     |           |         |         |       |

|                  |           |           |                |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |                |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOEM CONSTRUÇÃO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RECONSTRUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 33



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)37 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)74 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |     | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |     | APARENTE  |         | NATURAL  |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO | AÇO       | PINTADO | CASTANHO | CINZA    |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | AÇO | PINTADO   | PINTADO | BRANCO   | BORDEAUX |
|                       | VARANDAS |                |     |           |         |          |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 2 ÁGUAS   |         | BARRO    |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |     |           |         |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 34



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)75 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)150 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   | CASTANHO |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

12

EDIFÍCIO Nº:

35



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

204 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  | AREADO  | NATURAL | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO          | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CINZA   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |         | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS |                |              |           |         |         |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | VÁRIAS    |         | BARRO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |         |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |           |         |         |         |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO

PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE

DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 36



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

33 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

66 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | AREADO    | BORDEAUX |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | PINTADO   | BRANCO   |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA



|                         |                |             |    |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 14 | EDIFÍCIO Nº: | 37 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 96 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 192 m2   |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |       | TIPO        |         | COR    |       |
|-----------------------|-----------|----------------|-------|-------------|---------|--------|-------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |       | ALVENARIA   |         |        |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         |       | AREADO      |         | BRANCO |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | MADEIRA        | AÇO   | PINTADO     |         | VERDE  |       |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |       | TERMOLACADO |         | VERDE  |       |
|                       | VARANDAS  | AÇO            |       | PINTADO     |         | VERDE  |       |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA | BETÃO | 2 ÁGUAS     | PLANA   | BARRO  | CINZA |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |       | PINTADO     | PINTADO | BEGE   |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           | ANTENA         |       |             |         |        |       |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                                          |
| AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A PARTE DA FRENTE DO EDIFÍCIO. |

|                         |                |             |    |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 38 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 159 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 318 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | AREADO    | BRANCO    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS       | BETÃO     | PINTADO   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS    | CASTANHO  |
| ALTERAÇÕES            |                |           | BARRO     |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |           |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 39



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 111 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 111 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

DOIS ANEXOS



|                         |                |             |    |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 18 | EDIFÍCIO Nº: | 40 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 76 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 152 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | AREADO    | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| ANEXOS NAS TRASEIRAS |

|                         |                |             |    |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 20 | EDIFÍCIO Nº: | 41 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 125 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 250 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 42



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)206 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)412 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |          |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | CERÂMICO       | REBOCO       | AZULEJO   | AREADO  | VÁRIAS  | BRANCO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA      | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |         | NATURAL |          |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO   |         | CINZA   |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |         |         |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |           |         |         |          |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NA LATERAL



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 43



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

96 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

192 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | AREADO    | ROSA    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | VARANDAS | AÇO            | PINTADO   | BRANCO  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 44



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

135 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

270 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL |     | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------|-----|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  |     | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  |     | APARENTE  |         | NATURAL  |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA  | AÇO | CHAPA     | PINTADO | VERMELHO | VERMELHO |
|                       | JANELAS  |          |     |           |         |          |          |
|                       | VARANDAS |          |     |           |         |          |          |
| COBERTURA             |          |          |     |           |         |          |          |
| ALTERAÇÕES            |          |          |     |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |     |           |         |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.

|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 45 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 99 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 198 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA  |           |         |
|                       | JANELAS  |          |           |         |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES       |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA |



|                         |                |             |    |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 30 | EDIFÍCIO Nº: | 46 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 146 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 292 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL |              | TIPO      |             | COR     |         |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | CERÂMICO | REBOCO       | AZULEJO   | AREADO      | VÁRIAS  | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO     | AÇO       | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO     |           | TERMOLACADO |         | CINZA   |
|                       | VARANDAS | AÇO          |           | PINTADO     |         | BRANCO  |
| COBERTURA             |          |              | 2 ÁGUAS   |             |         | CINZA   |
| ALTERAÇÕES            |          |              |           |             |         | BARRO   |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA   |              |           |             |         |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:32

EDIFÍCIO Nº:47



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

158 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

316 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | BEGE    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | VARANDAS | BETÃO          | PINTADO   | BRANCO  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 48 |
|                         | RUA DA ATALAIA |             |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 101 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 101 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | VERDE   |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                          |
|--------------------------|
| OBSERVAÇÕES              |
| EDIFÍCIO EM RECONSTRUÇÃO |



|                         |               |             |   |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORTIÇOS  | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 49 |
|                         | LARGO DO ADRO |             |   |              |    |



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 112 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 224 m2  |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |        | TIPO        |         | COR    |         |
|-----------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------|--------|---------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |        | ALVENARIA   |         |        |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO | PINTADO     | AREADO  | AZUL   | AZUL    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       | AÇO    | TERMOLACADO | PINTADO | VERDE  | VERDE   |
|                       | JANELAS   | MADEIRA        |        | PINTADO     |         | BRANCO |         |
|                       | VARANDAS  | AÇO            |        | PINTADO     |         | VERDE  |         |
| COBERTURA             |           | TELHA DE BETÃO | BETÃO  | 5 ÁGUAS     | PLANA   | PRETO  | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |        | PINTADO     | PINTADO | BRANCO |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |        |             |         |        |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 50 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 72 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 144 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR    |          |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------|--------|----------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |        |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         |              | PINTADO   |         | BRANCO |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | AÇO            | MADEIRA      | PINTADO   | CHAPA   | VERDE  | CASTANHO |
|                       | JANELAS   | MADEIRA        |              | PINTADO   |         | BRANCO |          |
|                       | VARANDAS  |                |              |           |         |        |          |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA | BETÃO        | 2 ÁGUAS   | PLANA   | BARRO  | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |              | PINTADO   | PINTADO | BRANCO |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENA       |           |         |        |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 51



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

102 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

204 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |         | TIPO        |          | COR     |      |
|-----------------------|-----------|----------------|---------|-------------|----------|---------|------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |         | ALVENARIA   |          |         |      |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         |         | PINTADO     |          | BRANCO  |      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       | MADEIRA | TERMOLACADO | PINTADO  | VERDE   | AZUL |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA | TERMOLACADO | PINTADO  | VERDE   | AZUL |
|                       | VARANDAS  | AÇO            |         | PINTADO     |          | BRANCO  |      |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |         | 3 ÁGUAS     |          | BARRO   |      |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | TIJOLO         |         | APARENTE    | APARENTE | NATURAL |      |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENA  |             |          |         |      |

|                  |           |           |          |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |          |  |  |
|                  | R/CHÃO    | SERVIÇOS  | COMÉRCIO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |          |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |          |  |  |
|                  | RESTANTES |           |          |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES


CAFÉ, VENDA DE GÁS E CTT



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 52



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)64 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)64 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |


FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                  |             |   |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 53 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 163 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 326 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | PINTADO     |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                    |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES        |
| PISCINA NA LATERAL |

|                         |                  |             |   |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 54 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 102 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 102 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | SALMÃO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | BRANCO |
|                       | JANELAS        |           |        |
|                       | VARANDAS       |           |        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |



|                         |                  |             |   |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 55 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 216 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 432 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR         |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | PINTADO   | BRANCO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS                  |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                           |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |
| ANEXO NAS TRASEIRAS  |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 56 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 24 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 48 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR    |          |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|---------|--------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |        |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | REBOCO       | PINTADO     | PINTADO | SALMÃO | BORDEAUX |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | VERDE  |          |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | VERDE  |          |
|                       | VARANDAS       |              |             |         |        |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 3 ÁGUAS     |         | BARRO  |          |
| ALTERAÇÕES            |                |              |             |         |        |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |             |         |        |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |
| ANEXO NAS TRASEIRAS  |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 57 |
|                         |                  |             |    |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 181 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 362 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE    |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE    |
|                       | VARANDAS |                |             |          |
| COBERTURA             |          | CHAPA SANDWICH | 2 ÁGUAS     | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |             |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                       |
| EDIFÍCIO PARCIALMENTE REABILITADO |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 58



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

63 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

63 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL     | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | CERÂMICO     | TIJOLEIRA | BORDEAUX |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA      | PINTADO   | CASTANHO |
|                       | JANELAS  |              |           |          |
|                       | VARANDAS |              |           |          |
| COBERTURA             |          | BETÃO        | PLANA     | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |          |              |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |              |           |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

O EDIFÍCIO NÃO ESTÁ CONCLUÍDO

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 14 | EDIFÍCIO Nº: | 59 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 145 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 290 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO         | COR            |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA    |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO      | BRANCO         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO AÇO | NATURAL BRANCO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | NATURAL        |
|                       | VARANDAS       |              |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 5 ÁGUAS      | BARRO          |
| ALTERAÇÕES            |                |              |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |                |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

60



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 203 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 406 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL              | TIPO         |         | COR        |       |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO          | ALVENARIA    |         |            |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | S/R                   | FACE À VISTA |         | POR PINTAR |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO                   | PINTADO      |         | CINZA      |       |
|                       | JANELAS  | AÇO                   | PINTADO      |         | CINZA      |       |
|                       | VARANDAS |                       |              |         |            |       |
| COBERTURA             |          | CHAPA DE FIBROCEMENTO | 2 ÁGUAS      | 2 ÁGUAS | CINZA      | BARRO |
| ALTERAÇÕES            |          |                       |              |         |            |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                       |              |         |            |       |

|                  |           |         |  |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 61 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 174 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 348 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | PVC            | TERMOLACADO | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TEMPERADO   | CASTANHO |
|                       | VARANDAS | BETÃO          | BUJARDADO   | NATURAL  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS     | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |          |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 62 |
|                         |                  |             |    |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 187 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 561 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR     |               |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |         |               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | ARDÓSIA        | REBOCO       | APARENTE  | PINTADO   | NATURAL | BRANCO        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | AÇO       | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL PRETO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | ANODIZADO |           | NATURAL |               |
|                       | VARANDAS       | AÇO          | PINTADO   |           | PRETO   |               |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | VÁRIAS    |           | BARRO   |               |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |           |         |               |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |           |           |         |               |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

63



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 60 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 60 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | BORDEAUX |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | PRETO    |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 64



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

86 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

86 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |       | COR      |       |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|-------|----------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA |       |          |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |         | APARENTE  |       | NATURAL  |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | MADEIRA | PINTADO   | CHAPA | CASTANHO | CINZA |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |         |           |       |          |       |
|                       | VARANDAS |                |         |           |       |          |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 2 ÁGUAS   |       | BARRO    |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |       |          |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |         |           |       |          |       |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 65



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 24 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 24 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | PRETO  |
|                       | JANELAS  |                |           |        |
|                       | VARANDAS |                |           |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |        |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 22 | EDIFÍCIO Nº: | 66 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 53 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 53 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | APARENTE  | POR PINTAR  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO     |
|                       | JANELAS        | AÇO       | PINTADO     |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO BARRO |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |             |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                  |             |   |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 9 | EDIFÍCIO Nº: | 67 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 136 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 136 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL            | TIPO                | COR             |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO        | ALVENARIA           |                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO              | CARAPINHA           | SALMÃO          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO AÇO | TERMOLACADO PINTADO | BRANCO BORDEAUX |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO    | TERMOLACADO         | BRANCO          |
|                       | VARANDAS AÇO        | PINTADO             | PRETO           |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA      | 2 ÁGUAS             | BARRO           |
| ALTERAÇÕES            |                     |                     |                 |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                     |                     |                 |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 68



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

44 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

44 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   |         | VERDE   | BRANCO |
|                       | JANELAS  |                |           |         |         |        |
|                       | VARANDAS |                |           |         |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 11 | EDIFÍCIO Nº: | 69 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 153 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 306 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO    |
|                       | JANELAS        | AÇO       | MADEIRA    |
|                       | VARANDAS       |           |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | 2 ÁGUAS    |
| ALTERAÇÕES            |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |            |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 26 | EDIFÍCIO Nº: | 70 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 207 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 621 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |                | TIPO        |         | COR      |        |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO         | APARENTE    | PINTADO | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | AÇO            |                | TERMOLACADO |         | BORDEAUX |        |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | VERDE    |        |
|                       | VARANDAS  |                |                |             |         |          |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | 1 ÁGUA  | BARRO    | PRETO  |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |                | PINTADO     | PINTADO | BRANCO   |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENA         |             |         |          |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 71



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 175 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 175 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL     |     | TIPO         |       | COR      |         |
|-----------------------|----------|--------------|-----|--------------|-------|----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO |     | ALVENARIA    |       |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | S/R          |     | FACE À VISTA |       |          |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO          | AÇO | TERMOLACADO  | CHAPA | BRANCO   | NATURAL |
|                       | JANELAS  | MADEIRA      |     | PINTADO      |       | BORDEAUX |         |
|                       | VARANDAS |              |     |              |       |          |         |
| COBERTURA             |          | BETÃO        |     | PLANA        |       | NATURAL  |         |
| ALTERAÇÕES            |          |              |     |              |       |          |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |              |     |              |       |          |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

O EDIFÍCIO NÃO ESTÁ CONCLUÍDO

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 13 | EDIFÍCIO Nº: | 72 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 77 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 154 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | BRANCO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | BRANCO |
|                       | VARANDAS       |           |        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |        |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |



|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 30 | EDIFÍCIO Nº: | 73 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 223 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 446 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                      | TIPO            | COR                                   |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                       | ALVENARIA       |                                       |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                       | APARENTE        | NATURAL                               |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                        | ALUMÍNIO AÇO    | TERMOLACADO PINTADO CASTANHO CASTANHO |
|                       | JANELAS                       | ALUMÍNIO        | TERMOLACADO CASTANHO                  |
|                       | VARANDAS                      |                 |                                       |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS 2 ÁGUAS | BARRO BARRO                           |
| ALTERAÇÕES            |                               |                 |                                       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                               |                 |                                       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 32 | EDIFÍCIO Nº: | 74 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 61 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 122 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS       |           |           |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO     |
| ALTERAÇÕES            |                |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |           |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | 34 | EDIFÍCIO Nº: | 75 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 65 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 130 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO     |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | CHAPA SANDWICH | 2 ÁGUAS   | VERMELHO    |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | TIJOLO    | APARENTE    |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                | APARENTE  | POR PINTAR  |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

76



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 30 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 30 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE      |
|                       | JANELAS  |                |           |            |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: 19 | EDIFÍCIO Nº: 77 |
|-------------------------|----------------|-----------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 78 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 156 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE  |
|                       | VARANDAS |                |             |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS      | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |             |        |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                    |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES        |
| ANEXOS NA LATERAL. |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

78



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO

(Valor aproximado)

97 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO

(Valor aproximado)

194 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO      |             | COR    |            |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-----------|-------------|--------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |          | ALVENARIA |             |        |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |          | PINTADO   | AREADO      | BRANCO | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            |          | PINTADO   |             | VERDE  |            |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | ALUMÍNIO | PINTADO   | TERMOLACADO | BRANCO | VERDE      |
|                       | VARANDAS |                |          |           |             |        |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 5 ÁGUAS   |             | BARRO  |            |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |           |             |        |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |           |             |        |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO

PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE

DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NA LATERAL.



|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 79 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 17 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 17 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 80 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 30 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 30 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO   | APARENTE  | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO      | PINTADO   | CINZA      |
|                       | JANELAS  | AÇO      | PINTADO   | CINZA      |
|                       | VARANDAS |          |           |            |
| COBERTURA             |          | BETÃO    | PLANA     | NATURAL    |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 81 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 27 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 27 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE  |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | VERDE  |
|                       | VARANDAS |                |           |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DOS CORTIÇOS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 82



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)60 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)60 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |          | COR      |         |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|----------|----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA |          |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | GRANITO | PINTADO   | APARENTE | BRANCO   | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO     | PINTADO   | PINTADO  | VERDE    | VERDE   |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |         | PINTADO   |          | CASTANHO |         |
|                       | VARANDAS | AÇO            |         | PINTADO   |          | PRETO    |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 4 ÁGUAS   |          | BARRO    |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |          |          |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |         |           |          |          |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |


FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 83 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 138 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 138 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE    | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | VERDE   |        |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | VERDE   |        |
|                       | VARANDAS       | AÇO          | PINTADO     |         | VERDE   |        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |                |              |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |             |         |         |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | SERVIÇOS  |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| CAFÉ        |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 84



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)62 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)62 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO     | VERDE   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE   |
|                       | VARANDAS | AÇO            | PINTADO     | VERDE   |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 85



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

55 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

55 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO     | VERDE   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE   |
|                       | VARANDAS |                |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 86



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

63 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

63 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CASTANHO |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 87



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)46 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)46 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 88 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 97 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 194 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | OCRE   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | BRONZE |
|                       | VARANDAS |                |           |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO | 3 ÁGUAS   | VERDE  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |        |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 89 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 63 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 126 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                    |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES        |
| ANEXOS NA LATERAL. |

|                         |                  |             |   |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 90 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 51 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 102 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |



|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 91 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 43 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 43 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA TAPADINHA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 92



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOEXCELENTE

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)117 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)234 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         |              | PINTADO   |         | OCRE    |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       | AÇO          | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | VERDE |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |         | NATURAL |       |
|                       | VARANDAS  | BETÃO          |              | BUJARDADO |         | NATURAL |       |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |              | 4 ÁGUAS   |         | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |              | PINTADO   | PINTADO | OCRE    |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENA       |           |         |         |       |

|                  |           |           |                |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |                |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

AMPLIAÇÃO DA GARAGEM NA LATERAL E ANEXOS NA ENTRADA

|                         |                  |             |   |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 93 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 140 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 280 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |             |         |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 95 |
|                         |                  |             |    |              |    |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 170 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 340 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR       |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | PINTADO   | SALMÃO    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS                  | BETÃO     | PINTADO   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BRANCO    |
| ALTERAÇÕES            |                           |           | BARRO     |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |           |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                  |             |    |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 96 |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 136 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 272 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO            | COR         |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA       |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO REBOCO        | PINTADO PINTADO | BEGE BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO      | TERMOLACADO     | BRANCO      |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO     | TERMOLACADO     | BRANCO      |
|                       | VARANDAS             |                 |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 2 ÁGUAS         | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                      |                 |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA               |                 |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |



An aerial photograph of a residential area. A road curves through the center of the image. A building, outlined in red with diagonal hatching, is located on the left side of the road. Other buildings with orange roofs are visible on both sides of the road. A north arrow is in the top left corner, and a scale bar (0 to 25 meters) is in the bottom left corner. The scale 1:1 000 is in the bottom right corner.

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR      |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | GRANITO      | PINTADO     | APARENTE    | BRANCO   | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | ALUMÍNIO     | PINTADO     | TERMOLACADO | CASTANHO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | BRANCO   |         |
|                       | VARANDAS |                |              |             |             |          |         |
| COBERTURA             |          | CHAPA SANDWICH |              | 3 ÁGUAS     |             | VERMELHO |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |          |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                | ANTENA       |             |             |          |         |

|                          |            |                              |            |                              |         |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>FORMA DE OCUPAÇÃO</b> | PERMANENTE | <b>REGIME DE PROPRIEDADE</b> | DO PRÓPRIO | <b>ENTIDADE PROPRIETÁRIA</b> | PRIVADA |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|



|                         |                 |             |    |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 42 | EDIFÍCIO Nº: | 98 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 154 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 462 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR       |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | CARAPINHA | BEGE      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS                  |           |           |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO            | 2 ÁGUAS   | PRETO     |
| ALTERAÇÕES            |                           |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |           |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 99 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 155 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 310 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR      |               |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |          |               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         |              | PINTADO   |           | SALMÃO   |               |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | AÇO       | ANODIZADO | PINTADO  | NATURAL PRETO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     |           | ANODIZADO |          | NATURAL       |
|                       | VARANDAS       |              |           |           |          |               |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS   |           | VERMELHO |               |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |           |          |               |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |           |           |          |               |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                      |             |              |     |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SANTA BÁRBARA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 100 |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 84 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 168 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO              | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | AÇO       | PINTADO  |
|                       | JANELAS              | MADEIRA   | PINTADO  |
|                       | VARANDAS             | AÇO       | PINTADO  |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO       | 5 ÁGUAS   | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                      |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SANTA BÁRBARA | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 101 |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 162 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 324 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |          |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|----------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         | CERÂMICO     | PINTADO   | AZULEJO | BRANCO  | VERDE    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       | AÇO          | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | VERDE    |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA      | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CASTANHO |
|                       | VARANDAS  | AÇO            |              | PINTADO   |         | PRETO   |          |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |          |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |              | PINTADO   | PINTADO | BRANCO  |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENA       |           |         |         |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| ANEXO NA LATERAL E NAS TRASEIRAS |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 102



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

239 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

239 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL     | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO       | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO          | PINTADO   | VERMELHO   |
|                       | JANELAS  | MADEIRA      | PINTADO   | CASTANHO   |
|                       | VARANDAS |              |           |            |
| COBERTURA             |          | BETÃO        | PLANA     | CINZA      |
| ALTERAÇÕES            |          |              |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |              |           |            |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

O EDIFÍCIO NÃO FOI CONCLUÍDO E ESTA DEVOLUTO



|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 61 | EDIFÍCIO Nº: | 103 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 188 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 376 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL     | TIPO         | COR        |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO | ALVENARIA    |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | TIJOLO       | FACE À VISTA | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS       | AÇO          |            |
|                       | JANELAS      |              |            |
|                       | VARANDAS     |              |            |
| COBERTURA             | BETÃO        | PLANA        | CINZA      |
| ALTERAÇÕES            |              |              |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |              |              |            |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM   | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                                  |
| O EDIFÍCIO NÃO FOI CONCLUÍDO E ESTA DEVOLUTO |

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 30 | EDIFÍCIO Nº: | 104 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 126 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 252 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR      |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|----------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |          |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO   |         | BEGE     |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO          | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL  | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |         | NATURAL  |       |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO   |         | VERDE    |       |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS   |         | VERMELHO |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |         |          |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |           |         |          |       |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 65 | EDIFÍCIO Nº: | 105 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 68 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 204 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR     |              |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |         |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | GRANITO      | PINTADO     | APARENTE    | AZUL    | NATURAL      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | AÇO         | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO VERDE |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |             | BRANCO  |              |
|                       | VARANDAS       | BETÃO        | PINTADO     |             | BRANCO  |              |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |             | BARRO   |              |
| ALTERAÇÕES            |                |              |             |             |         |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |             |             |         |              |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 69 | EDIFÍCIO Nº: | 106 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 79 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 237 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR       |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | PINTADO   | BEGE      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS                  | AÇO       | PINTADO   |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO            | 2 ÁGUAS   | VERDE     |
| ALTERAÇÕES            |                           |           | CASTANHO  |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |           |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 107



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EXCELENTE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

178 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

356 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | GRANITO      | PINTADO     | PINTADO | AMARELO | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |         |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |         |
|                       | VARANDAS | BETÃO          |              | PINTADO     |         | BRANCO  |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS     |         | PRETO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |         |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |             |         |         |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                 |             |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 108 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |                  |                                        |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO           | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 130 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 130 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO     | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS |                |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 109



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

72 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

72 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL     | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO       | AREADO    | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO          | PINTADO   | CINZA  |
|                       | JANELAS  | AÇO          | PINTADO   | CINZA  |
|                       | VARANDAS | AÇO          | PINTADO   | CINZA  |
| COBERTURA             |          | BETÃO        | PLANA     | CINZA  |
| ALTERAÇÕES            |          |              |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |              |           |        |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 110



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

140 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE    | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS   | AÇO            |              | PINTADO     |         | CINZA   |        |
|                       | VARANDAS  | AÇO            |              | PINTADO     |         | PRETO   |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |              | PINTADO     | PINTADO | BRANCO  |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |              |             |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                     |             |                  |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 112 |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 95 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 95 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR    |          |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|--------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |        |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO       | PINTADO     | PINTADO | BRANCO | VERMELHO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO |          |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | MADEIRA      | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO | BRANCO   |
|                       | VARANDAS |                |              |             |         |        |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 3 ÁGUAS     |         | BARRO  |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |         |        |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |         |        |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 113



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

90 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

90 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | TIJOLO         | BLOCO     | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE      |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | PINTADO   | BRANCO     |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 114



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)64 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)64 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | AMARELO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL  |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | CHAPA SANDWICH | 2 ÁGUAS   | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA: 9

EDIFÍCIO Nº: 115



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EXCELENTE

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

82 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

164 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO        |         | COR      |        |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO         | APARENTE    | PINTADO | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | CASTANHO |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | CASTANHO |        |
|                       | VARANDAS |                |                |             |         |          |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS     | 3 ÁGUAS | BARRO    | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |             |         |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |                |             |         |          |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

VARIOS ANEXOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 116



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 117 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 351 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | CINZA     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS       |           |           |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO     |
| ALTERAÇÕES            |                |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |           |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 117



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 38 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 38 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 118



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)39 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)39 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 119



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 45 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 45 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA


OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 120



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

51 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

51 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                                  |         | TIPO      |          | COR        |         |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------|------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO                                   |         | ALVENARIA |          |            |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                                    | GRANITO | AREADO    | APARENTE | POR PINTAR | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO                                       |         | PINTADO   |          | CINZA      |         |
|                       | JANELAS  | MADEIRA                                   |         | PINTADO   |          | CASTANHO   |         |
|                       | VARANDAS |                                           |         |           |          |            |         |
| COBERTURA             |          | CHAPA DE FIBROCEMENTO E LAMINADO CERÂMICA |         | 1 ÁGUA    |          | CINZA      | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                                           |         |           |          |            |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                                           |         |           |          |            |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO


ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA.



|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 20 | EDIFÍCIO Nº: | 121 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 80 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 160 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | GRANITO   | APARENTE    |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         | APARENTE  | NATURAL     |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |
| "CASA DO CASTELO"    |
| GARAGEM NA LATERAL   |

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 22 | EDIFÍCIO Nº: | 122 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 162 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 324 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO                   | COR                   |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA              |                       |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | PINTADO                | ROSA                  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO      AÇO  | ANODIZADO      PINTADO | NATURAL      CASTANHO |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO          | ANODIZADO              | NATURAL               |
|                       | VARANDAS ALUMÍNIO         | ANODIZADO              | NATURAL               |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS                | BARRO                 |
| ALTERAÇÕES            |                           |                        |                       |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA                    |                        |                       |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 29 | EDIFÍCIO Nº: | 123 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 190 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 380 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR      |       |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|---------|----------|-------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |          |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | CERÂMICO     | PINTADO     | AZULEJO | AMARELO  | PRETO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | CASTANHO |       |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | CASTANHO |       |
|                       | VARANDAS       | AÇO          | PINTADO     |         | CINZA    |       |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |         | BARRO    |       |
| ALTERAÇÕES            |                |              |             |         |          |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |             |         |          |       |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES       |
| ANEXOS NA LATERAL |



|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 25 | EDIFÍCIO Nº: | 124 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 159 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 318 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR     |         |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | REBOCO       | PINTADO   | PINTADO   | CINZA   | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | ATO       | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | ANODIZADO |           | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS       | ATO          | PINTADO   |           | CINZA   |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |           | BARRO   |         |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |           |           |         |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 125



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 59 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 59 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |       | COR     |            |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|-------|---------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA |       |         |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | TIJOLO  | APARENTE  | BLOCO | NATURAL | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | MADEIRA | PINTADO   |       | PRETO   |            |
|                       | JANELAS  |                |         |           |       |         |            |
|                       | VARANDAS |                |         |           |       |         |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 2 ÁGUAS   |       | BARRO   |            |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |       |         |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |         |           |       |         |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU.

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 21 | EDIFÍCIO Nº: | 126 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 48 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 96 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                      | TIPO                     | COR              |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO     | ALVENARIA                |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                        | PINTADO                  | BORDEAUX         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS      ALUMÍNIO      AÇO | TERMOLACADO      PINTADO | VERDE      VERDE |
|                       | JANELAS      ALUMÍNIO         | TERMOLACADO              | VERDE            |
|                       | VARANDAS      AÇO             | PINTADO                  | PRETO            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA                | 2 ÁGUAS                  | BARRO            |
| ALTERAÇÕES            |                               |                          |                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA                        |                          |                  |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 127



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ANTERIOR A 1900

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

46 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

46 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CINZA   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO DEVOLUTO

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 17 | EDIFÍCIO Nº: | 128 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 115 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 230 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |                   |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|-------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  | AREADO  | NATURAL | POR PINTAR        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA      | AÇO       | PINTADO | PINTADO | BORDEAUX BORDEAUX |
|                       | JANELAS        | MADEIRA      | MADEIRA   | PINTADO | PINTADO | BRANCO CASTANHO   |
|                       | VARANDAS       | AÇO          | PINTADO   | PINTADO | PRETO   |                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |                   |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |         |         |                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |           |         |         |                   |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

129



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

72 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

72 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA                   | APARENTE  | NATURAL    |
|                       | JANELAS  | MADEIRA                   | APARENTE  | NATURAL    |
|                       | VARANDAS |                           |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |            |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO

N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE

DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

PRIVADA


OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 130



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)95 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)95 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR      |        |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        |              | APARENTE    |             | NATURAL  |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | BRANCO   |        |
|                       | JANELAS   | MADEIRA        | ALUMÍNIO     | PINTADO     | TERMOLACADO | BORDEAUX | BRANCO |
|                       | VARANDAS  |                |              |             |             |          |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |             | BARRO    |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |              | PINTADO     | PINTADO     | BRANCO   |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |              |             |             |          |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

AMPLIAÇÃO NA LATERAL AINDA NÃO ESTA CONCLUÍDA

|                         |                |             |                  |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 131 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 24 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 24 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS                   |           |         |
|                       | VARANDAS                  |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA            | 1 ÁGUA    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 18 | EDIFÍCIO Nº: | 132 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 144 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 288 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |             | COR         |         |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |             |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | GRANITO      | PINTADO   | APARENTE    | AMARELO     | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | PVC       | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     |           | TERMOLACADO |             | BRANCO  |
|                       | VARANDAS       |              |           |             |             |         |
| COBERTURA             | CHAPA SANDWICH | BETÃO        | 2 ÁGUAS   | PLANA       | VERMELHO    | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | REBOCO       | PINTADO   | PINTADO     | AMARELO     |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |           |             |             |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 133



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)75 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)150 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |         | APARENTE    |         | NATURAL |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |         | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | MADEIRA | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO  | BRANCO |
|                       | VARANDAS | AÇO            |         | PINTADO     |         | PRETO   |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |         | 4 ÁGUAS     |         | PRETO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |         |             |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 134 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 62 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 124 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR        |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | ALUMÍNIO  | ANODIZADO  |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO  | ANODIZADO  |
|                       | VARANDAS                  | ALUMÍNIO  | ANODIZADO  |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO            | 4 ÁGUAS   | PRETO      |
| ALTERAÇÕES            |                           |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA                    |           |            |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                |             |                  |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 135 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|



|                                         |                  |                                        |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 180 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 540 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | PINTADO     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | VARANDAS |                           |             |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 4 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |             |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES



|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 136 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950       | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 4 OU MAIS PISOS | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 80 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 320 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR     |             |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |         |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  | CARAPINHA | NATURAL | VERMELHO    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA      | AÇO       | PINTADO   | PINTADO | VERDE VERDE |
|                       | JANELAS        | MADEIRA      |           | PINTADO   |         | BRANCO      |
|                       | VARANDAS       | AÇO          |           | PINTADO   |         | VERDE       |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |           | BARRO   |             |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |           |         |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |           |           |         |             |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES | HABITACÃO      |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 137



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)100 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)100 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO                       | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | JANELAS  | MADEIRA                   |           |          |
|                       | VARANDAS |                           |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU.

|                         |                |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 9 | EDIFÍCIO Nº: | 138 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 82 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 164 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO   |         | BEGE    |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO          | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CINZA |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |         | NATURAL |       |
|                       | VARANDAS |                |              |           |         |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |           |         |         |       |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |                |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 139 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 143 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 143 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |           | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | GRANITO  | ALVENARIA   |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | CERÂMICO | PINTADO     | AZULEJO   | BEGE    | VÁRIAS  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | ANODIZADO | BRANCO  | NATURAL |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | ALUMÍNIO | ENVERNIZADO | ANODIZADO | NATURAL | NATURAL |
|                       | VARANDAS | AÇO            |          | PINTADO     |           | VERDE   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO | BETÃO    | 2 ÁGUAS     | PLANA     | PRETO   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |           |         |         |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 140



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 46 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 46 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA                   |           |         |
|                       | JANELAS  |                           |           |         |
|                       | VARANDAS |                           |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 141



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 43 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 43 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA                   |           |         |
|                       | JANELAS  |                           |           |         |
|                       | VARANDAS |                           |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: DEVOLUTO


REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 142 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 153 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 459 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO            | COR            |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA       |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO REBOCO  | PINTADO PINTADO | AMARELO BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO             | PINTADO        |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO        | TERMOLACADO    |
|                       | VARANDAS       |                 |                |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS         | PRETO          |
| ALTERAÇÕES            |                |                 |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                 |                |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASTELO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 143



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)105 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)315 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |     | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |     | PINTADO   |         | AMARELO |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |     | ANODIZADO |         | NATURAL |       |
|                       | VARANDAS |                |     |           |         |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |           |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |     |           |         |         |       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 144 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 60 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 120 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL |              | TIPO      |         | COR      |         |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|---------|----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | REBOCO       | PINTADO   | PINTADO | BRANCO   | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO          | PINTADO   |         | CINZA    |         |
|                       | JANELAS  | AÇO          | PINTADO   |         | CASTANHO |         |
|                       | VARANDAS | AÇO          | PINTADO   |         | VERDE    |         |
| COBERTURA             | BETÃO    |              | PLANA     |         | CINZA    |         |
| ALTERAÇÕES            |          |              |           |         |          |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA   |              |           |         |          |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 145 |
|                         | RUA 25 DE ABRIL |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 97 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 194 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | CASTANHO    |
| ALTERAÇÕES            |                |           | BARRO       |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |             |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                |             |                  |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 146 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 96 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 96 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO      | PINTADO   | VERMELHO |
|                       | JANELAS  |          |           |          |
|                       | VARANDAS |          |           |          |
| COBERTURA             |          |          |           |          |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU. |

|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 147 |
|                         | RUA 25 DE ABRIL |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 61 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 122 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR        |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|------------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |            |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | AREADO    |         | POR PINTAR |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO          | PINTADO   | PINTADO | CASTANHO   | VERDE |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |              | PINTADO   |         | VERDE      |       |
|                       | VARANDAS |                |              |           |         |            |       |
| COBERTURA             |          | CHAPA SANDWICH |              | 2 ÁGUAS   |         | VERMELHO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |         |            |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |           |         |            |       |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 148 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 70 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 140 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO               | PINTADO   | BRANCO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | AÇO       | VERMELHO |
|                       | JANELAS              | MADEIRA   |          |
|                       | VARANDAS             |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 4 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |          |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 47 | EDIFÍCIO Nº: | 149 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 53 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 106 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO               | CARAPINHA | BRANCO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS              | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS             | BETÃO     | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |             |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

A photograph of a stone building facade. The wall is constructed from rough-hewn, light-colored stones. A green door is set into the wall, and a small, narrow window is visible above it. The building is situated on a street, and a shadow is cast on the ground in front of it.

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                                  |     | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|-----|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO                      BETÃO ARMADO |     | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                                   |     | APARENTE    |         | NATURAL |        |
| VÃOS<br>EXTERIORES    | PORTAS   | ALUMÍNIO                                  |     | TERMOLACADO |         | VERDE   |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                                  | AÇO | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO  | BRANCO |
|                       | VARANDAS | AÇO                                       |     | PINTADO     |         | VERDE   |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA                            |     | 2 ÁGUAS     |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                                           |     |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                                           |     |             |         |         |        |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 151 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 94 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 188 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | MADEIRA |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   |         |
|                       | VARANDAS       | MADEIRA   |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |


|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 152



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

12 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

24 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |          |           |         |
|                       | JANELAS  |          |           |         |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU.

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 51 | EDIFÍCIO Nº: | 153 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 54 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 108 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO        | COR             |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA   |                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA     | PINTADO         |
|                       | JANELAS        | MADEIRA AÇO | PINTADO PINTADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO         | PINTADO         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO           |
| ALTERAÇÕES            |                |             |                 |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |             |                 |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 154 |
|                         | RUA 25 DE ABRIL           |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 133 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 266 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |             | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |          | ALVENARIA   |             |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO   | PINTADO     | PINTADO     | BRANCO   | VERMELHO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            |          | PINTADO     |             | VERMELHO |          |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |             | BRANCO   |          |
|                       | VARANDAS |                |          |             |             |          |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 4 ÁGUAS     |             | BARRO    |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO   |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |          |             |             |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 155 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 61 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 61 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL |        | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  |        | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO   | REBOCO | PINTADO   | PINTADO | BRANCO   | VERMELHO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO    | PINTADO   |         | VERMELHO |          |
|                       | JANELAS  | AÇO    | PINTADO   |         | VERMELHO |          |
|                       | VARANDAS |        |           |         |          |          |
| COBERTURA             | BETÃO    |        | PLANA     |         | CINZA    |          |
| ALTERAÇÕES            |          |        |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |        |           |         |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 157



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

88 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

176 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |         | APARENTE  |         | NATURAL  |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |         | PINTADO   |         | CASTANHO |          |
|                       | JANELAS  | AÇO            | MADEIRA | PINTADO   | PINTADO | VERMELHO | CASTANHO |
|                       | VARANDAS |                |         |           |         |          |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 3 ÁGUAS   |         | BARRO    |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |         |           |         |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU.

|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 158 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 120 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 240 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO        | COR      |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | PINTADO     | CINZA    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO                       | PINTADO     | VERMELHO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | BRANCO   |
|                       | VARANDAS |                           |             |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS     | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |             |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |             |          |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

|                         |                           |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 159 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 102 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 306 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO         | PINTADO     | PINTADO | AMARELO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | VERDE   |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | VERDE   |        |
|                       | VARANDAS |                |                |             |         |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | 2 ÁGUAS | BARRO   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |                |             |         |         |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                           |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 160 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 70 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 140 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS | ALVENARIA      | BUJARDADO   | NATURAL |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |             |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |           |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                           |
| "PATRIMONIO DA FREGUESIA DE CHOSENDO" |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA |

|                         |                           |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 161 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 156 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 312 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR    |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |        |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO     |             | BEGE   |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO     | PINTADO     | TERMOLACADO | VERDE  | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | MADEIRA      | TERMOLACADO | PINTADO     | BRANCO | VERDE  |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO     |             | BRANCO |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 4 ÁGUAS     |             | PRETO  |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |        |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |             |        |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |           |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                           |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 162 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 60 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 120 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO        | COR                               |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |                                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | AREADO      | POR PINTAR                        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO MADEIRA | PINTADO PINTADO BORDEAUX BORDEAUX |
|                       | JANELAS        | MADEIRA     | PINTADO BRANCO                    |
|                       | VARANDAS       |             |                                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS     | BARRO                             |
| ALTERAÇÕES            |                |             |                                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |             |                                   |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                           |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 163 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 52 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 52 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 164 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 44 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 88 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO               | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS AÇO           | PINTADO   | CINZA      |
|                       | JANELAS              |           |            |
|                       | VARANDAS             |           |            |
| COBERTURA             |                      |           |            |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |            |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU. |

|                         |                           |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 165 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 73 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 146 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL |              | TIPO        |             | COR    |        |
|-----------------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |        |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO   | REBOCO       | PINTADO     | PINTADO     | BEGE   | VERDE  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO      | ALUMÍNIO     | PINTADO     | TERMOLACADO | VERDE  | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO |              | TERMOLACADO |             | BRANCO |        |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO |              | TERMOLACADO |             | VERDE  |        |
| COBERTURA             |          |          |              |             |             |        |        |
| ALTERAÇÕES            |          |          |              |             |             |        |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |              |             |             |        |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |



|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 166 |
|                         | LARGO DA PRAÇA            |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 95 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 190 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO      | PINTADO   | VERMELHO |
|                       | JANELAS  |          |           |          |
|                       | VARANDAS |          |           |          |
| COBERTURA             |          |          |           |          |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU. |

|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 167 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 176 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 176 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | VERDE     |         |
|                       | JANELAS  |           |         |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                           |             |                  |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO              | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 168 |
|                         | RUA CORONEL ANTÓNIO MARIA |             |                  |



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 103 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 103 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | AZUL    |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |              |             |    |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | 18 | EDIFÍCIO Nº: | 169 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 77 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 154 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |             |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO FORNO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 170



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

147 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

294 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO        |        | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-------------|--------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA   |        |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |         | APARENTE    |        | NATURAL |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA | TERMOLACADO | LACADO | BRANCO  | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |         | TERMOLACADO |        | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS | AÇO            |         | PINTADO     |        | CINZA   |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 2 ÁGUAS     |        | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |             |        |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |         |             |        |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO REABILITADO

|                         |              |             |                  |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 171 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 11 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 11 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CINZA   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |              |             |    |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 173 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 63 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 63 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           | VERDE   |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |              |             |                  |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 174 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 75 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 75 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO                       | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | VARANDAS |                           |           |         |
| COBERTURA             |          | CHAPA DE AÇO              | 1 ÁGUA    | CINZA   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO FORNO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 175



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)163 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)163 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO        |             | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |             |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |                | APARENTE    |             | NATURAL |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO       | PINTADO     | TERMOLACADO | VERDE   | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |             | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS | AÇO            |                | PINTADO     |             |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | 2 ÁGUAS     | BARRO   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |             |             |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |                |             |             |         |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |              |             |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 176 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 67 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 67 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 177 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 48 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 48 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |                  |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 178 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 57 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 114 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | BEGE   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE  |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | PINTADO   | BRANCO |
|                       | VARANDAS |                |           |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |


|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO FORNO

Nº POLÍCIA: 2

EDIFÍCIO Nº: 179



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)112 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)224 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE    | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS |                |              |             |         |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 4 ÁGUAS     |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |         |         |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE


REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO REABILITADO

|                         |               |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO  | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 180 |
|                         | LARGO DO ADRO |             |   |              |     |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 101 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 303 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA FORQUILHA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 181



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 36 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 36 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA FORQUILHA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 182



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

68 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CINZA   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA FORQUILHA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 183



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

COM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

160 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

320 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |             | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |          | ALVENARIA   |             |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |          | APARENTE    |             | NATURAL |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | ALUMÍNIO | PINTADO     | TERMOLACADO | VERDE   | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |             | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS |                |          |             |             |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |          | 4 ÁGUAS     |             | PRETO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |             |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |             |         |        |

|                  |           |             |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANTIGA RESIDÊNCIA PAROQUIAL CONVERTIDA EM ASSOCIAÇÃO CUL. DESP. E REC. DE CHOSENDO



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA FORQUILHA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 184



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)82 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)82 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO   | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO      | PINTADO   | VERDE      |
|                       | JANELAS  |          |           |            |
|                       | VARANDAS |          |           |            |
| COBERTURA             |          | BETÃO    | PLANA     | CINZA      |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |            |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                  |             |   |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FORQUILHA | Nº POLÍCIA: | 7 | EDIFÍCIO Nº: | 185 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 58 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 58 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU. |

|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FORQUILHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 186 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 339 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 678 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 4 ÁGUAS   | PRETO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |               |                       |            |                       |         |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                          |
|--------------------------|
| OBSERVAÇÕES              |
| EDIFÍCIO EM RECONSTRUÇÃO |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA FORQUILHA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 187



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

66 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

132 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |        | TIPO      |         | COR      |      |
|-----------------------|----------|----------------|--------|-----------|---------|----------|------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |        | ALVENARIA |         |          |      |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO | APARENTE  | PINTADO | NATURAL  | BEGE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            |        | PINTADO   |         | BORDEAUX |      |
|                       | JANELAS  | AÇO            |        | PINTADO   |         | BORDEAUX |      |
|                       | VARANDAS |                |        |           |         |          |      |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |        | 4 ÁGUAS   |         | PRETO    |      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |        |           |         |          |      |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |        |           |         |          |      |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                         |             |                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA DAS EIRAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 188 |
|                         | TRAVESSA ABEL FONSECA   |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 134 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 268 m2   |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS        | AÇO       | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU. |

|                         |                         |             |   |              |     |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA DAS EIRAS | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 189 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 43 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 43 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                         |             |                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA DAS EIRAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 190 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 66 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 66 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA                   |           |        |
|                       | JANELAS  | MADEIRA                   | PINTADO   | BRANCO |
|                       | VARANDAS |                           |           |        |
| COBERTURA             |          | BETÃO                     | PLANA     | CINZA  |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |        |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA QUELHA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 191



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)23 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)23 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU.

|                         |                         |             |                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA DAS EIRAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 192 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 35 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 35 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |           | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELhado CAIU. |



|                         |                         |             |   |              |     |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA DAS EIRAS | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 193 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 84 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 168 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL           | TIPO            | COR               |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO TIJOLO     | ALVENARIA       |                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO             | PINTADO         | AZUL              |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS AÇO MADEIRA | PINTADO PINTADO | BORDEAUX BORDEAUX |
|                       | JANELAS MADEIRA    | PINTADO         | BRANCO            |
|                       | VARANDAS           |                 |                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA     | 2 ÁGUAS         | BARRO             |
| ALTERAÇÕES            |                    |                 |                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                    |                 |                   |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 41 | EDIFÍCIO Nº: | 194 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 91 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 273 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR       |                  |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |           |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  | PINTADO   | NATURAL   | BRANCO           |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO          | ALUMÍNIO  | PINTADO   | ANODIZADO | BORDEAUX NATURAL |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     |           | ANODIZADO |           | NATURAL          |
|                       | VARANDAS       |              |           |           |           |                  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |           | BARRO     |                  |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |           |           |                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |           |           |           |                  |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 43 | EDIFÍCIO Nº: | 195 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 120 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 360 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS                   |           | PINTADO |
|                       | VARANDAS                  |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |



|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 45 | EDIFÍCIO Nº: | 196 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 103 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 206 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO              | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS              | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS             |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 4 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA QUELHA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 197



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

87 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

174 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO   |           | AMARELO |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO     | PINTADO   | ANODIZADO | VERDE   | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO | ALUMÍNIO  | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO   |           | VERDE   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |           | BARRO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |           |           |         |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA QUELHA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 198



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)72 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)144 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | PINTADO   | VERDE   |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NAS TRASEIRAS



|                         |                         |             |                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA QUELHA DAS EIRAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 199 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 37 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 74 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |          |           |         |
|                       | JANELAS  |          |           |         |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU. |

|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 200 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 86 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 86 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO               | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | AÇO       | PINTADO    |
|                       | JANELAS              |           | VERDE      |
|                       | VARANDAS             |           |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 3 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |            |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 34 | EDIFÍCIO Nº: | 201 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 133 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 133 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 202



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)175 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)175 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |     | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |     | APARENTE  |         | NATURAL |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |     | ANODIZADO |         | NATURAL |       |
|                       | VARANDAS |                |     |           |         |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 4 ÁGUAS   |         | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |           |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |     |           |         |         |       |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA


OBSERVAÇÕES

"QUINTA DA TAPADA"

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA TAPADA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 203



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)30 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)30 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO        | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-------------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |     | ALVENARIA   |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |     | APARENTE    | NATURAL |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | PVC | TERMOLACADO | VERDE   | VERDE |
|                       | JANELAS  |                |     |             |         |       |
|                       | VARANDAS |                |     |             |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 2 ÁGUAS     | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |             |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |     |             |         |       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA TAPADA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 204



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)61 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)61 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU.



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA TAPADA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 205



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)78 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)78 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | TIJOLO         | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | PVC            |           | VERDE      |
|                       | JANELAS  |                |           |            |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA TAPADA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 206



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)140 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |        | TIPO      |        | COR     |            |
|-----------------------|----------|----------------|--------|-----------|--------|---------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |        | ALVENARIA |        |         |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO | APARENTE  | AREADO | NATURAL | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |        |           |        |         |            |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |        | PINTADO   |        | BRANCO  |            |
|                       | VARANDAS |                |        |           |        |         |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |        | 4 ÁGUAS   |        | BARRO   |            |
| ALTERAÇÕES            |          |                |        |           |        |         |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |        |           |        |         |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA ABEL FONSECA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 207



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)77 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)154 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | CASTANHO |
|                       | VARANDAS |                |             |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                       |             |                  |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA ABEL FONSECA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 208 |
|                         | RUA DA TAPADA         |             |                  |



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 38 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 38 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |               |             |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 209 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 34 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 34 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 210



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)43 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)43 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA, TELHADO CAIU.  
ANEXOS NA FRENTE E NAS TRASEIRAS



|                         |               |             |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 211 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 80 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 160 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR    |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|--------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |        |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO     |         | BRANCO |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO          | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO |       |
|                       | VARANDAS |                |              |             |         |        |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS     |         | BARRO  |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |         |        |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |         |        |       |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 212



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

293 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

586 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO        |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |                | ALVENARIA   |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |                | APARENTE    |         | NATURAL |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |                | PINTADO     |         | VERDE   |       |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | BRANCO  |       |
|                       | VARANDAS |                |                |             |         |         |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS     | 5 ÁGUAS | BARRO   | BARRO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |             |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |                |             |         |         |       |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

"CASA DO CARVALHO"

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 213



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)87 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)261 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |        | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |        | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO | APARENTE    | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS | AÇO            |        | PINTADO     |         | VERDE   |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |        | 2 ÁGUAS     |         | PRETO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |        |             |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |        |             |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 214



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)57 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)114 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS |                |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 215 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 76 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 152 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 216



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)124 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)248 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO        |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |                | ALVENARIA   |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |                | APARENTE    |         | NATURAL |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO            | TERMOLACADO | FORJADO | BRANCO  | CINZA |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | TERMOLACADO |         | BRANCO  |       |
|                       | VARANDAS | AÇO            |                | PINTADO     |         | PRETO   |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 5 ÁGUAS     | 3 ÁGUAS | BARRO   | BARRO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |             |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |                |             |         |         |       |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

"CASA DA TOCA - FAMILIA DIAS"



|                         |               |             |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 217 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 79 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 158 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                           |           |        |
|                       | JANELAS  |                           |           |        |
|                       | VARANDAS |                           |           |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO            | 2 ÁGUAS   | PRETO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |        |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 218 |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 115 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 230 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO               | PINTADO   | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO      | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO     | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | VARANDAS AÇO         | PINTADO   | PRETO   |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO       | 2 ÁGUAS   | PRETO   |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 219



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EXCELENTE

VALOR ARQUITETÓNICO

COM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

158 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

158 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | PINTADO     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | PRETO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | PRETO  |
|                       | VARANDAS |                           |             |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |             |        |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA AUTARQUIA

OBSERVAÇÕES

CENTRO LÚDICO DE CHOSENDO

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CHOSENDO

EM REABILITAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 220



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICOCOM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃOEXCELENTE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)64 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)64 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                    | PINTADO     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | PRETO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO                  | TERMOLACADO | PRETO  |
|                       | VARANDAS |                           |             |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |             |        |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA OUTRAS INSTITUIÇÕES

OBSERVAÇÕES

CAPELA DE SÃO MIGUEL

|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 13 | EDIFÍCIO Nº: | 221 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 179 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 358 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL            | TIPO      | COR               |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO        | ALVENARIA |                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO      ARDÓSIA | CARAPINHA | BEGE      NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS              | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO       |
|                       | JANELAS             | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO       |
|                       | VARANDAS            | ALVENARIA | BUJARDADO         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA      | 2 ÁGUAS   | BARRO             |
| ALTERAÇÕES            |                     |           |                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                     |           |                   |

|                  |           |             |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO   |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                    |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES        |
| PISCINA NA LATERAL |

|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 15 | EDIFÍCIO Nº: | 222 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 108 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 216 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO        | COR      |
|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | CARAPINHA   | BEGE     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | TERMOLACADO | BRANCO   |
|                       | JANELAS        | TERMOLACADO | BRANCO   |
|                       | VARANDAS       |             |          |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS     | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |                |             |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |             |          |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 223 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |                  |                                        |         |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO           | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 152 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 152 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL     | TIPO      | COR         |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO       | CAPOTO    | CINZA       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS       | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS      | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS     |           |             |
| COBERTURA             | TELA         | PLANA     | CINZA       |
| ALTERAÇÕES            |              |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |              |           |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 224 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 137 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 274 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |             | COR     |              |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |         |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | REBOCO       | PINTADO   | PINTADO     | BRANCO  | CINZA        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | AÇO       | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO VERDE |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     |           | TERMOLACADO |         | BRANCO       |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO     |           | TERMOLACADO |         | VERDE        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |             | BARRO   |              |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |             |         |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |              |           |             |         |              |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| "VIVENDA DAS FLORES" |

|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 19 | EDIFÍCIO Nº: | 225 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 144 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 288 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |      |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |      |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | BEGE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO     | ANODIZADO |         | NATURAL |      |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | ANODIZADO |         | NATURAL |      |
|                       | VARANDAS       |              |           |         |         |      |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO |              | 5 ÁGUAS   |         | PRETO   |      |
| ALTERAÇÕES            |                |              |           |         |         |      |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |           |         |         |      |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                             |
|-----------------------------|
| OBSERVAÇÕES                 |
| "VIVENDA ANTÓNIO E PROENÇA" |



|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 226 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 91 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 182 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO              | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS              | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS             | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA               |           |             |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 227



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

136 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

136 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL                  | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA                   |           |         |
|                       | JANELAS  | MADEIRA                   |           |         |
|                       | VARANDAS |                           |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA            | 3 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                           |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                           |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 228 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 110 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 110 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO      | COR               |
|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA |                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO              | APARENTE  | NATURAL           |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS               | AÇO       | PINTADO VERDE     |
|                       | JANELAS              | ALUMÍNIO  | ANODIZADO NATURAL |
|                       | VARANDAS             | ALVENARIA | BUJARDADO NATURAL |
| COBERTURA             | BETÃO                | PLANA     | CINZA             |
| ALTERAÇÕES            |                      |           |                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |           |                   |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 229



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)110 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)330 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | VERDE  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |        |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 23 | EDIFÍCIO Nº: | 230 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 153 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 459 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | 16 | EDIFÍCIO Nº: | 231 |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 143 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 429 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO            | COR       |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA       |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO       | PINTADO PINTADO | BEGE BEGE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO      | TERMOLACADO     | BRANCO    |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO     | TERMOLACADO     | BRANCO    |
|                       | VARANDAS AÇO         | PINTADO         | PRETO     |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO       | 5 ÁGUAS         | PRETO     |
| ALTERAÇÕES            |                      |                 |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA               |                 |           |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 232



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

141 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

282 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL              |          | TIPO      |           | COR      |         |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO          |          | ALVENARIA |           |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO                |          | PINTADO   |           | BRANCO   |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO                   |          | PINTADO   |           | CASTANHO |         |
|                       | JANELAS  | AÇO                   | ALUMÍNIO | PINTADO   | ANODIZADO | CASTANHO | NATURAL |
|                       | VARANDAS | AÇO                   |          | PINTADO   |           | PRETO    |         |
| COBERTURA             |          | CHAPA DE FIBROCIMENTO |          | 4 ÁGUAS   |           | PRETO    |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                       |          |           |           |          |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                       |          |           |           |          |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                 |             |   |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 233 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 145 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 435 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |             | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |          | ALVENARIA   |             |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | MÁRMORE  | PINTADO     | PLACA       | AMARELO | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO | PINTADO     | TERMOLACADO | BRANCO  | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |             | BRANCO  |         |
|                       | VARANDAS | AÇO            |          | PINTADO     |             | PRETO   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |             | BARRO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |             |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |             |         |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BECO 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 234 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 84 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 84 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | SALMÃO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| ANEXO NA LATERAL E NAS TRASEIRAS |



|                         |                  |             |   |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BECO 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 235 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 112 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 224 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL            | TIPO               | COR                  |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO        | ALVENARIA          |                      |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO      GRANITO | PINTADO      PLACA | AMARELO      NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS              | ALUMÍNIO           | TERMOLACADO          |
|                       | JANELAS             | ALUMÍNIO           | TERMOLACADO          |
|                       | VARANDAS            | AÇO                | PINTADO              |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA      | 3 ÁGUAS            | PRETO                |
| ALTERAÇÕES            |                     |                    | BARRO                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                     |                    |                      |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |

|                         |                  |             |   |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BECO 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 236 |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 104 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 312 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BEGE        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BECO 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 237 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 237 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 474 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BEGE        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 3 ÁGUAS   | PRETO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                 |             |   |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 238 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 139 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 278 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO         | COR                              |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA    |                                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO      | BEGE                             |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO AÇO | TERMOLACADO PINTADO BRANCO CINZA |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO BRANCO               |
|                       | VARANDAS       |              |                                  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS      | BARRO                            |
| ALTERAÇÕES            |                |              |                                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |                                  |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                 |             |   |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 239 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 110 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 220 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |          | TIPO      |             | COR     |        |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   |          | ALVENARIA |             |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | CERÂMICO | CARAPINHA | AZULEJO     | BRANCO  | VÁRIAS |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO | AÇO       | TERMOLACADO | PINTADO | VERDE  |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO |           | TERMOLACADO |         | VERDE  |
|                       | VARANDAS       |          |           |             |         |        |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO |          | 3 ÁGUAS   |             | PRETO   |        |
| ALTERAÇÕES            |                |          |           |             |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |           |             |         |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                    |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BAIRRO VALE ESCURO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 240 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 120 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 240 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |        | TIPO        |           | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------|-------------|-----------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |        | ALVENARIA   |           |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO | PINTADO     | CARAPINHA | CINZA   | CINZA |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO    | TERMOLACADO | PINTADO   | BRANCO  | CINZA |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |           | BRANCO  |       |
|                       | VARANDAS | MADEIRA        |        | ENVERNIZADO |           | NATURAL |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |        | 2 ÁGUAS     |           | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |        |             |           |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |        |             |           |         |       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |                    |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BAIRRO VALE ESCURO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 241 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 191 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 382 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |          | TIPO        |          | COR     |         |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   |          | ALVENARIA   |          |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | MÁRMORE  | PINTADO     | LADRILHO | AMARELO | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |          | BRANCO  |         |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |          | BRANCO  |         |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO | TERMOLACADO |          | BRANCO  |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |          | BARRO   |         |
| ALTERAÇÕES            |                |          |             |          |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |             |          |         |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:BAIRRO VALE ESCURO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:242



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)93 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)186 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |         | ALVENARIA |         |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO  | PINTADO   | PINTADO | BRANCO  | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | PRETO   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | MADEIRA | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | PRETO   |
|                       | VARANDAS | AÇO            |         | PINTADO   |         | PRETO   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |         | 2 ÁGUAS   |         | PRETO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |         |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |         |           |         |         |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NA LATERAL

|                         |                    |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BAIRRO VALE ESCURO | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 243 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 128 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 128 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   |        |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   |        |
|                       | VARANDAS       |           |        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|               |
|---------------|
| OBSERVAÇÕES   |
| VARIOS ANEXOS |



|                         |                    |             |                  |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BAIRRO VALE ESCURO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 244 |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 45 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 45 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                |           |        |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |           |        |
|                       | VARANDAS |                |           |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |


|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:BAIRRO VALE ESCURO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:245



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)148 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)296 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO        |         | COR    |       |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-------------|---------|--------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |     | ALVENARIA   |         |        |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |     | PINTADO     |         | BEGE   |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO | PRETO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |     | TERMOLACADO |         | BRANCO |       |
|                       | VARANDAS | ALVENARIA      |     | BUJARDADO   |         | BRANCO |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 2 ÁGUAS     |         | BARRO  |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |             |         |        |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |     |             |         |        |       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES





IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 247



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

67 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

67 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | TIJOLO         | BLOCO     | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE      |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | VERDE      |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |         |  |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 248



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 68 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 68 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL     |     | TIPO        |             | COR    |        |
|-----------------------|----------|--------------|-----|-------------|-------------|--------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO |     | ALVENARIA   |             |        |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO       |     | PINTADO     |             | BRANCO |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO     | PVC | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO     |     | TERMOLACADO |             | BRANCO |        |
|                       | VARANDAS |              |     |             |             |        |        |
| COBERTURA             |          | CHAPA DE AÇO |     | 1 ÁGUA      |             | BARRO  |        |
| ALTERAÇÕES            |          |              |     |             |             |        |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |              |     |             |             |        |        |

|                  |           |         |  |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 249



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

36 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

36 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | TIJOLO         | BLOCO     | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE      |
|                       | JANELAS  |                |           |            |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |         |  |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 250



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

49 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

98 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS |                |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 251



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

71 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

142 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |          | TIPO        |           | COR        |         |
|-----------------------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|---------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |          | ALVENARIA   |           |            |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         |          | PINTADO     |           | BRANCO     |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |           | CASTANHO   |         |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | ANODIZADO | CASTANHO   | NATURAL |
|                       | VARANDAS  |                |          |             |           |            |         |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |           | BARRO      |         |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |          | AREADO      | AREADO    | POR PINTAR |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |          |             |           |            |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 252



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EXCELENTE

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

149 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

298 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |        | TIPO        |         | COR    |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |        | ALVENARIA   |         |        |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO | PINTADO     | PINTADO | BRANCO | CINZA |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | BRANCO |       |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | BRANCO |       |
|                       | VARANDAS | AÇO            |        | PINTADO     |         | PRETO  |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |        | 2 ÁGUAS     |         | BARRO  |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |        |             |         |        |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |        |             |         |        |       |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

253



|                                         |                  |                                        |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 149 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 298 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO     | BEGE   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | VARANDAS |                |             |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 5 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |        |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |               |                       |            |                       |         |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | EM CONSTRUÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES



| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO        |         | COR      |        |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-------------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA   |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO  | APARENTE    | PINTADO | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS<br>EXTERIORES    | PORTAS   | MADEIRA        | MADEIRA | TERMOLACADO | PINTADO | BORDEAUX | VERDE  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |         | TERMOLACADO |         | BORDEAUX |        |
|                       | VARANDAS |                |         |             |         |          |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 4 ÁGUAS     |         | BARRO    |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |             |         |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |         |             |         |          |        |

|                          |            |                              |            |                              |         |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>FORMA DE OCUPAÇÃO</b> | PERMANENTE | <b>REGIME DE PROPRIEDADE</b> | DO PRÓPRIO | <b>ENTIDADE PROPRIETÁRIA</b> | PRIVADA |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|



|                         |                   |             |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAMEIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 255 |
|                         | RUA 25 DE ABRIL   |             |                  |



|                                         |                 |                                        |         |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | COM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 41 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 41 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO     |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |             |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |                     |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | OUTRAS INSTITUIÇÕES |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| OBSERVAÇÕES                 |
| CAPELA MARTIR SÃO SEBASTIÃO |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO LAMEIRINHO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 256



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

70 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | AREADO    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CINZA      |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | PRETO      |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |         |  |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 18 | EDIFÍCIO Nº: | 257 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 126 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 252 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL            | TIPO              | COR           |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO        | ALVENARIA         |               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO              | PINTADO           | BEGE          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO AÇO | ANODIZADO PINTADO | NATURAL VERDE |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO    | ANODIZADO         | NATURAL       |
|                       | VARANDAS AÇO        | PINTADO           | VERDE         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA      | 4 ÁGUAS           | BARRO         |
| ALTERAÇÕES            |                     |                   |               |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                     |                   |               |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 20 | EDIFÍCIO Nº: | 258 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 95 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 190 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL            | TIPO                | COR          |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO        | ALVENARIA           |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO              | CAPOTO              | BEGE         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO AÇO | TERMOLACADO PINTADO | BRANCO VERDE |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO    | TERMOLACADO         | BRANCO       |
|                       | VARANDAS AÇO        | PINTADO             | VERDE        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA      | 2 ÁGUAS             | BARRO        |
| ALTERAÇÕES            |                     |                     |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA              |                     |              |


|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                   |
|-------------------|
| OBSERVAÇÕES       |
| EDIFÍCIO EM OBRAS |



|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 22 | EDIFÍCIO Nº: | 259 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 138 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 276 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL          | TIPO                  | COR             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO      | ALVENARIA             |                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO<br>ARENITO | CARAPINHA<br>LADRILHO | BEGE<br>NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS            | ALUMÍNIO              | ANODIZADO       |
|                       | JANELAS           | ALUMÍNIO              | ANODIZADO       |
|                       | VARANDAS          | AÇO                   | PINTADO         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA    | 2 ÁGUAS               | VERDE           |
| ALTERAÇÕES            |                   |                       | BARRO           |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA            |                       |                 |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 19 | EDIFÍCIO Nº: | 260 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 60 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 120 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | CARAPINHA | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO       | PINTADO |
|                       | JANELAS        | AÇO       | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| "VIVENDA SANTOS" |
| VARIOS ANEXOS    |

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 19 | EDIFÍCIO Nº: | 261 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 94 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 188 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR     |            |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   |              | ALVENARIA   |         |         |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | REBOCO       | PINTADO     | AREADO  | AMARELO | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO AÇO | TERMOLACADO | PINTADO | BRANCO  | CINZA      |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO |         | BRANCO  |            |
|                       | VARANDAS       | AÇO          | PINTADO     |         | CINZA   |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |              | 6 ÁGUAS     |         | BARRO   |            |
| ALTERAÇÕES            |                |              |             |         |         |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |             |         |         |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| "VIVENDA SANTOS" |
| VARIOS ANEXOS    |



|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 262 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 97 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 194 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | AMARELO     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO     |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 6 ÁGUAS   | VERDE       |
| ALTERAÇÕES            |                |           | BARRO       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| "VIVENDA SANTOS" |
| VARIOS ANEXOS    |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 263



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)117 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)234 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |              | APARENTE    |             | NATURAL |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | BRANCO  |       |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | BRANCO  |       |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO  | VERDE |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 4 ÁGUAS     |             | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |             |             |         |       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NA LATERAL E NAS TRASEIRAS

|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 264 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 77 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 77 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 265



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

110 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

110 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR   |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | BEGE  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE |
|                       | JANELAS  |                |           |       |
|                       | VARANDAS |                |           |       |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS   | PRETO |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |       |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO SANTO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 266



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)134 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)268 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |         | COR    |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|---------|--------|----------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |          | ALVENARIA   |         |        |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | CERÂMICO | PINTADO     | AZULEJO | BRANCO | CASTANHO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |         | BRANCO |          |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |         | BRANCO |          |
|                       | VARANDAS | AÇO            |          | PINTADO     |         | PRETO  |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |         | BARRO  |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |         |        |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |         |        |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO SANTO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 267



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)40 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)40 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | TIJOLO         | BLOCO     | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |                |           |            |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | PRETO      |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO SANTO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 268



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)24 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)24 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | TIJOLO         | BLOCO     | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX   |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | PRETO      |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO SANTO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 269



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 175 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 350 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |          | TIPO        |             | COR        |       |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |          | ALVENARIA   |             |            |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |          | AREADO      |             | POR PINTAR |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | AÇO      | TERMOLACADO | PINTADO     | VERDE      | VERDE |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |          | TERMOLACADO |             | VERDE      |       |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO     | VERDE |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS     |             | BARRO      |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |          |             |             |            |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |          |             |             |            |       |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO: PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 270



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 303 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 303 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR    |         |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   |         | ALVENARIA |         |        |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | ARENITO | PINTADO   | AZULEJO | BRANCO | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |         | ANODIZADO |         | BRONZE |         |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |         | ANODIZADO |         | BRONZE |         |
|                       | VARANDAS |                |         |           |         |        |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | VÁRIAS    |         | BARRO  |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |         |        |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |         |           |         |        |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 25 | EDIFÍCIO Nº: | 271 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 99 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 198 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |                | TIPO      |         | COR     |        |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO         | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       | MADEIRA        | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | AZUL   |
|                       | JANELAS   | MADEIRA        | AÇO            | PINTADO   | PINTADO | BEGE    | AZUL   |
|                       | VARANDAS  | ALVENARIA      | AÇO            | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | VERDE  |
| COBERTURA             |           | TELHA DE BETÃO | TELHA DE BETÃO | 4 ÁGUAS   | 1 ÁGUA  | BARRO   | CINZA  |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | CERÂMICO       |                | AZULEJO   | AZULEJO | AZUL    |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |                |           |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |

|                         |                  |             |    |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL  | Nº POLÍCIA: | 27 | EDIFÍCIO Nº: | 272 |
|                         | RUA DO TANQUINHO |             |    |              |     |



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 139 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 278 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |         | COR    |      |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|--------|------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |         |        |      |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO       | PINTADO     | PINTADO | BEGE   | BEGE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | PRETO  |      |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |         | BRANCO |      |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO     |         | PRETO  |      |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS     |         | PRETO  |      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |         |        |      |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |         |        |      |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |

|                         |                 |             |    |              |     |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | 29 | EDIFÍCIO Nº: | 273 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 159 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 318 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                      | TIPO                   | COR                  |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO     | ALVENARIA              |                      |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                       | APARENTE               | NATURAL              |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS      ALUMÍNIO      AÇO | ANODIZADO      PINTADO | BRONZE      CASTANHO |
|                       | JANELAS      ALUMÍNIO         | ANODIZADO              | BRONZE               |
|                       | VARANDAS      ALUMÍNIO        | ANODIZADO              | BRONZE               |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO                | 2 ÁGUAS                | PRETO                |
| ALTERAÇÕES            |                               |                        |                      |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA                        |                        |                      |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                     |
|---------------------|
| OBSERVAÇÕES         |
| ANEXO NAS TRASEIRAS |



| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO     | BEGE   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | VARANDAS | AÇO            | PINTADO     | PRETO  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |             |        |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |                 |             |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA 25 DE ABRIL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 275 |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |         |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 158 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 474 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO             | COR           |
|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA        |               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO GRANITO      | APARENTE PINTADO | APARENTE ROSA |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO      | ANODIZADO        | NATURAL       |
|                       | JANELAS              | ANODIZADO        | NATURAL       |
|                       | VARANDAS ALUMÍNIO    | ANODIZADO        | NATURAL       |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO       | 2 ÁGUAS          | PRETO         |
| ALTERAÇÕES            |                      |                  |               |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA               |                  |               |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 276



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

150 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

300 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR    |       |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |        |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | REBOCO       | PINTADO     | PINTADO     | ROSA   | CINZA |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | BRANCO |       |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO | TERMOLACADO | BRANCO | VERDE |
|                       | VARANDAS |                |              |             |             |        |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 3 ÁGUAS     |             | BARRO  |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |        |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |             |        |       |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |               |             |    |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADA | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 277 |
|                         | RUA DO AREAL  |             |    |              |     |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 51 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 102 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        |         | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO  | APARENTE  | PINTADO | BRANCO   | BRANCO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO     | MADEIRA   | PINTADO | PINTADO  | CASTANHO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA |           | PINTADO | CASTANHO |          |
|                       | VARANDAS       | AÇO     |           | PINTADO | CASTANHO |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |         | 3 ÁGUAS   |         | BARRO    |          |
| ALTERAÇÕES            |                |         |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |         |           |         |          |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO      |           | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |                | ALVENARIA |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |                | PINTADO   |           | BRANCO  |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO       | PINTADO   | ANODIZADO | VERDE   | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                | ANODIZADO |           | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS | AÇO            |                | PINTADO   |           | VERDE   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | 2 ÁGUAS   | PRETO   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |           |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |                |           |           |         |         |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |              |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 279 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 93 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 279 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO              | COR                    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA         |                        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                    | PINTADO           | ROSA                   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    | AÇO      ALUMÍNIO | PINTADO      ANODIZADO |
|                       | JANELAS                   | ALUMÍNIO          | ANODIZADO              |
|                       | VARANDAS                  | ALUMÍNIO          | TERMOLACADO            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA            | 2 ÁGUAS           | BARRO                  |
| ALTERAÇÕES            |                           |                   |                        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |                   |                        |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |              |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 280 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 71 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 142 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |           | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO   |           | AMARELO |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO     | PINTADO   | ANODIZADO | VERDE   | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |           | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS | AÇO            |              | PINTADO   |           | VERDE   |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 2 ÁGUAS   |           | PRETO   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |           |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |              |           |           |         |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES

|                         |              |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 281 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 146 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 438 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO         | COR                             |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA    |                                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE     | NATURAL                         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO ALUMÍNIO | PINTADO ANODIZADO VERDE NATURAL |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO     | TERMOLACADO BRANCO              |
|                       | VARANDAS       | AÇO          | PINTADO VERDE                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS      | BARRO                           |
| ALTERAÇÕES            |                |              |                                 |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |              |                                 |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 282 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 69 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 138 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO              | COR              |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO ARMADO | ALVENARIA         |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO               | PINTADO           | AMARELO          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS AÇO ALUMÍNIO  | PINTADO ANODIZADO | VERMELHO NATURAL |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO     | ANODIZADO         | ALUMÍNIO         |
|                       | VARANDAS AÇO         | PINTADO           | CASTANHO         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA       | 2 ÁGUAS           | BARRO            |
| ALTERAÇÕES            |                      |                   |                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                      |                   |                  |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |              |             |                  |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 283 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 36 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 36 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |           |         |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 1 ÁGUA    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL     | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 284 |
|                         | RUA DA FORQUILHA |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 123 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 369 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO        |             | COR      |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA   |             |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |              | PINTADO     |             | BRANCO   |        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | ALUMÍNIO     | PINTADO     | TERMOLACADO | VERMELHO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | TERMOLACADO |             | CASTANHO |        |
|                       | VARANDAS | ALVENARIA      |              | APARENTE    |             | NATURAL  |        |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO |              | 5 ÁGUAS     |             | PRETO    |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |              |             |             |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |             |             |          |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| OBSERVAÇÕES     |
| "VIVENDA COSTA" |

|                         |                |             |                  |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL   | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 285 |
|                         | LARGO DA PRAÇA |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 109 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 218 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENA         |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| OBSERVAÇÕES      |
| ANEXO NA LATERAL |



|                         |                |             |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA   | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 286 |
|                         | LARGO DA PRAÇA |             |              |     |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 219 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 438 m2   |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |          | TIPO      |             | COR         |        |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        |          | ALVENARIA |             |             |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO   | APARENTE  | PINTADO     | NATURAL     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | AÇO      | ALUMÍNIO  | PINTADO     | TERMOLACADO | CINZA  |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO | AÇO       | TERMOLACADO | PINTADO     | BRANCO |
|                       | VARANDAS       | AÇO      |           | PINTADO     |             | CINZA  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |          | 4 ÁGUAS   |             | BARRO       |        |
| ALTERAÇÕES            |                |          |           |             |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |           |             |             |        |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | ESTACIONAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |              |             |   |              |     |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 287 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 70 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 140 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |


|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO ADRO

Nº POLÍCIA: 4

EDIFÍCIO Nº: 288



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)57 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)171 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |        | TIPO        |         | COR     |        |
|-----------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |        | ALVENARIA   |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO | APARENTE    | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |        | ANODIZADO   |         | NATURAL |        |
|                       | VARANDAS  | AÇO            |        | PINTADO     |         | CINZA   |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |        | 2 ÁGUAS     |         | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |        | PINTADO     | PINTADO | BRANCO  |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENA |             |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE


REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 289 |
|                         | RUA CORTIÇOS  |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 168 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 336 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR         |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | TERMOLACADO |
|                       | VARANDAS       |           |             |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS    | BARRO       |
| ALTERAÇÕES            |                |           |             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |             |

|                  |           |                |           |  |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |           |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS | HABITACÃO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |           |  |
|                  | 2º PISO   |                |           |  |
|                  | RESTANTES |                |           |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| OBSERVAÇÕES     |
| "CASA ALCINA"   |
| EM REABILITAÇÃO |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 291



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)76 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)152 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | CINZA   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | CINZA   |
|                       | VARANDAS | AÇO            | CROMADO     | NATURAL |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO REABILITADO



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 292



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)65 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)130 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | VARANDAS | AÇO            | PINTADO   | BORDEAUX |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                     |             |   |              |     |
|-------------------------|---------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 293 |
|-------------------------|---------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 107 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 214 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |     | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |     | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         |     | PINTADO   |         | AMARELO |       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO | PINTADO   | PINTADO | VERDE   | VERDE |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |     | PINTADO   |         | VERDE   |       |
|                       | VARANDAS | AÇO            |     | PINTADO   |         | VERDE   |       |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |     | 2 ÁGUAS   |         | BARRO   |       |
| ALTERAÇÕES            |          |                |     |           |         |         |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |     |           |         |         |       |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 294



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)140 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO REBOCO | APARENTE  | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   |         |        |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        | PINTADO   |         |        |
|                       | VARANDAS |                |           |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | BARRO   |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 295



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)51 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)153 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO   | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | VARANDAS | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 296



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

109 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

109 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | CINZA   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | VÁRIAS    | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                     |             |                  |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 297 |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 43 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 86 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO   |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | CASTANHO |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |             |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|





| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO  |
|                       | VARANDAS |                |             |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |             |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                          |            |                              |            |                              |         |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| <b>FORMA DE OCUPAÇÃO</b> | PERMANENTE | <b>REGIME DE PROPRIEDADE</b> | DO PRÓPRIO | <b>ENTIDADE PROPRIETÁRIA</b> | PRIVADA |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 299



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

3 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

210 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO        | COR    |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA   |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | PINTADO     | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | TERMOLACADO | BRANCO |
|                       | VARANDAS | AÇO            | PINTADO     | CINZA  |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | BARRO  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |             |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |             |        |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO E GARAGEM NA LATERAL

|                         |                     |             |              |     |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA      | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 300 |
|                         | TRAVESSA DA ATALAIA |             |              |     |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 114 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 228 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL            | TIPO                | COR             |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO ARMADO        | ALVENARIA           |                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO              | PINTADO             | SALMÃO          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO AÇO | TERMOLACADO PINTADO | CASTANHO BRANCO |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO    | TERMOLACADO         | CASTANHO        |
|                       | VARANDAS ALUMÍNIO   | TERMOLACADO         | BRANCO          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA      | 2 ÁGUAS             | BARRO           |
| ALTERAÇÕES            |                     |                     |                 |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                     |                     |                 |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 301



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)55 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)110 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          | ANTENA         |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 9 | EDIFÍCIO Nº: | 302 |
|-------------------------|----------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 72 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 144 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS       | AÇO       | PINTADO   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | VERDE     |
| ALTERAÇÕES            |                |           | BARRO     |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |           |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 303



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)116 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)232 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |           |         |
|                       | JANELAS  | MADEIRA        |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 304



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)74 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)148 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |        | TIPO        |         | COR      |      |
|-----------------------|----------|----------------|--------|-------------|---------|----------|------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |        | ALVENARIA   |         |          |      |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO | APARENTE    | PINTADO | NATURAL  | OCRE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | CASTANHO |      |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |        | TERMOLACADO |         | CASTANHO |      |
|                       | VARANDAS | ALVENARIA      |        | APARENTE    |         | NATURAL  |      |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |        | 2 ÁGUAS     |         | BARRO    |      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |        |             |         |          |      |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |        |             |         |          |      |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO REABILITADO

|                         |                |             |    |              |     |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | Nº POLÍCIA: | 15 | EDIFÍCIO Nº: | 305 |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 82 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 164 m2   |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL         | TIPO             | COR             |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO          | ALVENARIA        |                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO   | APARENTE PINTADO | NATURAL AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO  | TERMOLACADO      | CASTANHO        |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO | TERMOLACADO      | CASTANHO        |
|                       | VARANDAS AÇO     | PINTADO          | PRETO           |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA   | 3 ÁGUAS          | BARRO           |
| ALTERAÇÕES            |                  |                  |                 |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                  |                  |                 |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| OBSERVAÇÕES          |
| EDIFÍCIO REABILITADO |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 306



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 56 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 56 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE   |
|                       | JANELAS  |                |           |         |
|                       | VARANDAS |                |           |         |
| COBERTURA             |          | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS   | PRETO   |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA ATALAIA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 307



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

77 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

154 m2

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             |          | BETÃO ARMADO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | REBOCO         | APARENTE  | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | AÇO            | PINTADO   | VERDE      |
|                       | JANELAS  |                |           |            |
|                       | VARANDAS |                |           |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO      |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |            |

|                  |           |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |         |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARMAZÉM |  |  |
|                  | 1º PISO   |         |  |  |
|                  | 2º PISO   |         |  |  |
|                  | RESTANTES |         |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 308 |
|                         | LARGO DO ADRO |             |                  |



|                                         |                  |                                        |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     |                  | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 46 m2            | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 46 m2     |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                  | TIPO      | COR      |
|-----------------------|---------------------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO      BETÃO ARMADO | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                   | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                    |           |          |
|                       | JANELAS                   |           |          |
|                       | VARANDAS                  |           |          |
| COBERTURA             | BETÃO                     | PLANA     | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |                           |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                           |           |          |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |           |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                         |
|-------------------------|
| OBSERVAÇÕES             |
| PARAGEM / FONTE DO ADRO |
| REVESTIMENTO EM VIROC   |

|                         |               |             |              |     |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 309 |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |                 |                                        |         |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     |                 | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 47 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 47 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |          |           |         |
|                       | JANELAS  |          |           |         |
|                       | VARANDAS |          |           |         |
| COBERTURA             |          |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |           |         |

|                  |           |             |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |           |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                          |
|--------------------------|
| OBSERVAÇÕES              |
| FONTE ANTIGA DE CHOSENDO |



|                         |                  |             |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FORQUILHA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 310 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |                  |                                        |         |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     |                  | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 80 m2            | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 80 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL | TIPO | COR |
|-----------------------|----------|----------|------|-----|
| ESTRUTURA             |          |          |      |     |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          |          |      |     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |          |      |     |
|                       | JANELAS  |          |      |     |
|                       | VARANDAS |          |      |     |
| COBERTURA             |          |          |      |     |
| ALTERAÇÕES            |          |          |      |     |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |          |      |     |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |           |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                 |
|-----------------|
| OBSERVAÇÕES     |
| PARQUE INFANTIL |

|                         |                  |             |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DOS CORTIÇOS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 311 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 65 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 65 m2    |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | PINTADO   | BORDEAUX |
|                       | JANELAS  |                |           |          |
|                       | VARANDAS |                |           |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | BARRO    |
| ALTERAÇÕES            |          |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |      |                       |            |                       |         |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | N.A. | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

### 2.3. Fichas de Caracterização do Espaço Público



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DO AREAL

ESPAÇO Nº:

1A



|                         |             |                                    |               |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| ESPAÇO PÚBLICO          |             | EDIFICADO                          |               |
| TIPOLOGIA               | RUA         | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| SUB - TIPOLOGIA         |             | ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | EXCELENTE     |
|                         |             | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |             | MOVIMENTO AUTOMÓVEL                |               |
| PASSEIOS                | NÃO TEM     | FREQUÊNCIA                         | REDUZIDA      |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |             |                                    |               |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |             |                                    |               |
| ARBORIZAÇÃO             |             | ESTACIONAMENTO                     |               |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO      | VIA PÚBLICA                        | INEXISTENTE   |
|                         |             | ACESSO A PARQUE                    | NÃO           |
| MOVIMENTO PEDONAL       |             | CAPACIDADE POLARIZADORA            |               |
| TIPO                    | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA                         | BAIXA         |
| FREQUÊNCIA              | REDUZIDA    |                                    |               |


| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | BETUMINOSO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | BOM              |

|           |         |   |           |          |
|-----------|---------|---|-----------|----------|
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|---|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

|                         |              |            |    |
|-------------------------|--------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | ESPAÇO Nº: | 1B |
|-------------------------|--------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |  |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              |  | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |  | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                       |  |
|-----------------------------------|--|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO     |  |
| DOIS BANCOS ISOLADOS COM FLOREIRA |  |

|                         |              |            |    |
|-------------------------|--------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO AREAL | ESPAÇO Nº: | 1C |
|-------------------------|--------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |                |
|-----------------|----------------|
| TIPOLOGIA       | VIELA/ESCALADA |
| SUB - TIPOLOGIA |                |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | EXCELENTE     |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | BOM              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DO AREAL

ESPAÇO Nº:

1D



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DA QUELHA

ESPAÇO Nº:

2



|                 |     |
|-----------------|-----|
| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| MOVIMENTO PEDONAL |             |
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| EDIFICADO                          |               |
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ESTACIONAMENTO  |             |
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

|             |         |        |                  |
|-------------|---------|--------|------------------|
| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

|           |         |           |          |
|-----------|---------|-----------|----------|
| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

|                         |                    |            |   |
|-------------------------|--------------------|------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | FONTE DE FORGUILHA | ESPAÇO Nº: | 3 |
|-------------------------|--------------------|------------|---|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                            |
|----------------------------------------|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO E TANQUE |



|                         |                |            |    |
|-------------------------|----------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DA PRAÇA | ESPAÇO Nº: | 4A |
|-------------------------|----------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |             |
|-----------------|-------------|
| TIPOLOGIA       | LARGO/PRAÇA |
| SUB - TIPOLOGIA |             |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | BOM              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |  |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              |  | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |  | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                   |  |
|-------------------------------|--|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO |  |

|                         |              |            |    |
|-------------------------|--------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PRAÇA | ESPAÇO Nº: | 4B |
|-------------------------|--------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |  |
|------------------------------------|---------------|--------|--|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |  |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |        |  |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |        |  |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | MÉDIA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | BOM              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES                                      |
|--------------------------------------------------|
| ARRUAMENTO JUNTO A IGREJA PAROQUIAL - SÉC. XVIII |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 5



| ESPAÇO PÚBLICO  |              |
|-----------------|--------------|
| TIPOLOGIA       | VIELA/ESCADA |
| SUB - TIPOLOGIA |              |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |


| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |               |            |   |
|-------------------------|---------------|------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DO ADRO | ESPAÇO Nº: | 6 |
|-------------------------|---------------|------------|---|



| ESPAÇO PÚBLICO  |             |
|-----------------|-------------|
| TIPOLOGIA       | LARGO/PRAÇA |
| SUB - TIPOLOGIA |             |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |                |
|-------------------|----------------|
| TIPO              | DE PERMANÊNCIA |
| FREQUÊNCIA        | MÉDIA          |

| EDIFICADO                          |               |              |  |
|------------------------------------|---------------|--------------|--|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | SERVIÇOS      | EQUIPAMENTOS |  |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |              |  |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |              |  |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | MÉDIA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|---|-----------|----------|
|-----------|---------|---|-----------|----------|

| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |   | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|----------------------|---|
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | X | PARAGEM DE AUTOCARRO | X |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |   | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                                         |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| LARGO ASSOCIADO A IGREJA PAROQUIAL - SÉC. XVIII     |  |
| LARGO ASSOCIADO AO MARCO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA |  |

|                         |            |            |    |
|-------------------------|------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESCOLA | ESPAÇO Nº: | 7A |
|-------------------------|------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |              |        |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| USO FUNCIONAL                      | (RÉS-DO-CHÃO) | EQUIPAMENTOS | OUTROS |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |              |        |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |              |        |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |            |            |    |
|-------------------------|------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA ESCOLA | ESPAÇO Nº: | 7B |
|-------------------------|------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |  |
|------------------------------------|---------------|--------|--|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |  |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |        |  |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |        |  |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | BETUMINOSO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO | X |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                         |  |
|-------------------------------------|--|
| ARRUAMENTO DE ACESSO A ESCOLA       |  |
| ELEMENTO DE ÁGUA - DOIS FONTANÁRIOS |  |



|                         |               |            |    |
|-------------------------|---------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ESCOLA | ESPAÇO Nº: | 7C |
|-------------------------|---------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |                |
|-----------------|----------------|
| TIPOLOGIA       | VIELA/ESCALADA |
| SUB - TIPOLOGIA |                |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Escola

ESPAÇO Nº: 7D



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

OBSERVAÇÕES

ELEMENTO DE ÁGUA - DOIS FONTANÁRIOS

|                         |                |            |    |
|-------------------------|----------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA ATALAIA | ESPAÇO Nº: | 8A |
|-------------------------|----------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 8B



| ESPAÇO PÚBLICO  |                |
|-----------------|----------------|
| TIPOLOGIA       | VIELA/ESCALADA |
| SUB - TIPOLOGIA |                |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | PÉSSIMO       |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 8C



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

9



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA CORTIÇOS

ESPAÇO Nº: 10



| ESPAÇO PÚBLICO          |             | EDIFICADO                          |                 |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| TIPOLOGIA               | RUA         | USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | COMÉRCIO OUTROS |
| SUB - TIPOLOGIA         |             | ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO           |
|                         |             | QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE   |
| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |             | MOVIMENTO AUTOMÓVEL                |                 |
| PASSEIOS                | NÃO TEM     | FREQUÊNCIA                         | REDUZIDA        |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |             |                                    |                 |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |             | ESTACIONAMENTO                     |                 |
| ARBORIZAÇÃO             |             | VIA PÚBLICA                        | INEXISTENTE     |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO      | ACESSO A PARQUE                    | NÃO             |
| MOVIMENTO PEDONAL       |             | CAPACIDADE POLARIZADORA            |                 |
| TIPO                    | DE PASSAGEM | FREQUÊNCIA                         | BAIXA           |
| FREQUÊNCIA              | REDUZIDA    |                                    |                 |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |   |                      |  |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|----------------------|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |   | ELEMENTO DE ÁGUA     |  |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | X | PARAGEM DE AUTOCARRO |  |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |   | PRAÇA DE TÁXIS       |  |

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 11



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 12



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 13



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA 25 DE ABRIL

ESPAÇO Nº: 14A



| ESPAÇO PÚBLICO  |                |
|-----------------|----------------|
| TIPOLOGIA       | RUA            |
| SUB - TIPOLOGIA | RUA ARBORIZADA |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             | CALDEIRA |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO   |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |
|------------------------------------|---------------|--------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |        |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |        |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | MODERADA |

| ESTACIONAMENTO  |            |
|-----------------|------------|
| VIA PÚBLICA     | SUFICIENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO        |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | BETUMINOSO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | X | HERBÁCEA |  |
|-----------|---------|---|-----------|---|----------|--|
|-----------|---------|---|-----------|---|----------|--|

|                  |                    |   |                      |   |                        |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                                    |  |
|------------------------------------------------|--|
| ARRUAMENTO DE ACESSO A CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO |  |
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO                  |  |

|                         |                 |            |     |
|-------------------------|-----------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Rua 25 de Abril | ESPAÇO Nº: | 14B |
|-------------------------|-----------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |                     |
|-----------------|---------------------|
| TIPOLOGIA       | ESPAÇO VERDE (E.V.) |
| SUB - TIPOLOGIA |                     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | N.A.     |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |      |
|---------------------|------|
| FREQUÊNCIA          | N.A. |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        |                  |
| COR         |         |        |                  |
| CONSERVAÇÃO |         |        |                  |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | X | HERBÁCEA |
|-----------|---------|---|-----------|---|----------|
|-----------|---------|---|-----------|---|----------|

|                  |                    |  |                      |   |                        |  |                      |  |
|------------------|--------------------|--|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|--|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | ELEMENTO DE ÁGUA     |  |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |  | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              |  | PARAGEM DE AUTOCARRO |  |
|                  | PAPELEIRAS         |  | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |  | PRAÇA DE TÁXIS       |  |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua 25 de Abril

ESPAÇO Nº:

14C



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|---|-----------|----------|
|-----------|---------|---|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

|                         |                 |            |     |
|-------------------------|-----------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Rua 25 de Abril | ESPAÇO Nº: | 14D |
|-------------------------|-----------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |             |
|-----------------|-------------|
| TIPOLOGIA       | LARGO/PRAÇA |
| SUB - TIPOLOGIA |             |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                |          |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |      |
|---------------------|------|
| FREQUÊNCIA          | N.A. |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | X | ARBUSTIVA | HERBÁCEA | X |
|-----------|---------|---|-----------|----------|---|
|-----------|---------|---|-----------|----------|---|

| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                   |
|-------------------------------|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO |

|                         |                  |            |    |
|-------------------------|------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADINHA | ESPAÇO Nº: | 15 |
|-------------------------|------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |            |
|-----------------|------------|
| VIA PÚBLICA     | SUFICIENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO        |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | BETUMINOSO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | X | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                      |            |    |
|-------------------------|----------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SANTA BÁRBARA | ESPAÇO Nº: | 16 |
|-------------------------|----------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 17



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | TERRA BATIDA     |
| COR         |         |        |                  |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                     |                    |                      |                        |                      |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS<br>ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                     | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                     | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

ARRUAMENTO DE ACESSO A ESCOLA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 18



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 19



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

|                         |                     |            |    |
|-------------------------|---------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DO CASTELO | ESPAÇO Nº: | 20 |
|-------------------------|---------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | PÉSSIMO       |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 21A



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                     |                    |                      |                        |                      |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS<br>ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                     | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                     | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 21B



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | TERRA BATIDA     |
| COR         |         |        |                  |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

|                         |                |            |     |
|-------------------------|----------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | ESPAÇO Nº: | 22A |
|-------------------------|----------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |


| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |  |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              |  | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |  | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                   |
|-------------------------------|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO |

|                         |                |            |     |
|-------------------------|----------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Rua do Castelo | ESPAÇO Nº: | 22B |
|-------------------------|----------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |             |
|-----------------|-------------|
| TIPOLOGIA       | LARGO/PRAÇA |
| SUB - TIPOLOGIA |             |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |  |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              |  | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |  | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                   |
|-------------------------------|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO |



|                         |                |            |     |
|-------------------------|----------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | ESPAÇO Nº: | 22C |
|-------------------------|----------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |  |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              |  | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               |  | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                   |
|-------------------------------|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DO CASTELO

ESPAÇO Nº:

22E



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

|                         |                |            |     |
|-------------------------|----------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CASTELO | ESPAÇO Nº: | 22D |
|-------------------------|----------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |   |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                        |            |     |
|-------------------------|------------------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA COR. ANTÓNIO MARIA | ESPAÇO Nº: | 23A |
|-------------------------|------------------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |
|------------------------------------|---------------|--------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |        |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |        |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |   |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     | X |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |   |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |   |

| OBSERVAÇÕES                   |
|-------------------------------|
| ELEMENTO DE ÁGUA - FONTANÁRIO |

|                         |                        |            |     |
|-------------------------|------------------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA COR. ANTÓNIO MARIA | ESPAÇO Nº: | 23B |
|-------------------------|------------------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |                |
|-----------------|----------------|
| TIPOLOGIA       | VIELA/ESCALADA |
| SUB - TIPOLOGIA |                |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |              |        |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| USO FUNCIONAL                      | (RÉS-DO-CHÃO) | EQUIPAMENTOS | OUTROS |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |              |        |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |              |        |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |                        |            |     |
|-------------------------|------------------------|------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA COR. ANTÓNIO MARIA | ESPAÇO Nº: | 23C |
|-------------------------|------------------------|------------|-----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |              |
|-----------------|--------------|
| TIPOLOGIA       | VIELA/ESCADA |
| SUB - TIPOLOGIA |              |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                  |            |    |
|-------------------------|------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FORGUILHA | ESPAÇO Nº: | 24 |
|-------------------------|------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |  |
|------------------------------------|---------------|--------|--|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |  |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |        |  |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |        |  |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | X | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| ARRUAMENTO DE ACESSO A ASSOCIAÇÃO CUL. DESP. E REC. DE CHOSENDO |
| ARRUAMENTO DE ACESSO AO PARQUE INFANTIL                         |

|                         |              |            |    |
|-------------------------|--------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | ESPAÇO Nº: | 25 |
|-------------------------|--------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 26



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

ARRUAMENTO DE ACESSO A ASSOCIAÇÃO CUL. DESP. E REC. DE CHOSENDO



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA QUELHA DAS EIRAS

ESPAÇO Nº: 27



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

OBSERVAÇÕES

|                         |                       |            |    |
|-------------------------|-----------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA ABEL FONSECA | ESPAÇO Nº: | 28 |
|-------------------------|-----------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |               |            |    |
|-------------------------|---------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA TAPADA | ESPAÇO Nº: | 29 |
|-------------------------|---------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                |            |    |
|-------------------------|----------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FIEITAL | ESPAÇO Nº: | 30 |
|-------------------------|----------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |          |
|-------------------------|----------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM  |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |          |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |          |
| ARBORIZAÇÃO             |          |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | INSEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |                  |            |    |
|-------------------------|------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BECO 25 DE ABRIL | ESPAÇO Nº: | 31 |
|-------------------------|------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

|                         |                    |            |    |
|-------------------------|--------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | BAIRRO VALE ESCURO | ESPAÇO Nº: | 32 |
|-------------------------|--------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                   |            |    |
|-------------------------|-------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAMEIRINHO | ESPAÇO Nº: | 33 |
|-------------------------|-------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |  |
|------------------------------------|---------------|--------|--|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |  |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |        |  |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |        |  |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES                                        |
|----------------------------------------------------|
| ARRUAMENTO DE ACESSO A CAPELA MARTIR SÃO SEBASTIÃO |
| ARRUAMENTO DE ACESSO A CAPELA DE SÃO MIGUEL        |

|                         |                   |            |    |
|-------------------------|-------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Rua do Lameirinho | ESPAÇO Nº: | 34 |
|-------------------------|-------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |             |
|-----------------|-------------|
| TIPOLOGIA       | LARGO/PRAÇA |
| SUB - TIPOLOGIA |             |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |        |
|-------------------------|--------|
| PASSEIOS                |        |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |        |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |        |
| ARBORIZAÇÃO             |        |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |        |  |
|------------------------------------|---------------|--------|--|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | EQUIPAMENTOS  | OUTROS |  |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | BOM           |        |  |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | COM QUALIDADE |        |  |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |      |
|---------------------|------|
| FREQUÊNCIA          | N.A. |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |   |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | X | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          |   | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL |   | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES                                  |
|----------------------------------------------|
| LARGO ASSOCIADO ACAPELA MARTIR SÃO SEBASTIÃO |

|                         |              |            |    |
|-------------------------|--------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO SANTO | ESPAÇO Nº: | 35 |
|-------------------------|--------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



|                         |                  |            |    |
|-------------------------|------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TANQUINHO | ESPAÇO Nº: | 36 |
|-------------------------|------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MAU           |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 37



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

|                         |                     |            |    |
|-------------------------|---------------------|------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | TRAVESSA DA ATALAIA | ESPAÇO Nº: | 38 |
|-------------------------|---------------------|------------|----|



| ESPAÇO PÚBLICO  |     |
|-----------------|-----|
| TIPOLOGIA       | RUA |
| SUB - TIPOLOGIA |     |

| ACESSIBILIDADE PEDONAL  |         |
|-------------------------|---------|
| PASSEIOS                | NÃO TEM |
| LARGURA ÚTIL DO PASSEIO |         |
| BARREIRAS À CIRCULAÇÃO  |         |
| ARBORIZAÇÃO             |         |
| SEGURANÇA DO ESPAÇO     | SEGURO  |

| MOVIMENTO PEDONAL |             |
|-------------------|-------------|
| TIPO              | DE PASSAGEM |
| FREQUÊNCIA        | REDUZIDA    |

| EDIFICADO                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)        | OUTROS        |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO              | MÉDIO         |
| QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA | SEM QUALIDADE |

| MOVIMENTO AUTOMÓVEL |          |
|---------------------|----------|
| FREQUÊNCIA          | REDUZIDA |

| ESTACIONAMENTO  |             |
|-----------------|-------------|
| VIA PÚBLICA     | INEXISTENTE |
| ACESSO A PARQUE | NÃO         |

| CAPACIDADE POLARIZADORA |       |
|-------------------------|-------|
| FREQUÊNCIA              | BAIXA |

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |   |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | X | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   |   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         |   | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 39



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | CUBO DE GRANITO  |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | RAZOÁVEL         |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                  |                    |                      |                        |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                  | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                  | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 40



**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

**ACESSIBILIDADE PEDONAL**

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

**MOVIMENTO PEDONAL**

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**EDIFICADO**

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

**MOVIMENTO AUTOMÓVEL**

FREQUÊNCIA REDUZIDA

**ESTACIONAMENTO**

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

**CAPACIDADE POLARIZADORA**

FREQUÊNCIA BAIXA

| PAVIMENTO   | PASSEIO | LANCIL | FAIXA DE RODAGEM |
|-------------|---------|--------|------------------|
| MATERIAL    |         |        | PEDRA CHÃO       |
| COR         |         |        | CINZENTO         |
| CONSERVAÇÃO |         |        | MAU              |

| VEGETAÇÃO | ARBÓREA | ARBUSTIVA | HERBÁCEA |
|-----------|---------|-----------|----------|
|-----------|---------|-----------|----------|

|                     |                    |                      |                        |                      |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| OUTROS<br>ELEMENTOS | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | BANCOS               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ELEMENTO DE ÁGUA     |
|                     | CAIXOTES DO LIXO   | PASSADEIRAS          | ESPLANADA              | PARAGEM DE AUTOCARRO |
|                     | PAPELEIRAS         | EQUIPAMENTO INFANTIL | QUIOSQUE               | PRAÇA DE TÁXIS       |

**OBSERVAÇÕES**