




OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE PENSO

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

CADERNO II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | Outubro de 2024

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE PENSO
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

DATA	REVISÃO / ALTERAÇÃO	OBSERVAÇÕES	VERIFICOU
Outubro 2024	Versão Preliminar	PERU de Penso - Relatório Preliminar	AQ
Outubro 2024	Versão Final	Relatório Final – Emissão do PERU	AQ

FICHA TÉCNICA

ANDREIA QUINTAS	Arquiteta Paisagista
DIANA AMARAL	Arquiteto Paisagista
MANUEL OLIVEIRA	Arquiteto
HELENA BESSA	Arquiteta
ABEL VIEIRA	Engenheiro Civil
LUÍS VIEIRA	Topógrafo

Índice

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO.....	6
2.1.	CARTOGRAMAS TEMÁTICOS.....	6
2.2.	FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO	22
2.3.	FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	333

Índice de Figuras

Figura 1 – Número de edifícios com 1, 2 e 3 pisos (acima da cota de soleira)	7
Figura 2 – Edifícios por época de construção.....	8
Figura 3 – Estado de conservação do edificado	9
Figura 4 – Edifícios devolutos	10
Figura 5 – Tipo de estrutura do edificado	11
Figura 6 – Uso funcional do edificado	12
Figura 7 – Equipamentos de utilização coletiva	13
Figura 8 – Tipologia do espaço público	14
Figura 9 – Rede viária.....	15
Figura 10 – Capacidade polarizadora do espaço público.....	16
Figura 11 – Frequência dos Movimentos Automóveis.....	17
Figura 12 – Material dos Pavimentos dos Arruamentos	18
Figura 13 – Estado de Conservação dos Pavimentos dos Arruamentos	19
Figura 14 – Existência de passeios nos arruamentos	20
Figura 15 – Tipo de Movimentos Pedonais	21

1. Introdução

O presente caderno compila os dados recolhidos durante o trabalho de campo realizado no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Penso em junho de 2024.

Este levantamento teve como objetivo a aferição rigorosa das características do edificado e espaço público da ARU de Penso e a transposição da informação obtida para as fichas de caracterização. Deste exercício resultou o preenchimento de 240 fichas de edificado e 47 de espaço público que se apresentam, respetivamente, no ponto 2.2. e 2.3. do presente documento.

Posteriormente à recolha da informação, procedeu-se ao seu tratamento, sistematização e organização em cartogramas temáticas, que se apresentam no capítulo 2.1. do presente Caderno e que foram utilizados para ilustrar o Caderno I – Relatório Final da ORU de Penso.

2. Caracterização e Diagnóstico

2.1. Cartogramas temáticos




Figura 1 – Número de edifícios com 1, 2 e 3 pisos (acima da cota de soleira)




Figura 2 – Edifícios por época de construção




Figura 3 – Estado de conservação do edificado




Figura 4 – Edifícios devolutos




Figura 5 – Tipo de estrutura do edificado




Figura 6 – Uso funcional do edificado




Figura 7 – Equipamentos de utilização coletiva




Figura 8 – Tipologia do espaço público




Figura 9 – Rede viária




Figura 10 – Capacidade polarizadora do espaço público




Figura 11 – Frequência dos Movimentos Automóveis




Figura 12 – Material dos Pavimentos dos Arruamentos




Figura 13 – Estado de Conservação dos Pavimentos dos Arruamentos




Figura 14 – Existência de passeios nos arruamentos




Figura 15 – Tipo de Movimentos Pedonais

2.2. Fichas de Caracterização do Edificado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	139	EDIFÍCIO Nº:	5
-------------------------	--------------------------	-------------	-----	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	183 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	366 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		POR PINTAR	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	FERRO	PINTADO	PINTADO	VERDE	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	PRETO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARMAZÉM	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

ANEXO NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	137	EDIFÍCIO Nº:	6
-------------------------	--------------------------	-------------	-----	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	374 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	748 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	BORDEAUX	VERDE
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
LAGAR DE AZEITE STO. ANTÓNIO
FRUSANTOS - FRUTOS SELECIONADOS
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	7
	RUA DA PORTELA			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	152 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	304 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	BRANCO	VERDE
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
LAGAR DE AZEITE STO. ANTÓNIO
FRUSANTOS - FRUTOS SELECIONADOS
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	8
	RUA DA PORTELA			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	194 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	582 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		BORDEAUX	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELA		PLANA		CINZA	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	2º PISO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
LAGAR DE AZEITE STO. ANTÓNIO
FRUSANTOS - FRUTOS SELECIONADOS
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	138	EDIFÍCIO Nº:	9
	RUA ESTRADA NACIONAL 226				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO VERDE VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
LAGAR DE AZEITE STO. ANTÓNIO
FRUSANTOS - FRUTOS SELECIONADOS
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 10



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)264 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)264 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	PINTADO	AREADO	OCRE	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

LAGAR DE AZEITE STO. ANTÓNIO

FRUSANTOS - FRUTOS SELECIONADOS

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 11



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)70 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	INDÚSTRIA	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

LAGAR DE AZEITE STO. ANTÓNIO

FRUSANTOS - FRUTOS SELECIONADOS

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	136	EDIFÍCIO Nº:	12
-------------------------	--------------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	311 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	311 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO ALUMÍNIO	PINTADO CHAPA	VÁRIOS CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	COMÉRCIO	ARMAZÉM	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
SUPERMERCADO - FRUTAS & LEGUMES
DIAS E FORTUNATO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 13



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)48 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)48 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NA FRENTE E NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	114	EDIFÍCIO Nº:	14
	RUA DE SANTO ANTÓNIO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	178 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	4 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA E AR CONDICINADO					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
CASA BI-FAMILIAR
GARAGEM NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	127	EDIFÍCIO Nº:	15
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	129 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	258 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	TIJOLO	REBOCO	APARENTE	AREADO	VERMELHO	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	2 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES		VÁRIOS	VÁRIOS	VÁRIOS	VÁRIAS	VÁRIAS
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE AO EDIFÍCIO DE DOIS ANDARES NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	16
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	14 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	14 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	17
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	36 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	36 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	126	EDIFÍCIO Nº:	18
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	23 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	23 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	128	EDIFÍCIO Nº:	19
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 20



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)86 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)86 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	METÁLICA		CHAPA		NATURAL	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARMAZÉM	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	130	EDIFÍCIO Nº:	21
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	264 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		AMARELO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	METÁLICA	PINTADO	PINTADO	VERDE	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	TELHA DE BETÃO	4 ÁGUAS	2 ÁGUAS	PRETO	PRETO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 22



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)149 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)149 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARMAZÉM			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	23
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	61 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS			
	VARANDAS	BETÃO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA		TELA	PLANA	CINZA
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARMAZÉM			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	129	EDIFÍCIO Nº:	24
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	130 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	260 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS	BETÃO	BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 25



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 77 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 77 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	POR PINTAR	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES			BETÃO	BETÃO	APARENTE	APARENTE	POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PORTELA	Nº POLÍCIA:	132	EDIFÍCIO Nº:	26
	RUA DAS CORTINHAS				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	170 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	340 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	REBOCO	AREADO	AREADO	VERDE	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	VERDE	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERDE	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		6 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"VIVENDA CARLOS REBELO FONSECA 1982"
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS CORTINHAS	Nº POLÍCIA:	133	EDIFÍCIO Nº:	27
-------------------------	-------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	127 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	254 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	APARENTE	BEGE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	PVC	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	3 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES		VÁRIOS	VÁRIOS	PINTADO	PINTADO	BEGE
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
REABILITADA RECENTEMENTE
ANEXOS NAS TRASEIRAS
GARAGEM NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS CORTINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	28
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	77 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	77 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CEMITÉRIO	Nº POLÍCIA:	134	EDIFÍCIO Nº:	29
-------------------------	------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	534 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ALUMÍNIO	TERMOLACADO TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	VÁRIAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	131	EDIFÍCIO Nº:	30
-------------------------	---------------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	135 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	405 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO APARENTE	AMARELO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"VIVENDA FAMÍLIA NEVES"
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	118	EDIFÍCIO Nº:	31
-------------------------	------------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	501 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	APARENTE	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PVC	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DE SANTO ANTÓNIO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 32



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 34 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 34 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		TIJOLO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	FACE À VISTA	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DE SANTO ANTÓNIO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 33



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 34 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 34 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	FACE À VISTA	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERMELHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		BETÃO	PLANA	CINZA
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DE SANTO ANTÓNIO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 34



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 58 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 58 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		AMARELO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	PRETO
	JANELAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	PRETO
	VARANDAS						
COBERTURA		BETÃO		PLANA		CINZA	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE:

ENTIDADE PROPRIETÁRIA:

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	124	EDIFÍCIO Nº:	35
-------------------------	----------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	136 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	408 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	ANODIZADO PINTADO BRONZE CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO BRONZE
	VARANDAS	BETÃO	PINTADO CASTANHO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	123	EDIFÍCIO Nº:	36
-------------------------	----------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			BARRO
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"FAMÍLIA PEREIRA"
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	122	EDIFÍCIO Nº:	37
-------------------------	----------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	135 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	135 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	AZUL
ALTERAÇÕES			BARRO
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	38
-------------------------	----------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	56 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	121	EDIFÍCIO Nº:	39
-------------------------	----------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	342 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	120	EDIFÍCIO Nº:	40
-------------------------	----------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	174 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"FAMÍLIA LOPES"
GARAGEM NA LATERAL
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	119	EDIFÍCIO Nº:	41
-------------------------	----------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	162 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	324 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CARAPINHA	APARENTE	SALMÃO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NA LATERAL
GARAGEM NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	42
-------------------------	----------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	117	EDIFÍCIO Nº:	43
	RUA DE SANTO ANTÓNIO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	118 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	354 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		CARAPINHA		SALMÃO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	ANODIZADO	BORDEAUX	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	ANODIZADO	BORDEAUX	NATURAL
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		BORDEAUX	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES		VÁRIOS	VÁRIOS	VÁRIOS	VÁRIOS	BORDEAUX	BORDEAUX
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"VIVENDA LOPES"
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA FACHADA LATERAL DO EDIFÍCIO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO QUINCHOSO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 44



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 390 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 390 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	BORDEAUX
	JANELAS	FERRO	PINTADO	BORDEAUX
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	BRANCO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARMAZÉM		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTO ANTÓNIO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	45
-------------------------	----------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	40 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BEGE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	FERRO	CHAPA	PINTADO	CINZA	VERDE
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARMAZÉM		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DE SANTO ANTÓNIO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 46



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)49 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)49 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO QUINCHOSO	Nº POLÍCIA:	116	EDIFÍCIO Nº:	47
-------------------------	------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	203 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	406 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CARAPINHA	APARENTE	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	48
	RUA DA COVA DO BARRO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	180 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	540 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CERÂMICO	AREADO	AZULEJO	BRANCO	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	PINTADO	VERDE	VERDE
	JANELAS	PVC	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	PRETO	PRETO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARMAZÉM		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA COVA DO BARRO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 49



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)62 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)124 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SANTA CATARINA	Nº POLÍCIA:	36	EDIFÍCIO Nº:	50
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	209 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	418 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS E PAINEL SOLAR		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 51



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

47 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

47 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	AZUL
	JANELAS	MADEIRA		
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA


COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

52



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 48 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 48 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 53



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

18 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

18 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	VERMELHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

54



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 35 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 35 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 55



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

43 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

43 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

56



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 17 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 34 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO OUTEIRO	Nº POLÍCIA:	50	EDIFÍCIO Nº:	57
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE CARAPINHA	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO OUTEIRO	Nº POLÍCIA:	49	EDIFÍCIO Nº:	58
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	128 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	NATURAL VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRONZE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO OUTEIRO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 59



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)12 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)12 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	SALMÃO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	PRETO
	JANELAS	FERRO	PINTADO	PRETO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELA	PLANA	BRANCO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO OUTEIRO	Nº POLÍCIA:	47	EDIFÍCIO Nº:	60
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	156 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	PLACA	SALMÃO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	ALVENARIA	PINTADO	APARENTE	PRETO	NATURAL
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"VIVENDA CARLOS ALBERTO SILVA"

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

61



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 34 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 34 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA: 48	EDIFÍCIO Nº: 62
-------------------------	----------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	35 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	35 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

63



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 47 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 47 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERMELHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO OUTEIRO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 64



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)48 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)96 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	MADEIRA	APARENTE	CHAPA	NATURAL	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO OUTEIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	65
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	52 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO OUTEIRO	Nº POLÍCIA:	46	EDIFÍCIO Nº:	66
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	220 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO OUTEIRO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 67



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)31 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)31 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 68



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)76 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)152 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	3 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DE SANTA CATARINA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 69



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)92 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)184 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	VERDE
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	VERMELHO	BARRO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOEM CONSTRUÇÃO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM REABILITAÇÃO

GARAGEM NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO ROSSIO	Nº POLÍCIA:	63	EDIFÍCIO Nº:	70
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	249 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE CARAPINHA	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
CAFÉ

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO ROSSIO	Nº POLÍCIA:	64	EDIFÍCIO Nº:	71
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	46 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO ROSSIO	Nº POLÍCIA:	66	EDIFÍCIO Nº:	72
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	302 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	906 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	REBOCO	AREADO	CARAPINHA	BEGE	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	BRONZE	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		BRONZE	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		BRONZE	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARMAZÉM	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO PONTIGO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 73



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

149 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

447 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CERÂMICO	AREADO	AZULEJO	ROSA	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BORDEAUX	BORDEAUX
	JANELAS	PVC		TERMOLACADO		BORDEAUX	
	VARANDAS	ALVENARIA		APARENTE		NATURAL	
COBERTURA		CHAPA SANDWICH		2 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NAS TRASEIRAS

ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	74
-------------------------	-----------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	146 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	76	EDIFÍCIO Nº:	75
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	126 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	252 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA FERRO	PINTADO PINTADO
	VARANDAS	MADEIRA	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	70	EDIFÍCIO Nº:	76
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	158 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		BRANCO	
	JANELAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CARRASCAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 77



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)25 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)25 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	PRETO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CARRASCAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 78



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)157 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)314 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	CINZA	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	79
	LARGO DO ROSSIO			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	298 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	298 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	4 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO
IGREJA PAROQUIAL SÉC. XVII

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO ROSSIO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 80



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)216 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)432 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	CARAPINHA	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	CASTANHO	CASTANHO
	JANELAS	PVC	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	CASTANHO	CASTANHO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA AUTARQUIA

OBSERVAÇÕES

JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA ESCOLA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	81
	LARGO DO ROSSIO			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	160 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	160 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
CENTRO LÚDICO DE PENSO (ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA ESCOLA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	82
	LARGO DO ROSSIO			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	28 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
CENTRO LÚDICO DE PENSO (ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA ESCOLA	Nº POLÍCIA:	71	EDIFÍCIO Nº:	83
	RUA DO CARRASCAL				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	108 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	216 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	CINZA
	JANELAS	MADEIRA					
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		BORDEAUX	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES		ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	VÁRIOS	VÁRIOS	CASTANHO	CASTANHO
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA FACHADA DO EDIFÍCIO.
ANEXO NA FRENTE

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	84
	TRAVESSA DA ESCOLA			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	128 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CINZA	
	JANELAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CINZA	CINZA
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CARRASCAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 85



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)56 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)112 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	TIJOLO	APARENTE	FACE À VISTA	NATURAL	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO					
	JANELAS	MADEIRA					
	VARANDAS						
COBERTURA							
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	86
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	132 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CARRASCAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 87



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)56 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)56 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA OUTRAS INSTITUIÇÕES

OBSERVAÇÕES

FORNO DO POVO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	88
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	11 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	11 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
FONTANÁRIO E TANQUE PÚBLICO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	89
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	24 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	48 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		
	JANELAS	MADEIRA		MADEIRA
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	90
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	36 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	72 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	VERDE
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA VAREIRA	Nº POLÍCIA:	112	EDIFÍCIO Nº:	92
	RUA DO CARRASCAL				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	1 ÁGUA	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	PAINÉIS SOLARES		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA VAREIRA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	93
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	197 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	591 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	REBOCO	AREADO	CAPOTO	OCRE	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	AÇO-INOX					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES		REBOCO	REBOCO	CAPOTO	CAPOTO	OCRE	OCRE
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA LATERAL E NAS TRASEIRAS DO EDIFÍCIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA VAREIRA	Nº POLÍCIA:	110	EDIFÍCIO Nº:	94
-------------------------	----------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA VAREIRA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 95



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)107 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)107 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	108	EDIFÍCIO Nº:	97
	RUA DO QUINCHOSO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	137 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	274 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	SALMÃO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	ANODIZADO PINTADO BRONZE CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO BRONZE
	VARANDAS	FERRO	PINTADO BRANCO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	107	EDIFÍCIO Nº:	98
	RUA DO QUINCHOSO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	120 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	240 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	106	EDIFÍCIO Nº:	99
-------------------------	--------------------------	-------------	-----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	120 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	240 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	MADEIRA
	JANELAS	ALUMÍNIO	
	VARANDAS	FERRO	FERRO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 100



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 97 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 194 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE		NATURAL	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO	BORDEAUX
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 101
	RUA DO BECO		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	130 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	260 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	CASTANHO	BRANCO
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
CASA MULTIFAMILIAR

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BECO	Nº POLÍCIA:	104	EDIFÍCIO Nº:	102
-------------------------	-------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO PINTADO CASTANHO CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO BECO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 103



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)66 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)66 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELA	CHAPA	PLANA	INCLINADA	CINZA	CINZA
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 104
	TRAVESSA DA ESCOLA		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	438 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	APARENTE	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 105



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)56 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)112 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	TIJOLO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		BORDEAUX	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DA ESCOLA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 106



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)62 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)124 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	VERDE
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA ESCOLA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 107
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	AREADO	APARENTE	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 108



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 43 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 86 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 109



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 26 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 52 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO BECO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 110



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

36 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

72 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA				
REVESTIMENTO FACHADA				
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CARRASCAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 111



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

57 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

57 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	PRETO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELA	PLANA	BRANCO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:
		78	112



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	160 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BEGE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	CINZA
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		3 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 113



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)57 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)114 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CERÂMICO	AREADO	AZULEJO	BEGE	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	PRETO
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 114



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

70 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

140 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

SEM COBERTURA

SEM COBERTURA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	83	EDIFÍCIO Nº:	116
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	54 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE CARAPINHA	NATURAL BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	VARANDAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	84	EDIFÍCIO Nº:	117



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	49 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	49 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	PRETO
	JANELAS		FERRO		PINTADO		PRETO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 118



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)60 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)60 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	TIJOLO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO


ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 119



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 11 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 11 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	BLOCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	BRONZE
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 120



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)140 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)280 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS		BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

CASA BI-FAMILIAR

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 121
	TRAVESSA DAS EIRAS		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	168 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	168 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	TIJOLO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CINZA	
	JANELAS	PVC	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		CHAPA		1 ÁGUA		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	ARRUMOS/OUTROS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	82	EDIFÍCIO Nº:	122
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	108 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO MADEIRA	PINTADO PINTADO	BORDEAUX BORDEAUX
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	COBERTO COM CHAPA DE PLÁSTICO NA FACHADA		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 123



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)52 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)52 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	1 ÁGUA	PRETO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO


ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 124



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)44 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)88 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

ANEXOS NA FRENTE

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 125



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)44 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)44 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	TIJOLO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		CINZA	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		1 ÁGUA		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	85	EDIFÍCIO Nº:	126
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	138 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	276 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA DE BETÃO	3 ÁGUAS	2 ÁGUAS	BARRO	VERMELHO
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 127



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)53 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)53 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA


OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 128



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)37 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)37 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO	1 ÁGUA	CASTANHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	88	EDIFÍCIO Nº:	129
	TRAVESSA DAS EIRAS				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	166 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	PVC	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		1 ÁGUA		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	130
-------------------------	---------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	52 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	PVC	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES		PAINEL SOLAR		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			


FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CARRASCAL

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 131



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

102 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

204 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	VÁRIAS	1 ÁGUA	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NA LATERAL

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 132
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	33 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 133
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	12 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	12 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ESPIGUEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA: 91

EDIFÍCIO Nº: 134



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

74 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

148 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	1 ÁGUA	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA: 92

EDIFÍCIO Nº: 135



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

132 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

264 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		OCRE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES		ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA FACHADA DO EDIFÍCIO.

ANEXO NA LATERAL

ANEXO NA FRENTE

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 136



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 56 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 112 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	VÁRIAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	94	EDIFÍCIO Nº:	137
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	264 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	PVC	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	VÁRIAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
CASA MULTIFAMILIAR

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 138



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)136 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		OCRE	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	PVC		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		CHAPA SANDWICH		2 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES		ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	ANODIZADO	ANODIZADO	NATURAL	NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA FACHADA DO EDIFÍCIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	89	EDIFÍCIO Nº:	139
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	146 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	PVC	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES	VÁRIOS	VÁRIOS	VÁRIOS
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE AOS COBERTO NAS FACHADAS DO EDIFÍCIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 140



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 43 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 43 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA				
REVESTIMENTO FACHADA				
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	95	EDIFÍCIO Nº:	141
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	130 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	260 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			BARRO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	97	EDIFÍCIO Nº:	142
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	124 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	372 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ALUMÍNIO	ANODIZADO TERMOLACADO
	JANELAS		NATURAL CASTANHO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	VERDE
ALTERAÇÕES			VERMELHO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	100	EDIFÍCIO Nº:	143
-------------------------	---------------	-------------	-----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	123 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	369 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS		NATURAL
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			VERMELHO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 144
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	31 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 145



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)31 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)62 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	PEDRA	AREADO	APARENTE	BRANCO	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO		2 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	ARRUMOS/OUTROS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	99	EDIFÍCIO Nº:	146
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXO NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 147



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

67 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

67 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	FERRO	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NAS LATERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	98	EDIFÍCIO Nº:	148
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	86 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS		BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXO NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 149



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)44 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)44 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	AMARELO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	AMARELO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA		BETÃO	PLANA	CINZA
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 150
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	METÁLICA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	ARRUMOS/OUTROS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXO NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 151



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 78 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 78 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	BLOCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA	1 ÁGUA	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXO NA FRENTE

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

152



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

137 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

274 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO

DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE

DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NAS TRASEIRAS

ESPIGUEIRO NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 153



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)48 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)48 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 154
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	48 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS EIRAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 155



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)71 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)71 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	CINZA
	JANELAS	FERRO	PINTADO	CINZA
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS EIRAS	Nº POLÍCIA:	81	EDIFÍCIO Nº:	156
-------------------------	---------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	PINTADO		BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CARRASCAL	Nº POLÍCIA:	80	EDIFÍCIO Nº:	157
	RUA DAS EIRAS				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	90 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	180 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA							
REVESTIMENTO FACHADA							
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
GARRAGEM NA LATERAL
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	158
	RUA DE S. MATUES			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	63 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
FONTANÁRIO E TANQUE PÚBLICO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DE S. MATEUS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 159



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

COM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

104 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

104 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	MADEIRA	APARENTE	APARENTE	NATURAL NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS					
	JANELAS	VIDRO				
	VARANDAS					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS	BARRO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

JANELA MANUELINA

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA LATADA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 160
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	184 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	FERRO	PINTADO	PINTADO	BORDEAUX	VERDE
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		OCRE	
	VARANDAS	FERRO					
COBERTURA							
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA
ANEXO NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA LATADA	Nº POLÍCIA:	67	EDIFÍCIO Nº:	161
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	140 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	280 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			BARRO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
GARRAGEM NAS TRASEIRAS
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA LATADA	Nº POLÍCIA:	60	EDIFÍCIO Nº:	162
	RUA ESTRADA NACIONAL 226				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	202 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	606 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	CINZA	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ALVENARIA	TERMOLACADO	APARENTE	CINZA	NATURAL
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA E PAINÉIS SOLARES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
"VIVENDA SANTOS"
ANEXO NA LATERAL
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DA LATADA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 163
	RUA ESTRADA NACIONAL 226		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 164
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	136 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	CERÂMICO	AREADO	AZULEJO	BRANCO	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	FERRO	PINTADO	PINTADO	PRETO	BRANCO
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES		ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA LATERAL DO EDIFÍCIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	165
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	150 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 166
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	36 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	36 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	OCRE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	1 ÁGUA	VERMELHO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 167



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)110 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)110 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 168



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)228 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)456 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CINZA	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES		REBOCO	REBOCO	AREADO	AREADO	POR PINTAR	POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

GARRAGEM NA LATERAL

ANEXOS NA LATERAL

AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A VOLUME NA LATERAL DO EDIFÍCIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 169



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)169 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)338 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	CASTANHO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 170



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)171 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)171 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 171



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

VALOR ARQUITETÓNICO: COM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 247 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 494 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS					
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	4 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

SOLAR DOS SERPA PIMENTEL SÉC. XVII-XVIII

BRAZÃO NA FACHADA

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 172
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	VERDE
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
CAPELA
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	173
-------------------------	-----------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	140 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 174
-------------------------	-----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	59 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	118 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 175



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 14 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 14 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: AUTARQUIA


OBSERVAÇÕES

FONTANÁRIO E TANQUE PÚBLICO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: LARGO DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 176



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)34 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)68 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		AMARELO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESCURA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 177
-------------------------	------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	124 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	248 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESCURA	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	178
-------------------------	------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	184 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	REBOCO	AREADO	CAPOTO	AMARELO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	CASTANHO NATURAL
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	4 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	18	EDIFÍCIO Nº:	179
-------------------------	--------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NA LATERAL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 180



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)144 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)288 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BORDEAUX
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERMELHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERMELHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	1 ÁGUA	BARRO	VERMELHO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

INTERVENÇÃO RECENTE

ANEXOS NA LATERAL

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	TRAVESSA DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	181
-------------------------	--------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	152 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	304 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS		ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO	CASTANHO
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DO CIMO DO POVO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 182



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

101 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

202 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		
	JANELAS	ALUMÍNIO		
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	5 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NA FRENTE

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	183
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	160 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 184
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 185



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)77 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)154 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BORDEAUX	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 186
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	24	EDIFÍCIO Nº:	187
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 188



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)82 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)164 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	MADEIRA	APARENTE	PINTADO	NATURAL	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO			
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	189
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 190



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)64 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)128 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 191



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)65 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)130 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 192



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

23 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

46 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 193



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)48 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)48 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	REBOCO	AREADO	AREADO	POR PINTAR	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 194



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)104 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)208 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO		AREADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	MADEIRA	MADEIRA	PINTADO	PINTADO	VERDE	CASTANHO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	195
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	133 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	133 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	AÇO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	CASTANHO
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	25	EDIFÍCIO Nº:	196
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	108 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO AÇO	TERMOLACADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 197



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)53 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)106 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	TIJOLO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	AÇO		PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 198



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)48 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)96 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 199



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 111 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 0 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA				
REVESTIMENTO FACHADA				
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 200



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)85 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)170 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	AÇO	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

GARRAGEM NA LATERAL

NÃO É POSSÍVEL CHEGAR JUNTO AO EDIFÍCIO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	201
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	22 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	22 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 203



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: POSTERIOR A 1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU

VALOR ARQUITETÓNICO: SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO: ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira): 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira): 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado): 73 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado): 73 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		TIJOLO	BLOCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	PINTADO	CINZA
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		BETÃO	PLANA	CINZA
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO: N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE: DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA: PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAIGINHAS	Nº POLÍCIA:	30	EDIFÍCIO Nº:	204
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	68 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	BRANCO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	AÇO	PINTADO	PINTADO	VERMELHO	PRETO
	JANELAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	BRANCO	BRONZE
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	59	EDIFÍCIO Nº:	205
-------------------------	--------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	141 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA AÇO	PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	206
	RUA DAS LAIGINHAS			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	BORDEAUX
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 207
	RUA DAS LAIGINHAS		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	91 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	182 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	BORDEAUX
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	208
	RUA DAS LAIGINHAS			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	35 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	70 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	REBOCO	AREADO	AREADO	BRANCO	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		1 ÁGUA		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	209
	RUA DAS LAIGINHAS			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	AÇO	TERMOLACADO	PINTADO	VERDE	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	AÇO	TERMOLACADO	PINTADO	VERDE	VERDE
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAIGINHAS

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 210



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOBOM

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)3 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)152 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)456 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	ARDÓSIA	APARENTE	PLACA	NATURAL	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	AÇO	TERMOLACADO	PINTADO	PRETO	PRETO
	JANELAS	PVC		TERMOLACADO		PRETO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		CHAPA SANDWICH	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	2 ÁGUAS	VERMELHO	VERMELHO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	33	EDIFÍCIO Nº:	211
-------------------------	--------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	268 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	536 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC ALUMÍNIO	TERMOLACADO TERMOLACADO CASTANHO CASTANHO
	JANELAS	PVC ALUMÍNIO	TERMOLACADO TERMOLACADO CASTANHO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA SANDWICH	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES	TIJOLO TIJOLO	AREADO AREADO	BRANCO BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS
AMPLIAÇÃO CORRESPONDE A COBERTURA DO EDIFÍCIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 212



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

25 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

50 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	1 ÁGUA	BARRO	PRETO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

NÃO É POSSÍVEL SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EDIFICADO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 213



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)17 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)34 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 214
	RUA ESCURA		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	37 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	AÇO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	CASTANHO
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA DE BETÃO	1 ÁGUA	1 ÁGUA	BARRO	PRETO
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESCURA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 215



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

45 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

90 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	AZUL
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	AZUL
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESCURA

Nº POLÍCIA: 8

EDIFÍCIO Nº: 216



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)69 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)138 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURALBRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO	CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO	BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS	BARRO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESCURA	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	217
-------------------------	------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	29 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	58 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESCURA	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	218
-------------------------	------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	32 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	64 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	OCRE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA COVA DO BARRO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 219



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)91 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)182 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA



CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERMELHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA		TELHA DE BETÃO	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CASSARÃO	Nº POLÍCIA:	37	EDIFÍCIO Nº:	221
	RUA DO OUTEIRO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	118 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	236 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	CINZA	VERMELHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		CINZA	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASSARÃO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 222



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)19 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)19 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		CHAPA DE AÇO		1 ÁGUA		CINZA	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASSARÃO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 223



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)35 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)70 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CASSARÃO	Nº POLÍCIA:	35	EDIFÍCIO Nº:	224
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	120 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	240 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO	VERDE BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	TOLDES		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CASSARÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	225
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	58 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS			
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA				
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	N.A.	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
SEM COBERTURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASSARÃO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 226



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)34 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)68 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BRANCO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	ARRUMOS/OUTROS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASSARÃO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 227



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

55 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

110 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	APARENTE	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	PVC	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO CASSARÃO

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 228



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)40 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)40 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO N.A.

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	38	EDIFÍCIO Nº:	229
	RUA DO CASSARÃO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	PINTADO	PRETO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		5 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
ANEXOS NAS TRASEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 230



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMAU

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)146 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)292 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	CASTANHO	BRONZE
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO


ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 231



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 62 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 62 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	1 ÁGUA	2 ÁGUAS	BARRO	BARRO
ALTERAÇÕES			TIJOLO	BLOCO	BLOCO	POR PINTAR	POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO OUTEIRO	Nº POLÍCIA:	44	EDIFÍCIO Nº:	232
	RUA ESTRADA NACIONAL 226				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	174 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	BRANCO
	JANELAS	PVC	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS	BETÃO		PINTADO		CINZA	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENA					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	43	EDIFÍCIO Nº:	233
-------------------------	--------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PVC	PINTADO	TERMOLACADO	CASTANHO	CINZA
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	52	EDIFÍCIO Nº:	234
-------------------------	--------------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	222 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BRANCO
ALTERAÇÕES			BARRO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 235
	TRAVESSA DE SANTA CATARINA		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	117 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	234 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA
COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA ESTRADA NACIONAL 226	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 236
	TRAVESSA DE SANTA CATARINA		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM RUÍNA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DE SANTA CATARINA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 237



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

37 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

74 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		AMARELO	
	JANELAS	MADEIRA		PINTADO		AMARELO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		BARRO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: TRAVESSA DE SANTA CATARINA

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 238



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

1900-1950

VALOR ARQUITETÓNICO

SEM QUALIDADE

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

2 PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PÉSSIMO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

AGRUPADO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

36 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

72 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

COBERTURA COM BURACOS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA: 56

EDIFÍCIO Nº: 239



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOMÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)1 PISO

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)106 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)106 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	VERDE
	JANELAS	FERRO	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃOPERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA ESTRADA NACIONAL 226

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 240



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃOPÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICOSEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADOAGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS(abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 47 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 94 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA		GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	VARANDAS			
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	BARRO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃODEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADEDO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIAPRIVADA

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO EM RUÍNA

COBERTURA COM BURACOS

2.3. Fichas de Caracterização do Espaço Público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Estrada Nacional 226

ESPAÇO Nº: 1A



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
O PAVIMENTO TEVE INTERVENÇÃO RECENTE E ESTA PROVISORIAMENTE SEM PINTURAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Estrada Nacional 226	ESPAÇO Nº:	1B
-------------------------	--------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	DOIS LADOS	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	BETUMINOSO
COR	BRANCO	BRANCO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO	BOM	BOM	RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	X	ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	X
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES
O PAVIMENTO TEVE INTERVENÇÃO RECENTE E ESTA PROVISORIAMENTE SEM PINTURAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Estrada Nacional 226	ESPAÇO Nº:	1C
-------------------------	--------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL		
PASSEIOS	UM LADO	CONTÍNUO
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	<1,20	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO		
ARBORIZAÇÃO		
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	BETUMINOSO
COR	BRANCO	BRANCO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO	BOM	BOM	RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	X	ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	X
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII)
JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO
CAMINHO DE SANTIAGO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Estrada Nacional 226	ESPAÇO Nº:	1D
-------------------------	--------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
O PAVIMENTO TEVE INTERVENÇÃO RECENTE E ESTA PROVISORIAMENTE SEM PINTURAS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Carrascal

ESPAÇO Nº: 2



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

ELEMENTO DE ÁGUA - TANQUE E FONTANÁRIO

FORNO DO POVO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Portela	ESPAÇO Nº:	3
-------------------------	----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	COMÉRCIO	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
CAMINHO DE SANTIAGO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua de Santo António

ESPAÇO Nº:

4A



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua de Santo António

ESPAÇO Nº:

4B



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua de Santo António

ESPAÇO Nº: 4C



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Cemitério	ESPAÇO Nº:	5
-------------------------	------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Cortinhas

ESPAÇO Nº: 6



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Travessa de Santo António

ESPAÇO Nº:

7



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo de Santo António

ESPAÇO Nº: 8



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

9



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua do Quinchoso

ESPAÇO Nº:

10



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo "sem placa"	ESPAÇO Nº:	11
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	CALDEIRA
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO	GRANITO	
COR	BRANCO	BRANCO	
CONSERVAÇÃO	BOM	BOM	

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	---	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
ESCULTURA NO CENTRO ENTRE A RUA ESTRADA NACIONAL 226 E A RUA ESCURA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Escura

ESPAÇO Nº: 12



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
CAMINHO DE SANTIAGO JUNTO A LARGO COM BANCOS E ÁRVORES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Casarão	ESPAÇO Nº:	13
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Cova do Barro	ESPAÇO Nº:	14
-------------------------	----------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santa Catarina	ESPAÇO Nº:	15
-------------------------	-----------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 16



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA CHÃO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 17



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA CHÃO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

PONTE EM MADEIRA
JUNTO A LARGO COM MESA E ÁRVORES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo "sem placa"

ESPAÇO Nº: 18



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA CHÃO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
JUNTO A UMA RIBEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 19



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA CHÃO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	ESPAÇO Nº:	20
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 21



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	PEDRA CHÃO		
COR			
CONSERVAÇÃO	BOM		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo de Santa Catarina

ESPAÇO Nº: 22



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

ESCULTURA DE SANTA CATARINA

INSTALAÇÃO SONORA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo do Rossio

ESPAÇO Nº: 23A



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII) JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo do Rossio

ESPAÇO Nº: 23B



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	ESPAÇO Nº:	23C
-------------------------	-----------------	------------	-----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII)
JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo do Rossio

ESPAÇO Nº: 23D



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	PARQUE OU JARDIM DE ACESSO PÚBLICO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	
					ELEMENTO DE ÁGUA	
					PARAGEM DE AUTOCARRO	
					PRAÇA DE TÁXIS	


OBSERVAÇÕES	
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII)	
JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO	

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Rossio / Travessa da Escola

ESPAÇO Nº:

23E



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EQUIPAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES	
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII)	
JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO	

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Pontigo	ESPAÇO Nº:	24
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Travessa da Escola

ESPAÇO Nº: 25A



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO
IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Travessa da Escola

ESPAÇO Nº:

25B



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	PEDRA CHÃO		
COR			
CONSERVAÇÃO	BOM		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

JUNTA DE FREGUESIA DE PENSO

IGREJA MATRIZ DE PENSO / IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO (SÉC. XVII)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Tv. do Carrascal

ESPAÇO Nº:

26



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua da Vareira

ESPAÇO Nº:

27



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Beco

ESPAÇO Nº: 28



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 29



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 30



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	---	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Travessa das Eiras

ESPAÇO Nº:

31A



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa das Eiras	ESPAÇO Nº:	31B
-------------------------	--------------------	------------	-----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	BETONILHA		
COR	CINZENTO		
CONSERVAÇÃO	RAZOÁVEL		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua das Eiras

ESPAÇO Nº: 32A



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua das Eiras

ESPAÇO Nº:

32B



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo das Eiras

ESPAÇO Nº:

33



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 34



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 35A



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 35B



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Espaço na entrada da Rua de S. Mateus

ESPAÇO Nº:

36



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EQUIPAMENTO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES
ELEMENTO DE ÁGUA - TANQUE E FONTANÁRIO
ENTRE A RUA DE S. MATEUS E RUA ESTRADA NACIONAL 226
RELOGIO DE SOL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua de S. Mateus

ESPAÇO Nº:

37



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA CHÃO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES
JUNTO A TANQUE E FONTANÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Latada	ESPAÇO Nº:	38
-------------------------	--------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº:

39A



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
SOLAR DOS SERPA PIMENTEL SÉC. XVII-XVIII JUNTO A TANQUE E FONTANÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº: 39B



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº:

39C



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	RUA ARBORIZADA

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº:

39D



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº:

39E



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EIXO DE CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	
FREQUÊNCIA	

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Cimo do Povo	ESPAÇO Nº:	39F
-------------------------	-----------------------	------------	-----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	E.V. ASSOCIADO A EIXO DE CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	
FREQUÊNCIA	

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	X	HERBÁCEA	X
-----------	---------	---	-----------	---	----------	---

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº: 39G



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA: VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA:

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS: N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO:

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO:

ARBORIZAÇÃO:

SEGURANÇA DO ESPAÇO: INSEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO: DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA: REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO): OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA: COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA: N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA:

ACESSO A PARQUE:

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA: BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	PEDRA CHÃO		
COR			
CONSERVAÇÃO	RAZOÁVEL		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

SOLAR DOS SERPA PIMENTEL SÉC. XVII-XVIII

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Largo do Cimo do Povo

ESPAÇO Nº:

39H



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA

LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS

NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO

SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO

DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA

SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA

REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE

NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA

BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

ELEMENTO DE ÁGUA - TANQUE E FONTANÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 40



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Laiginhas	ESPAÇO Nº:	41
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Cimo do Povo	ESPAÇO Nº:	42
-------------------------	--------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
SOLAR DOS SERPA PIMENTEL SÉC. XVII-XVIII
ESCADAS NO EIXO DA VIA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 43



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO		
COR	CINZENTO		
CONSERVAÇÃO	RAZOÁVEL		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 44



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	PEDRA CHÃO		
COR	CINZENTO		
CONSERVAÇÃO	RAZOÁVEL		


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 45



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA VIELA/ESCALA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	PEDRA CHÃO		
COR	CINZENTO		
CONSERVAÇÃO	RAZOÁVEL		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa de Santa Catarina	ESPAÇO Nº:	46
-------------------------	----------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo "sem placa"	ESPAÇO Nº:	47
-------------------------	-------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	ESPAÇO VERDE (E.V.)
SUB - TIPOLOGIA	PARQUE OU JARDIM DE ACESSO PÚBLICO

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL	CUBO GRANITO		
COR	BRANCO		
CONSERVAÇÃO	BOM		

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
RUA SEM SAÍDA PARA AUTOMÓVEIS
JUNTO A UMA RIBEIRA
JUNTO A RUA ESTRADA NACIONAL 226