

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DE FONTE ARCADA

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana



Caderno II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | maio 2017

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DE FONTE ARCADA

Fase 2 – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana

Data	Revisão/Alteração	Observações	Verificou
2017-05-18	1/0	Emissão do PERU de Fonte Arcada versão final	AA

ÍNDICE

1	Introdução.....	5
2	Fichas de Caracterização e Diagnóstico	6
2.1	Cartogramas temáticos	6
2.2	Fichas de caracterização do edificado.....	13
2.3	Fichas de caracterização do espaço público.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Uso funcional do edificado na ARU de Fonte Arcada.....	6
Figura 2: Qualidade do edificado na ARU de Fonte Arcada	6
Figura 3: Número de pisos do edificado na ARU de Fonte Arcada.....	7
Figura 4: Número de edifícios devolutos na ARU de Fonte Arcada.....	7
Figura 5: Estado de conservação do edificado na ARU de Fonte Arcada	8
Figura 6: Época de construção do edificado na ARU de Fonte Arcada	8
Figura 7: Tipo de estrutura do edificado na ARU de Fonte Arcada.....	9
Figura 8: Tipologias de espaço público na ARU de Fonte Arcada	9
Figura 9: Capacidade polarizadora do espaço público na ARU de Fonte Arcada	10
Figura 10: Material dos pavimentos do espaço público na ARU de Fonte Arcada	10
Figura 11: Estado de conservação do espaço público na ARU de Fonte Arcada	11

1 Introdução

O presente documento compila o trabalho de campo efetuado no âmbito da elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Fonte Arcada, realizado em Setembro de 2016.

As **fichas de trabalho de campo**, que se apresentam no capítulo 2 do presente documento, estão divididas em:

- Fichas de caracterização do edificado;
- Fichas de caracterização do espaço público.

O trabalho de campo em causa teve como objetivo o levantamento rigoroso dos edifícios e do espaço público incluídos na ARU de Fonte Arcada, e a transposição desta informação para as fichas de caracterização. Posteriormente, a informação recolhida foi sistematizada e organizada em cartogramas temáticos, que se encontram apresentados no capítulo 2 do presente caderno, e que ilustram o relatório final, caderno I, da ORU de Fonte Arcada.

2 Fichas de Caracterização e Diagnóstico

2.1 Cartogramas temáticos




Figura 1: Uso funcional do edificado na ARU de Fonte Arcada




Figura 2: Qualidade do edificado na ARU de Fonte Arcada




Figura 3: Número de pisos do edificado na ARU de Fonte Arcada




Figura 4: Número de edifícios devolutos na ARU de Fonte Arcada




Figura 5: Estado de conservação do edificado na ARU de Fonte Arcada




Figura 6: Época de construção do edificado na ARU de Fonte Arcada




Figura 7: Tipo de estrutura do edificado na ARU de Fonte Arcada




Figura 8: Tipologias de espaço público na ARU de Fonte Arcada




Figura 9: Capacidade polarizadora do espaço público na ARU de Fonte Arcada




Figura 10: Material dos pavimentos do espaço público na ARU de Fonte Arcada





Figura 11: Estado de conservação do espaço público na ARU de Fonte Arcada

(esta página foi propositadamente deixada em branco)

2.2 Fichas de caracterização do edificado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	1
-------------------------	------------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	52 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA		2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína. Habitação apenas com paredes divisórias.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	2
-------------------------	------------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	61 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	AÇO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	3
-------------------------	------------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	146 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	4
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	153 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	306 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	5
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	175 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	350 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	CHAPA PINTADO BORDEAUX NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	6
	Rua Padre Cabral			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	164 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA		VERDE	PRETO
	JANELAS					
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	7
-------------------------	------------------	-------------	--	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA	NATURAL POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	8
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	30 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	30 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	9
-------------------------	-----------------	-------------	--	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	10
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	42 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	11
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	15 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	15 m2




CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	12
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	105 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	105 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	13
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	192 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	14
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	58 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	CHAPA
	JANELAS		CINZA NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	15
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	NATURAL VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRONZE
	VARANDAS	FERRO	VERDE
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	16
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	257 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	771 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	CARAPINHA FACE À VISTA	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS	ALUMÍNIO ANODIZADO	NATURAL
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	17
	Rua da Amoreira			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	82 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	18
	Rua da Amoreira			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	19
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	20
	Rua da Oliveira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	21
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	13 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	26 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	22
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	66 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	132 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	23
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	41 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	24
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	162 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA TERMOLACADO VERDE BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE BRANCO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde Rua da Oliveira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	25
-------------------------	---	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	150 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	26
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	81 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	INCLINADA	VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	27
	Rua da Oliveira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	112 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	224 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA BETÃO	2 ÁGUAS PLANA	NATURAL NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	28
	Travessa Senhora da Saúde				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA	TERMOLACADO VERDE BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	VERDE
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	29
	Travessa Senhora da Saúde				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	184 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	30
-------------------------	--------------------------	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO		TIPOLOGIA DO EDIFICADO	
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado) 112 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado) m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO		REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	--	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

--

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	31
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	199 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	199 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS	MADEIRA	VERDE
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Santuário de Nossa Senhora da Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	32
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	33
-------------------------	---------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO CHAPA CASTANHO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	34
-------------------------	--	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	109 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	218 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		VERDE	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		VERDE	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 35
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	41 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA CARAPINHA	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	36
-------------------------	---------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	37
-------------------------	---------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO VÁRIOS	FACE À VISTA CHAPA	NATURAL CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA ALUMÍNIO	NATURAL VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	38
-------------------------	---------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO CHAPA	BORDEAUX
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BORDEAUX
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	39
-------------------------	---------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	CIMENTO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	BETÃO	AREADO	BLOCO	POR PINTAR	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	BETÃO	INCLINADA	PLANA	NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	40
	Travessa Senhora da Saúde			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	20 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	40 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	41
	Travessa Senhora da Saúde			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	118 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	236 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	42
	Rua da Praça			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	43
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	90 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	180 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	INCLINADA	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	44
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	114 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	228 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	45
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	264 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO CERÂMICO	FACE À VISTA AZULEJO	NATURAL VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA	PINTADO	VERDE
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS FERRO	PINTADO	VERDE
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	46
	Avenida Franclim Quintais Silva				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	230 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	47
-------------------------	---------------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	76 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
		PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	48
-------------------------	---------------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	PINTADO ANODIZADO VERDE NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	49
-------------------------	---------------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Francim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	50
-------------------------	--------------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	51
-------------------------	---------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 52
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	26 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	26 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 53
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Edifício recentemente reabilitado.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	54
-------------------------	---------------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	176 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	ANODIZADO PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	55
-------------------------	---------------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	345 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	56
-------------------------	--------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	103 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	309 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO VERDE BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO PRETO
COBERTURA	TELHA	TELA ASFÁLTICA	2 ÁGUAS PLANA NATURAL CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	57
-------------------------	---------------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	77 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	77 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	58
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	24 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	24 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA		2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	59
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	86 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO CIMENTO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	60
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	78 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	61
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	62
-------------------------	--------------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	184 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	REBOCO	AREADO	AREADO	BRANCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO	TERMOLACADO	NATURAL VERDE
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	63
	Rua da Terra Quente			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	39 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	64
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	52 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	65
-------------------------	--	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	116 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	232 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	66
-------------------------	---------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	67
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	52 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	68
-------------------------	---------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	117 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	117 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA VERMELHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	69
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	CASTANHO NATURAL
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	21	EDIFÍCIO Nº:	70
-------------------------	---------------------	-------------	----	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	103 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	206 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO	TIJOLO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	TIJOLO	AREADO	BLOCO	BRANCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	VERDE	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ampliação recentemente construída. Habitação adjacente em alvenaria de granito.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	71
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	16 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	16 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	72
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	28 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	73
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	39 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	74
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	CHAPA	TERMOLACADO	VERDE	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALVENARIA				NATURAL	
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 75
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	73 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	CIMENTO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		PRETO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	76
-------------------------	--	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	169 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	338 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO					
REVESTIMENTO FACHADA		BETÃO	REBOCO	AREADO		POR PINTAR	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	CHAPA	TERMOLACADO	VERDE	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 77
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	BETÃO REBOCO	BLOCO CARAPINHA	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO	CHAPA	VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 78
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	CIMENTO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	BETÃO	REBOCO	BLOCO	CARAPINHA	POR PINTAR	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA		VERDE	
	JANELAS					
	VARANDAS					
COBERTURA	BETÃO		PLANA		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	79
-------------------------	--	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA TERMOLACADO VERDE BRANCO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO NATURAL
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 80
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	57 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA BORDEAUX VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO OCRE
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

--

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	81
-------------------------	--	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	128 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	82
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	51 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	51 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	83
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		CASTANHO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	84
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	160 m2



CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	CARAPINHA	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	CHAPA	BRANCO	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	85
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	17 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	17 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA CARAPINHA	NATURAL POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO AÇO	ANODIZADO PINTADO	CINZA
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	CINZA
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	86
-------------------------	---------------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	103 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	206 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO AÇO	PINTADO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	87
-------------------------	--	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	39 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO		REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	--	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 88
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	CHAPA DE AÇO	2 ÁGUAS
ALTERAÇÕES			NATURAL CINZA
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 89
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	109 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	109 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA CARAPINHA	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	PINTADO VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA BETÃO	2 ÁGUAS PLANA	NATURAL NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Francim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	90
-------------------------	--------------------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	140 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	91
	Avenida Francim Quintais Silva				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	92
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	51 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	153 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO ALVENARIA	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	93
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	90 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	94
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	162 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	95
	Rua das Bandas				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	181 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	362 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO		FACE À VISTA	PLACA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO	CHAPA	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	96
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	212 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	ENVERNIZADO	VERMELHO	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	ALVENARIA	PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	97
	Rua das Bandas				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	92 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	98
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	30 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60 m2




CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	99
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	43 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	86 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	100
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	166 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	101
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	158 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA NATURAL VERMELHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	102
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	66 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	103
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	104
	Rua da Praça				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	173 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	519 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	CHAPA	TERMOLACADO	VERDE	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	BETÃO		PINTADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	105
	Rua da Praça				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	BRANCO
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Cruzeiro na fachada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	106
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	128 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	107
	Rua Direita				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	216 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	MADEIRA	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA			NATURAL	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		CINZA	
	VARANDAS	MADEIRA			NATURAL	
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	108
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	212 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	109
-------------------------	---------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	84 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	168 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	NATURAL
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	INCLINADA	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Antigo posto dos ctt no rés-do-chão

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	110
	Rua Padre Cabral				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	211 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	422 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	BETÃO	FERRO	AREADO	PINTADO	BRANCO	PRETO
COBERTURA		TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	111
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	59 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	118 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA PLACA	NATURAL BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	112
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	212 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	CERÂMICO	FACE À VISTA	AZULEJO	NATURAL	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	ENVERNIZADO	CHAPA	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		CINZA	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	BRANCO
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	113
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	348 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 114
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	73 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA
	JANELAS		CASTANHO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	115
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO CARAPINHA	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	CASTANHO
	VARANDAS FERRO	PINTADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	116
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	384 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	PLACA AREADO	CINZA BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS FERRO	PINTADO	VERDE
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	SERVIÇOS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Café no rés-do-chão.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Senhora da Saúde	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 117
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	38 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO BETÃO	AREADO BLOCO	POR PINTAR NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 118
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	94 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	188 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 119
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	192 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	VERMELHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	CINZA
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 120
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	40 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	121
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	183 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	366 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO				
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	PRETO
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	21	EDIFÍCIO Nº:	122
-------------------------	--	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	184 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA PINTADO PRETO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO PRETO
COBERTURA	BETÃO	PLANA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	23	EDIFÍCIO Nº:	123
-------------------------	--	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	118 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	236 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		BRANCO	VERDE
COBERTURA	TELHA		6 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 124
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	120 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	360 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO
	VARANDAS FERRO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA	TELHA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	27	EDIFÍCIO Nº:	125
-------------------------	--	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	94 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	188 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	29	EDIFÍCIO Nº:	126
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA PLACA	NATURAL CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	CHAPA TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	31	EDIFÍCIO Nº:	127
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	33	EDIFÍCIO Nº:	128
-------------------------	------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 129
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	131 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	CHAPA
	JANELAS	FERRO	
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 130
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	143 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	143 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						



USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Poste de eletricidade em betão inserido na habitação.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 131
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	176 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO PLACA	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 132
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	34 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 133
	Rua Padre Cabral		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	65 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	METÁLICA	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	VÁRIOS	FACE À VISTA	CHAPA	NATURAL	CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS					
	VARANDAS					
COBERTURA	CHAPA DE AÇO		INCLINADA		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 134
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	CIMENTO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	BETÃO	FACE À VISTA	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA		VERDE	
	JANELAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	VARANDAS	BETÃO	PINTADO		BRANCO	
COBERTURA	TELHA	BETÃO	2 ÁGUAS	PLANA	NATURAL	NATURAL
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 135
	Travessa do Castelo		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	195 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	CHAPA	BRANCO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 136
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	142 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	284 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	137
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ALUMÍNIO	ENVERNIZADO	TERMOLACADO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA		ENVERNIZADO		CASTANHO
	VARANDAS	ALVENARIA				NATURAL
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Habitação recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 138
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	55 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA		INCLINADA		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA AUTARQUIA
-------------------	----------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES
Tanque público.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 139
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	83 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 140
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	42 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	CIMENTO	ALVENARIA		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	VÁRIOS	FACE À VISTA	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA	VERDE	
	JANELAS				
	VARANDAS				
COBERTURA	TELHA		INCLINADA	NATURAL	
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.
Cobertura recentemente reabilitada.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 141
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	25 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA AUTARQUIA
-------------------	----------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES
Torre do relógio.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	142
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	192 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	143
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 144
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	178 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	145
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	18	EDIFÍCIO Nº:	146
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	48 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 147
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	20	EDIFÍCIO Nº:	148
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	102 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	2 ÁGUAS	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	149
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	384 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	CHAPA	ANODIZADO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CASTANHO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	22	EDIFÍCIO Nº:	150
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	CHAPA	ANODIZADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CASTANHO
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	151
	Rua da Amoreira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	267 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 152
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	30 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO VERDE
	JANELAS	FERRO	PINTADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	153
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	154
	Rua da Amoreira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	141 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO	PINTADO	NATURAL	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	155
	Rua Padre Cabral				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	155 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	465 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	156
	Travessa do Padre Cabral				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	142 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	284 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		CASTANHO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	157
	Travessa do Padre Cabral				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	137 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	274 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	158
	Travessa do Padre Cabral				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	123 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	369 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	159
	Rua Direita				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Direita	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	160
-------------------------	-------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	131 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	CHAPA	PINTADO	VERDE	NATURAL
	JANELAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Direita	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	161
-------------------------	-------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Direita	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	162
-------------------------	-------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	140 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PLACA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	163
	Rua Direita				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	180 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	MADEIRA	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	CASTANHO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	164
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	151 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	302 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	165
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	166
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	167
	Rua Luís de Camões				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	168
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	BORDEAUX
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BORDEAUX	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		BORDEAUX	
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	169
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	117 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	234 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Praça Pádua Correia	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	170
	Rua da Amoreira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	94 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	188 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	171
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	172
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	22 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	44 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 173
	Rua Luís de Camões		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	380 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1140 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	TERMOLACADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar dos Brigadeiros

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	11	EDIFÍCIO Nº:	174
	Rua Luís de Camões				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	261 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		BETÃO ARMADO					
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	CHAPA	CASTANHO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO	VERDE
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	175
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	174 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	522 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO VÁRIOS	FACE À VISTA PLACA	NATURAL LARANJA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar dos Brigadeiros

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	176
	Rua do Outeiro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	464 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	928 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA AÇO	PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar dos Brigadeiros

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	177
	Travessa do Outeiro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	90 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 178
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	90 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 179
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	28 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	28 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Outeiro	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	180
-------------------------	---------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO FACE À VISTA	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO PRETO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO PRETO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO PRETO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 181
	Travessa do Outeiro		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	74 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	PINTADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	MADEIRA	PINTADO	PINTADO	VERDE	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS	ALVENARIA				NATURAL	
COBERTURA		TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	182
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 183
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	99 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	99 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		VERMELHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	184
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	138 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	VERDE BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE
COBERTURA	TELHA	BETÃO	2 ÁGUAS	PLANA	NATURAL	NATURAL
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	185
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	186
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 187
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	39 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 188
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	33 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA DE AÇO	INCLINADA	CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 189
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	222 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	190
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	AREADO PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA		INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 191
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	19 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	19 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Fonte	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	192
-------------------------	--------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	54 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	108 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	193
	Rua da Fonte				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	222 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	CIMENTO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	ALUMÍNIO	PINTADO	TERMOLACADO	BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO		TERMOLACADO		BRANCO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		BRANCO
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 194
	Travessa do Outeiro		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	78 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA		
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 195
	Travessa do Outeiro		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	70 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	140 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA ALUMÍNIO	
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 196
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	62 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO NATURAL CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 197
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	198
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	106 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	199
	Rua do Outeiro				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	178 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	PINTADO PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 200
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 201
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	428 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	428 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	6 ÁGUAS
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	----------------------------------	---

OBSERVAÇÕES
Igreja de Fonte Arcada

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 202
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	73 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	73 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 203
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	41 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	19	EDIFÍCIO Nº:	204
-------------------------	--------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	89 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	16	EDIFÍCIO Nº:	205
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	151 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	151 m ²



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
Junta de Freguesia.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	15	EDIFÍCIO Nº:	206
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	14	EDIFÍCIO Nº:	207
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	93 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	13	EDIFÍCIO Nº:	208
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	116 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	209
-------------------------	-----------------	-------------	--	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	113 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	226 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	210
	Rua da Amoreira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	214 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	BETÃO FERRO	AREADO PINTADO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Calçada da Fonte	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 211
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	162 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	AREADO FACE À VISTA	BEGE NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Calçada da Fonte	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	212
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Calçada da Fonte	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	213
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	200 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	PINTADO	FACE À VISTA	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS	FERRO	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	BRANCO
COBERTURA	TELHA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida de São Martinho	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 214
-------------------------	-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida de São Martinho	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	215
-------------------------	-------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida de São Martinho	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 216
-------------------------	-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	17 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	17 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida de São Martinho	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 217
-------------------------	-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	283 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	566 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA AREADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar das Couraças

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	218
-------------------------	-----------------	-------------	--	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	46 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	CHAPA
	JANELAS		BRANCO NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO		REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	--	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	219
-------------------------	--	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	134 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	268 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:		Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	220
-------------------------	--	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	246 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	CARAPINHA
			PLACA
			BRANCO
			CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO
	JANELAS	ALUMÍNIO	FERRO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	FERRO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Francim Quintais Silva Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 221
-------------------------	---	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	460 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1380 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar dos Condes da Azenha Séc.XVI-XVII

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 222
-------------------------	---------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar dos Condes da Azenha Séc.XVI-XVII

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Francim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	223
	Travessa do Beco				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	192 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	576 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 224
	Travessa do Beco		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	225
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	142 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	226
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	19 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	57 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO MADEIRA	ANODIZADO PINTADO	NATURAL CINZA
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	227
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	128 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA		VERDE	
	JANELAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		INCLINADA		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	228
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO PINTADO	AZUL AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS		NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	229
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	143 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	286 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	230
-------------------------	------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	75 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	VERMELHO
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 231
	Rua das Bandas		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	83 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA VERDE CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	232
-------------------------	----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	233
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	234
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	169 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	338 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	CHAPA PINTADO BORDEAUX CASTANHO
	JANELAS	FERRO	PINTADO BORDEAUX
	VARANDAS	ALVENARIA	NATURAL
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	235
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	82 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	164 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	9	EDIFÍCIO Nº:	236
-------------------------	----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	189 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	CARAPINHA	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	PINTADO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		BRANCO	
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		CINZA	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	237
	Travessa do Beco				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		PINTADO		BRANCO	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	TERMOLACADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 238
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	331 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	662 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Solar dos Gouveias

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	239
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	117 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO VÁRIOS	FACE À VISTA PLACA	AMARELO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CHAPA DE AÇO	4 ÁGUAS	NATURAL CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 240
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	149 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	298 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	241
	Largo do Rossio				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	141 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	282 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	242
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	FACE À VISTA	PLACA
			AMARELO
			BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
			BRANCO
			BRANCO
			PRETO
COBERTURA	TELHA	CHAPA DE AÇO	4 ÁGUAS
			NATURAL
			CINZA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 243
	Rua Direita		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	157 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	314 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BORDEAUX	
	VARANDAS	ALVENARIA			NATURAL	
COBERTURA	TELHA		INCLINADA		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Direita	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	244
-------------------------	-------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	146 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	292 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	MADEIRA	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	AREADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRANCO	
	VARANDAS	MADEIRA	PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	Nº POLÍCIA:	20	EDIFÍCIO Nº:	245
	Largo do Rossio				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 246
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	159 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	318 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Casa do Paço (ou D.Loba) Séc.XIII

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	247
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	147 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	294 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA CARAPINHA	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA	CASTANHO CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS FERRO	PINTADO	BRANCO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	248
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	254 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	508 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO VERDE CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO CASTANHO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	18	EDIFÍCIO Nº:	249
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	175 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	350 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	AREADO TIJOLEIRA	BRANCO BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	JANELAS	MADEIRA	ENVERNIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	17	EDIFÍCIO Nº:	250
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	449 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	898 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	GRANITO	AREADO	FACE À VISTA	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO		BORDEAUX	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BORDEAUX	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Centro Social

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	251
	Largo do Rossio				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	120 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	7	EDIFÍCIO Nº:	252
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	124 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	253
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	189 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	254
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	176 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO VERDE BRANCO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	255
	Rua Luís de Camões				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO			
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AZUL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO MADEIRA	CHAPA PINTADO	VERDE	CASTANHO
	JANELAS MADEIRA	PINTADO	BRANCO	
	VARANDAS FERRO	PINTADO	PRETO	
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	4 ÁGUAS	PRETO	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	256
	Rua da Amoreira				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	EM CONSTRUÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	---------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Fase final de reabilitação.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	257
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	112 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	224 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	258
-------------------------	-----------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	180 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	360 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 259
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)		
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	CIMENTO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA			POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 260
	Rua da Terra Quente		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	CHAPA DE AÇO	2 ÁGUAS
ALTERAÇÕES			NATURAL VERMELHO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 261
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	49 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	49 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 262
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	99 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	198 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		CASTANHO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA		BRANCO
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 263
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	96 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	ROSA POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 264
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	53 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	TIJOLO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 265
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	57 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO TIJOLO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA			POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES

Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 266
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	37 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA		2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Ruína.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 267
-------------------------	--------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Franclim Quintais Silva	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 268
-------------------------	---------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	43 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	43 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 269
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	43 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 270
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Terra Quente	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 271
-------------------------	---------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	14 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 272



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 138 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO

REGIME DE PROPRIEDADE

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 273
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	69 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	FACE À VISTA	POR PINTAR NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		CINZA
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 274
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	29 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 275
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS	FERRO	
COBERTURA		PINTADO	BRANCO
ALTERAÇÕES		PLANA	
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 276
-------------------------	----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)		Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA
-------------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 277
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	69 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS	FERRO	VÁRIAS
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			



FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 278



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 92 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 184 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			



FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 279
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	21 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	42 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	MADEIRA ALUMÍNIO	PINTADO TERMOLACADO BRANCO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 280
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	107 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

--

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 281



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 39 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO

REGIME DE PROPRIEDADE

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 282



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 63 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				



FORMA DE OCUPAÇÃO

REGIME DE PROPRIEDADE

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 283
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	VÁRIAS
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

--

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Outeiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 284
	Rua da Fonte		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	152 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 285
-------------------------	-----------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 286



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO

TIPOLOGIA DO EDIFICADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira)

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)

47 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)

m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA			
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			



FORMA DE OCUPAÇÃO

REGIME DE PROPRIEDADE

ENTIDADE PROPRIETÁRIA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 287
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	MADEIRA	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

2.3 Fichas de caracterização do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Padre Cabral	ESPAÇO Nº:	1
-------------------------	------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Amoreira	ESPAÇO Nº:	2
-------------------------	-----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			BRITA	CIMENTO
COR			CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU	MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Oliveira

ESPAÇO Nº: 3



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Santuário Senhora da Saúde

ESPAÇO Nº: 4



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO TERRA BATIDA
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua transversal à Travessa Senhora da Saúde

ESPAÇO Nº: 5



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa Senhora da Saúde

ESPAÇO Nº: 6



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua João de Deus	ESPAÇO Nº:	7
-------------------------	------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Avenida Franclim Quintais Silva

ESPAÇO Nº: 8



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	AVENIDA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa Senhora da Saúde

ESPAÇO Nº: 9



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho transversal à Travessa Senhora da Saúde

ESPAÇO Nº: 10



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa da Terra Quente

ESPAÇO Nº: 11



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Terra Quente

ESPAÇO Nº: 12



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua adjacente à Rua da Terra Quente

ESPAÇO Nº: 13



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA IRREG GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua da Terra Quente

ESPAÇO Nº: 14



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho adjacente à Rua da Terra Quente

ESPAÇO Nº: 15



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA IRREG GRANIT/ERRA BATIDA
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho adjacente à Avenida Francim Quintais Silva

ESPAÇO Nº: 16



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua da Praça	ESPAÇO Nº:	17
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Praça Pádua Correia

ESPAÇO Nº: 18



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INSUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

Possui placas informativas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua Padre Cabral

ESPAÇO Nº: 19



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Avenida Senhora da Saúde

ESPAÇO Nº: 20



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	AVENIDA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua transversal à Rua Padre Cabral

ESPAÇO Nº: 21



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho transversal à Rua Padre Cabral

ESPAÇO Nº: 22



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			PEDRA IRREG GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa do Castelo

ESPAÇO Nº: 23



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	ESPAÇO Nº:	24
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	ESPAÇO Nº:	25
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			SAIBRO
COR			BEGE
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Castelo	ESPAÇO Nº:	26
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Travessa do Padre Cabral

ESPAÇO Nº: 27



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Direita	ESPAÇO Nº:	28
-------------------------	-------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQÜÊNCIA	MODERADA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO	ESTACIONAMENTO	
ARBORIZAÇÃO		VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO	ACESSO A PARQUE	NÃO
MOVIMENTO PEDONAL		CAPACIDADE POLARIZADORA	
TIPO	DE PASSAGEM	FREQÜÊNCIA	NENHUMA
FREQÜÊNCIA	REDUZIDA		

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua da Amoreira

ESPAÇO Nº:

29



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Outeiro	ESPAÇO Nº:	30
-------------------------	---------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho adjacente à Rua do Outeiro

ESPAÇO Nº: 31



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL



VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Outeiro

ESPAÇO Nº: 32

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Rua do Outeiro

ESPAÇO Nº: 33



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho transversal à Rua da Fonte

ESPAÇO Nº: 34



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Rua da Fonte

ESPAÇO Nº:

35

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo do Rossio
Travessa da Igreja

ESPAÇO Nº: 36



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL




VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS		ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

Placas informativas.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Calçada da Fonte	ESPAÇO Nº:	37
-------------------------	------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Avenida de São Martinho

ESPAÇO Nº: 38



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	AVENIDA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua adjacente ao Largo do Rossio	ESPAÇO Nº:	39
-------------------------	----------------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa do Beco	ESPAÇO Nº:	40
-------------------------	------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua das Bandas	ESPAÇO Nº:	41
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO		
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	NÃO
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Rossio	ESPAÇO Nº:	42
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	SERVIÇOS	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Travessa da Igreja	ESPAÇO Nº:	43
-------------------------	--------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	RUA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	REDUZIDA
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO		
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PASSAGEM	VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	NÃO
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua Luís de Camões	ESPAÇO Nº:	44
-------------------------	--------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Miradouro	ESPAÇO Nº:	45
-------------------------	-----------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho adjacente à Avenida Francim Quintais Silva

ESPAÇO Nº: 46



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho adjacente à Avenida Francim Quintais Silva

ESPAÇO Nº: 47



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Caminho transversal à Rua do Castelo

ESPAÇO Nº: 48



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Caminho transversal á Rua do Outeiro	ESPAÇO Nº:	49
-------------------------	--------------------------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	CAMINHO
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Monte do Castelo	ESPAÇO Nº:	50
-------------------------	------------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES