



OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE MACIEIRA

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA

CADERNO II – CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO E DO ESPAÇO PÚBLICO | Fevereiro 2018



OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE MACIEIRA
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA


DATA	REVISÃO / ALTERAÇÃO	OBSERVAÇÕES	VERIFICOU
19-02-2018	Versão 1	Emissão do PERU de Macieira	AA

FICHA TÉCNICA

ANA AMORIM	Arquiteta
ANDREIA QUINTAS	Arquiteta Paisagista
DIANA AMARAL	Arquiteta Paisagista
JAIME EUSÉBIO	Arquiteto
LUÍS VIEIRA	Topógrafo


Índice

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO	8
2.1 CARTOGRAMAS TEMÁTICOS.....	8
2.2 FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO	19
2.3 FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.....	21



Índice de figuras

1 – Panorâmicas de Macieira	7
2 – Limite da ARU de Macieira	6
3 - Uso funcional do edificado na ARU de Macieira	9
4 – Número de pisos do edificado na ARU de Macieira	10
5 – Edifícios devolutos na ARU de Macieira	11
6 – Estado de conservação do edificado na ARU de Macieira	12
7 – Época de construção dos edifícios na ARU de Macieira	13
8 - Tipo de estrutura do edificado na ARU de Macieira	14
9 – Rede viária da ARU de Macieira	15
10 - Tipologia do espaço público na ARU de Macieira	16
11 - Material dos pavimentos do espaço público na ARU de Macieira	17
12 - Estado de conservação do espaço público na ARU de Macieira	18



1. Introdução

O presente documento compila o **trabalho de campo** efetuado no âmbito da elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Macieira, realizado em Setembro de 2017.



Figura 1 – Panorâmicas de Macieira

O trabalho de campo em causa teve como objetivo o **levantamento rigoroso dos edifícios e do espaço público incluídos na ARU de Macieira**, e a transposição desta informação para as fichas de caracterização. Posteriormente,

a informação recolhida foi sistematizada e organizada em cartogramas temáticos, que se encontram apresentados no capítulo 2 do presente caderno, e que ilustram Caderno I – Relatório Final da ORU de Macieira.




Figura 2 - Limite da ARU de Macieira

As fichas de trabalho de campo, que se apresentam no capítulo 2 do presente documento, estão divididas em:

- Fichas de caracterização do edificado;
- Fichas de caracterização do espaço público.

2. Caracterização e diagnóstico

2.1 Cartogramas temáticos




Figura 3 - Uso funcional do edificado na ARU de Macieira




Figura 4 – Número de pisos do edificado na ARU de Macieira




Figura 5 – Edifícios devolutos na ARU de Macieira




Figura 6 – Estado de conservação do edificado na ARU de Macieira




Figura 7 – Época de construção dos edifícios na ARU de Macieira




Figura 8 - Tipo de estrutura do edificado na ARU de Macieira




Figura 9 – Rede viária da ARU de Macieira




Figura 10 - Tipologia do espaço público na ARU de Macieira




Figura 11 - Material dos pavimentos do espaço público na ARU de Macieira




Figura 12 - Estado de conservação do espaço público na ARU de Macieira

2.2 Fichas de caracterização do edificado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	1
	RUA DO TERREIRINHO			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	149,63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	448,89 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		BETÃO	BETÃO	PINTADO	CARAPINHA	BRANCO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	ANODIZADO	LACADO	NATURAL	VERDE
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES		MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.					


USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO	COMÉRCIO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

O ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO ENCONTRA-SE DEVOLUTO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	2
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40,86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	81,72 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	PINTADO VERDE NATURAL
	JANELAS	FERRO	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	3
	RUA DA PALMEIRA			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47,62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	95,24 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	4
-------------------------	--------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	90,22 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	180,44 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS E TUBAGEM NO ALÇADO POSTERIOR.		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO	SERVIÇOS	
	1º PISO	EQUIPAMENTO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA.
CAFÉ NO RÉS-DO-CHÃO
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PALMEIRA	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	5
-------------------------	-----------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	39,5 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	79 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	ANODIZADO PINTADO NATURAL PRETO
	JANELAS	PVC	LACADO BRANCO
	VARANDAS	PVC	LACADO BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO GRANITO	APARENTE	NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PALMEIRA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	6
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55,25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110,5 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO	PINTADO	PRETO
	JANELAS PVC ALUMÍNIO	LACADO ANODIZADO	BRANCO NATURAL
	VARANDAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO		POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES	MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E ANTENAS.		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	7
	RUA DA PALMEIRA			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107,55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	215,1 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	MADEIRA	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	VERMELHO
	JANELAS	FERRO	FERRO	PINTADO	PINTADO	VERMELHO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	8
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56,7 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	113,4 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	9
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67,66 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	135,32 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
BANCO NA LATERAL (RUA DA PALMEIRA).

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	10
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37,44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112,32 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE		NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	VERMELHO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO				POR PINTAR	
ELEMENTOS DISSONANTES		TELHEIRO.					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS MOREIRINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	11
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83,71 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	167,42 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS	HABITAÇÃO		
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS MOREIRINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 12
	RUA DO TERREIRINHO		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	131,13 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262,26 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	LACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	LACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	LACADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	EQUIPAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO	EQUIPAMENTO	
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
RESIDÊNCIA PAROQUIAL E CENTRO DE DIA. EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	13
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72,16 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	144,32 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	14
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	153,67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	307,34 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	15
-------------------------	--------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106,16 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	212,32 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC FERRO	LACADO PINTADO BRANCO VERDE
	JANELAS	PVC	LACADO BRANCO
	VARANDAS	ALVENARIA	PRÉ-FABRICADO NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	16
-------------------------	--------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	84,99 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	169,98 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAMPASSAS	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	17
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	26,41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	26,41 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	INCLINADA	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ENTRADA FECHADA COM VIDRO EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS LAMPASSAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	18
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58,57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	117,14 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA		2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	TUBAGEM E ANTENA NA FACHADA .		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS MOREIRINHAS	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	19
	RUA DAS LAMPASSAS				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68,85 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	206,55 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	MARQUISE EM CAIXILHARIA DE PVC LACADO DE BRANCO E TUBAGEM NO ALÇADO LATERAL.		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS MOREIRINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	20
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41,34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	41,34 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA		2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DAS MOREIRINHAS	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	21
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	42,24 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	42,24 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA IGREJA	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	22
-------------------------	---------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122,56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	245,12 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PVC	LACADO	LACADO	CASTANHO	CASTANHO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PVC	LACADO	LACADO	CASTANHO	CASTANHO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		CASTANHO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	2 ÁGUAS	NATURAL	NATURAL
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA IGREJA	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	23
	RUA DA IGREJA				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	132,75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	265,5 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO ALVENARIA	PINTADO PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA IGREJA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	24
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	ACOMPANHAMENTO	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	230,64 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	230,64 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
IGREJA PAROQUIAL DE MACIEIRA.
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	25
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38,45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	38,45 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	26
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	51,7 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	51,7 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	27
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47,23 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	47,23 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO MADEIRA	PINTADO PINTADO VERDE CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	28
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33,52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	67,04 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	29
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104,92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	209,84 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	MADEIRA
	JANELAS	FERRO	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	30
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47,07 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94,14 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	FERRO	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	31
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46,77 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	46,77 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	AUTARQUIA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES
FORNO COMUNITÁRIO.
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO FORNO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	32
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	98,84 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	197,68 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO	VERDE
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		6 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	33
	RUA DO FORNO			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80,25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	160,5 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	34
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106,65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	213,3 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	FERRO	LACADO	PINTADO	BRANCO VERDE
	JANELAS					
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		PRETO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO		2 ÁGUAS		PRETO	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	35
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89,69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	179,38 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	36
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96,7 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	193,4 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	PVC	PVC
	VARANDAS	FERRO	LACADO
COBERTURA	TELHA	4 ÁGUAS	LACADO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
BANCO NA LATERAL (RUA DA FONTE).

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	37
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	17,83 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	17,83 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA			
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO				
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES


RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

38



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 82,67 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 165,34 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR		
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA				
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	APARENTE		POR PINTAR	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PVC	PINTADO	LACADO	CASTANHO	BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	PVC	ANODIZADO	LACADO	NATURAL	BRANCO	
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		CINZA		
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		NATURAL		
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	REBOCO				POR PINTAR	
ELEMENTOS DISSONANTES			ANTENAS.					

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	39
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	26,37 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	52,74 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE		NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PVC	PINTADO	LACADO	AZUL	CINZA
	JANELAS	ALUMÍNIO	PVC	ANODIZADO	LACADO	NATURAL	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES		AMPLIAÇÃO	REBOCO			POR PINTAR	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

40



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 145,02 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 290,04 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO		APARENTE		NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL CASTANHO
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	4 ÁGUAS		NATURAL NATURAL
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	TELHEIRO E PAREDE REVESTIDA COM CHAPA.					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 41
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	64,5 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	129 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA		CASTANHO
	JANELAS MADEIRA	PINTADO	AZUL
	VARANDAS FERRO		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	42
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	194,44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	388,88 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	AÇO	PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		LACADO		CASTANHO	
	VARANDAS	AÇO					
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES		ESTRUTURA E APONTAMENTOS EM AÇO CORTEN.					

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
SOLAR DO SÉC. XVIII EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	43
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	84,6 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	84,6 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------


OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

44



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 62,89 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 125,78 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	45
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71,98 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	143,96 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS	PVC	LACADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	46
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111,11 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	222,22 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	47
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	MADEIRA	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	PAREDE EM CHAPA.		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	48
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44,88 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	89,76 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	49
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	92,29 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	184,58 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	BETÃO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	BETÃO		BLOCO		POR PINTAR	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	50
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115,3 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	230,6 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	FERRO	PINTADO	PINTADO	CASTANHO VERDE
	JANELAS	PVC		LACADO		CASTANHO
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	51
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	94,72 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	189,44 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	52
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41,31 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	82,62 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	TELHEIRO.		

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	53
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31,63 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	63,26 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	PINTADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	8	EDIFÍCIO Nº:	54
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85,62 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	171,24 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	PINTADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	6	EDIFÍCIO Nº:	55
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87,86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	175,72 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO VERMELHO
	JANELAS		
	VARANDAS	FERRO	PINTADO VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	56
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83,14 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	166,28 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	5	EDIFÍCIO Nº:	57
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	40,5 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	81 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	PINTADO	PINTADO	SALMÃO	SALMÃO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	LACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	LACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		PRETO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	58
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	43,14 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	86,28 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
		PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	AMARELO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

59



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 84,46 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 168,92 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	60
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37,07 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	37,07 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	ALUMÍNIO	LACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	2 ÁGUAS	VERMELHO
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	61
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	44,45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	44,45 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO	PINTADO	VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	62
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	33,92 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	33,92 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

63



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 59,35 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 118,7 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	64
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	135,12 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	270,24 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA MADEIRA	BRANCO CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	65
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	104,05 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	208,1 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		PRETO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		LACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		CINZA	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES		ENTRADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E TELHEIRO EM CHAPA.					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	66
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78,11 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	156,22 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	CASTANHO VERDE
	JANELAS	FERRO	PINTADO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	67
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	106,27 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	212,54 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO FERRO	PINTADO PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO		POR PINTAR
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	1	EDIFÍCIO Nº:	68
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65,36 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130,72 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	LACADO	CASTANHO
	JANELAS ALUMÍNIO	LACADO	CASTANHO
	VARANDAS FERRO	PINTADO	CASTANHO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA CHAPA	3 ÁGUAS 2 ÁGUAS	NATURAL VERMELHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	TELHEIRO EM CHAPA.		

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	69
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	30,43 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	30,43 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FUNDO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	70
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	66,81 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	133,62 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	71
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74,46 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148,92 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	BETÃO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA				CASTANHO	
	JANELAS	FERRO		PINTADO		VERDE	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	BETÃO		BLOCO		POR PINTAR	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	72
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	43,56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	43,56 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	LACADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	73
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	72,74 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	72,74 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	74
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53,33 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	53,33 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 75
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	49,9 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	99,8 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		BRANCO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

76



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 94,69 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 189,38 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	ANODIZADO PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO REBOCO	PINTADO	BRANCO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			


FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	77
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55,77 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	55,77 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	78
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	155,8 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	311,6 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	ANTENAS.		

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	79
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	48,02 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	48,02 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	BETÃO	BLOCO	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO BARREIRO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	80
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	98,34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	196,68 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC ALUMÍNIO	LACADO ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	PINTADO
ELEMENTOS DISSONANTES	TELHADO EM CHAPA NO ANEXO E ANTENAS.		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO LAGAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	81
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	50,44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	50,44 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	FERRO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO LAGAR	Nº POLÍCIA:	3	EDIFÍCIO Nº:	82
-------------------------	--------------	-------------	---	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	68,77 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	137,54 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------



OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

83



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 41,94 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 41,94 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	84
-------------------------	---------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71,76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	71,76 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITAÇÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO LAGAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	85
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	107,8 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	107,8 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FORMOSA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	86
-------------------------	-------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado)	76,84 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado)	153,68 m2
----------------------	--------------------	----------	---------------------	--------------------	-----------

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA ALUMÍNIO	PINTADO ANODIZADO
	JANELAS		CASTANHO CINZA
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO LAGAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	87
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85,18 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170,36 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	GRANITO	APARENTE
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO LAGAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	88
	RUA FORMOSA			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	30,44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	60,88 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	MADEIRA
	JANELAS	LACADO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA FORMOSA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	89
-------------------------	-------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56,24 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	168,72 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	PINTADO	PINTADO	BRANCO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PVC	PINTADO	LACADO	BRANCO	BRANCO
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		6 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES			MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA PRAÇA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	90
	RUA DA FONTE			



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	86,36 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	172,72 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	PINTADO	PINTADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO		BRANCO	
	JANELAS	PVC	LACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE	ESTACIONAMENTO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA PRAÇA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	91
-------------------------	----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	96,27 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	192,54 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS	ALUMÍNIO PINTADO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	92
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46,01 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	92,02 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	93
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128,5 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	257 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		AMARELO	
ELEMENTOS DISSONANTES		TELHEIRO EM CHAPA.					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

94



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 117,26 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 234,52 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

95



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 66,15 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 66,15 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PALMEIRA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	96
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	83,57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	250,71 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PALMEIRA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	97
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58,76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	117,52 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	VERDE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		VERDE	
ELEMENTOS DISSONANTES		MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	98
-------------------------	------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41,15 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	41,15 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	99
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	46,39 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	92,78 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	BETÃO	PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA ASSOCIADA.		

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 100
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado)	104,04 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado)	104,04 m2
----------------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA 2 ÁGUAS
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 101
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	25,31 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	25,31 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			


FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 102



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 25,68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 25,68 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA CIMO DO POVO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 103
-------------------------	------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	25,7 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	25,7 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	104
	RUA CIMO DO POVO				



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado)	123,22 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado)	369,66 m2
----------------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	BETÃO					
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CERÂMICO	CARAPINHA	AZULEJO	BEGE	LARANJA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		NATURAL	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	CHAPA	2 ÁGUAS	INCLINADA	NATURAL	VERMELHO
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES	MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.					

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO			
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 105
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	147,45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	294,9 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		REBOCO	GRANITO	PINTADO	APARENTE	BRANCO	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO		PINTADO		VERMELHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL	
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES		ANTENAS.					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 106
-------------------------	--------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	60,47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	120,94 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	BETÃO	APARENTE	BLOCO	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS						
	JANELAS						
	VARANDAS						
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	BETÃO		BLOCO		POR PINTAR	
ELEMENTOS DISSONANTES		AMPLIAÇÃO EM BLOCO DE BETÃO.					

USO DO EDIFICADO	CAVE	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 107
	RUA DE SÃO SEBASTIÃO		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado)	119,48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado)	238,96 m2
----------------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	BETÃO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	CASTANHO
	JANELAS	PVC		LACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALUMÍNIO		PINTADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		6 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 108
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	158,87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	317,74 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC		LACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO		LACADO		BRANCO	
	VARANDAS	ALVENARIA		PRÉ-FABRICADO		NATURAL	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		BRANCO	
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 109
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado)	62,56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado)	62,56 m2
----------------------	--------------------	----------	---------------------	--------------------	----------


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
CAPELA DE S. SEBASTIÃO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 110
	RUA SALAZAR		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	128,66 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	385,98 m2


CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO	ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	APARENTE	AREADO	NATURAL	AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA		PINTADO		CASTANHO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	MADEIRA	ANODIZADO	PINTADO	NATURAL	CASTANHO
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		BRANCO	
COBERTURA		TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO		PINTADO		AZUL	
ELEMENTOS DISSONANTES			MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO LACADO DE BRANCO E RESPECTIVO TELHEIRO.				

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO	HABITACÃO			
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO EM OBRAS.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 111
	RUA DA CAMILA		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	91,25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	182,5 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO		ALVENARIA			
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	APARENTE	PINTADO	NATURAL	AZUL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS					
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO		NATURAL
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA CAMILA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 112
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	149,04 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	149,04 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA CAMILA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 113
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	85,44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	170,88 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS		BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.
VIVENDA CARIA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA CAMILA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 114
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45,19 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45,19 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA CAMILA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 115
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	49,44 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	49,44 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA CAMILA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 116
-------------------------	---------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	115,99 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	231,98 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA SALAZAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 117
-------------------------	-------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	109,97 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	219,94 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			


FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 118



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 107,68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 107,68 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO BETÃO	APARENTE BLOCO	NATURAL POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 119



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 65,1 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 65,1 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO


REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA SALAZAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 120
-------------------------	-------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	37,86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	37,86 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	APARENTE PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS MADEIRA		CASTANHO
	JANELAS FERRO	PINTADO	VERMELHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES	AMPLIAÇÃO EM BETÃO POR PINTAR.		

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA SALAZAR	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 121
	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	116,17 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116,17 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO FERRO	CHAPA CHAPA
	JANELAS		VERMELHO VERDE
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 122



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 51,84 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 51,84 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO


REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	123
-------------------------	-----------------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	152,65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	457,95 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	PINTADO APARENTE	BEGE NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS ALUMÍNIO	LACADO	BRANCO
	JANELAS ALUMÍNIO	LACADO	BRANCO
	VARANDAS FERRO	PINTADO	PRETO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 124
-------------------------	-----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	131,12 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	262,24 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS FERRO ALUMÍNIO	PINTADO ANODIZADO	CASTANHO NATURAL
	JANELAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
	VARANDAS ALUMÍNIO	ANODIZADO	NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 125
-------------------------	-----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	61,25 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	61,25 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 126
	RUA DE SÃO SEBASTIÃO		



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	137,49 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	137,49 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 127
-------------------------	-----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100,8 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	201,6 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES	AMPLIAÇÃO	REBOCO	PINTADO
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 128
-------------------------	-----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167,97 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	503,91 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	LACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	LACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO VIDRO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 129
-------------------------	-----------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	34 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	34 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	CHAPA	INCLINADA	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ESTACIONAMENTO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 130
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	102,48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	102,48 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO GRANITO	PINTADO APARENTE	BRANCO NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				


FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	INSTITUIÇÃO PÚBLICA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
ESCOLA PRIMÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 131



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 97,72 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 195,44 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CINZA
	JANELAS	MADEIRA	CASTANHO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 132



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 78,84 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 78,84 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	CASTANHO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL	Nº POLÍCIA:	12	EDIFÍCIO Nº:	133
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	133,68 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	267,36 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	LACADO
	JANELAS		PRETO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL	Nº POLÍCIA:	10	EDIFÍCIO Nº:	134
-------------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	154,35 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	308,7 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO CERÂMICO	PINTADO AZULEJO	BRANCO CINZA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 135
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	151,31 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	453,93 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	ALVENARIA	PRÉ-FABRICADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	CHAPA	2 ÁGUAS PLANA
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 136
-------------------------	-------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	3 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	167,71 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	503,13 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	AMARELO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO	HABITACÃO		
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	ESTRADA MUNICIPAL	Nº POLÍCIA:	4	EDIFÍCIO Nº:	137
-------------------------	-------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178,87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	357,74 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	LACADO PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 138
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	177,55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	177,55 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 139
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO	(Valor aproximado)	64,02 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	(Valor aproximado)	64,02 m2
----------------------	--------------------	----------	---------------------	--------------------	----------

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 140
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	126,86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	126,86 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 141
-------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	163,69 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	327,38 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS		PRETO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 142
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	31,47 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	31,47 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
EDIFÍCIO REABILITADO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 143
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75,48 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	75,48 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO		POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	
	JANELAS	FERRO	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 144
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	88,24 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	88,24 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PINTADO	PRETO
	JANELAS	PINTADO	PRETO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 145
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122,04 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	122,04 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 146
-------------------------	----------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	100,35 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	100,35 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DE SÃO SEBASTIÃO	Nº POLÍCIA:	2	EDIFÍCIO Nº:	147
-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------	-----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	47,06 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	94,12 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	PVC	LACADO
	JANELAS	PVC	LACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA DE BETÃO	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DAS TÍLIAS RUA DA JUNTA	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 148
-------------------------	----------------------------------	-------------	------------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	0 PISOS
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	95,5 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	95,5 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	APARENTE	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO			
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
RUÍNA.

2.3 Fichas de caracterização do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DAS TÍLIAS	ESPAÇO Nº:	1
-------------------------	------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA PALMEIRA	ESPAÇO Nº:	2
-------------------------	-----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO TERREIRINHO

ESPAÇO Nº: 3

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS MOREIRINHAS

ESPAÇO Nº: 4

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAMPASSAS

ESPAÇO Nº: 5

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA IGREJA

ESPAÇO Nº: 6

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA IGREJA	ESPAÇO Nº:	7
-------------------------	-----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO		EDIFICADO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA	USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTO OUTROS
SUB - TIPOLOGIA		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
		QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE
ACESSIBILIDADE PEDONAL		MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
PASSEIOS	NÃO TEM	FREQUÊNCIA	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO			
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO			
ARBORIZAÇÃO			
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO		
MOVIMENTO PEDONAL		ESTACIONAMENTO	
TIPO	DE PERMANÊNCIA	VIA PÚBLICA	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA	ACESSO A PARQUE	NÃO
		CAPACIDADE POLARIZADORA	
		FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
PELOURINHO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO FORNO

ESPAÇO Nº: 8

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES


FORNO COMUNITÁRIO

NÃO É TRANSITÁVEL EM PARTE DA SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

9

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 10

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA PRAÇA	ESPAÇO Nº:	11
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 12

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS


OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

13

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 14

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	ESPAÇO Nº:	15
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 16

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA FUNDO DO POVO

ESPAÇO Nº: 17



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 18

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM PARTE DA SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 19

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM



VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 20

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------



OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO BARREIRO

ESPAÇO Nº: 21



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA FORMOSA

ESPAÇO Nº: 22

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

ESPAÇO Nº: 23

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO LAGAR

ESPAÇO Nº: 24

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

25

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	ESPAÇO Nº:	26
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

27



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS


OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

28

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA CIMO DO POVO

ESPAÇO Nº: 29

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM PARTE DA SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA JUNTA	ESPAÇO Nº:	30
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	COMÉRCIO	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			BETUMINOSO	CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM	BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 31

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			CUBO DE GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM	BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA SÃO SEBASTIÃO

ESPAÇO Nº: 32

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO COMÉRCIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA CAMILA

ESPAÇO Nº: 33



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA SALAZAR

ESPAÇO Nº: 34

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA

ESPAÇO Nº: 35

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL

ESPAÇO Nº: 36

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	X
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	PARQUE INFANTIL	ESPAÇO Nº:	37
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTO	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO INFANTIL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 38

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: PARQUE DE ESTACIONAMENTO

ESPAÇO Nº: 39



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE SIM

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 40

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS SERVIÇOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES