

|                         |                    |             |              |   |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA       | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 1 |
|                         | RUA DO TERREIRINHO |             |              |   |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 149,63 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 448,89 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |                                                        | TIPO      |           | COR     |         |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO ARMADO                                           | ALVENARIA |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | BETÃO          | BETÃO                                                  | PINTADO   | CARAPINHA | BRANCO  | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       |                                                        | ANODIZADO |           | NATURAL |         |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | ALUMÍNIO                                               | ANODIZADO | LACADO    | NATURAL | VERDE   |
|                       | VARANDAS  | FERRO          |                                                        | PINTADO   |           | VERDE   |         |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |                                                        | 3 ÁGUAS   |           | NATURAL |         |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |                                                        | PINTADO   |           | BRANCO  |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. |           |           |         |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      | COMÉRCIO       |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                                         |
| O ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO ENCONTRA-SE DEVOLUTO. |

|                         |              |             |   |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 2 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|---|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 40,86 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 81,72 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO          | COR                   |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA     |                       |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE      | NATURAL               |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO MADEIRA | PINTADO VERDE NATURAL |
|                       | JANELAS        | FERRO         | PINTADO BRANCO        |
|                       | VARANDAS       |               |                       |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS       | NATURAL               |
| ALTERAÇÕES            |                |               |                       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |               |                       |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                 |             |              |   |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA    | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 3 |
|                         | RUA DA PALMEIRA |             |              |   |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 47,62 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 95,24 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        | FERRO     | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |              |             |              |   |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 4 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 90,22 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 180,44 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                               | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO BETÃO                          | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                                 | PINTADO   | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                                 | PVC       | LACADO  |
|                       | JANELAS                                | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS                               |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA                         | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                                        |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS E TUBAGEM NO ALÇADO POSTERIOR. |           |         |

|                  |           |             |          |  |
|------------------|-----------|-------------|----------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |          |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO | SERVIÇOS |  |
|                  | 1º PISO   | EQUIPAMENTO |          |  |
|                  | 2º PISO   |             |          |  |
|                  | RESTANTES |             |          |  |

|                   |            |                       |            |                       |           |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES</b>              |
| EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA. |
| CAFÉ NO RÉS-DO-CHÃO             |
| EDIFÍCIO REABILITADO.           |



|                         |                 |             |   |              |   |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PALMEIRA | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 5 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 39,5 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 79 m2    |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL          | TIPO           | COR                             |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO           | ALVENARIA      |                                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO           | APARENTE       | NATURAL                         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS            | ALUMÍNIO FERRO | ANODIZADO PINTADO NATURAL PRETO |
|                       | JANELAS           | PVC            | LACADO BRANCO                   |
|                       | VARANDAS          | PVC            | LACADO BRANCO                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA    | 2 ÁGUAS        | NATURAL                         |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO GRANITO | APARENTE       | NATURAL                         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                   |                |                                 |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |              |   |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PALMEIRA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 6 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|---|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 55,25 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 110,5 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                                                         | TIPO             | COR            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                                                          | ALVENARIA        |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO                                                   | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS FERRO                                                     | PINTADO          | PRETO          |
|                       | JANELAS PVC ALUMÍNIO                                             | LACADO ANODIZADO | BRANCO NATURAL |
|                       | VARANDAS ALUMÍNIO                                                | ANODIZADO        | NATURAL        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA                                                   | 3 ÁGUAS          | NATURAL        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO REBOCO                                                 |                  | POR PINTAR     |
| ELEMENTOS DISSONANTES | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E ANTENAS. |                  |                |


|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                    |             |              |   |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 7 |
|                         | RUA DA PALMEIRA    |             |              |   |



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 107,55 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 215,1 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |         | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |         | APARENTE  |         | NATURAL  |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | MADEIRA | PINTADO   | PINTADO | CASTANHO | VERMELHO |
|                       | JANELAS  | FERRO          | FERRO   | PINTADO   | PINTADO | VERMELHO | BRANCO   |
|                       | VARANDAS |                |         |           |         |          |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |         | 4 ÁGUAS   |         | NATURAL  |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |         |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |         |           |         |          |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                    |             |   |              |   |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 8 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|---|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 56,7 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 113,4 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS       |           |           |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |           |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                    |             |   |              |   |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 9 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|---|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 67,66 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 135,32 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC       | LACADO  |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO  | LACADO  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                         |
| BANCO NA LATERAL (RUA DA PALMEIRA). |

|                         |                    |             |              |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 10 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 37,44 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 112,32 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR        |            |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |            |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  |         | NATURAL    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | FERRO          |              | PINTADO   |         | VERDE      |            |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | MADEIRA      | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL    | VERMELHO   |
|                       | VARANDAS |                |              |           |         |            |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL    |            |
| ALTERAÇÕES            |          | AMPLIAÇÃO      | REBOCO       |           |         | POR PINTAR |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                | TELHEIRO.    |           |         |            |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                     |             |              |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS MOREIRINHAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 11 |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 83,71 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 167,42 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |              | TIPO      |         | COR     |         |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO ARMADO | ALVENARIA |         |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO       | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | FERRO        | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CINZA   |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |              | ANODIZADO |         | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS |                |              |           |         |         |         |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |              | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL |         |
| ALTERAÇÕES            |          | AMPLIAÇÃO      | REBOCO       | PINTADO   |         | AMARELO |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |              |           |         |         |         |

|                  |           |                |           |  |  |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS | HABITACÃO |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |           |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |           |  |  |
|                  | RESTANTES |                |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                     |             |                 |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS MOREIRINHAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 12 |
|                         | RUA DO TERREIRINHO  |             |                 |



|                                         |                       |                                        |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950             | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE             |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE         | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO              |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS               | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS               |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 131,13 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 262,26 m <sup>2</sup> |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | LACADO  |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO  | LACADO  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 6 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |             |  |
|------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |             |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | EQUIPAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO | EQUIPAMENTO |  |
|                  | 2º PISO   |           |             |  |
|                  | RESTANTES |           |             |  |

|                   |            |                       |            |                       |                     |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | OUTRAS INSTITUIÇÕES |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                             |
| RESIDÊNCIA PAROQUIAL E CENTRO DE DIA.<br>EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                    |             |              |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 13 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 72,16 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 144,32 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC       | VERMELHO |
|                       | JANELAS        | PVC       | VERMELHO |
|                       | VARANDAS       | FERRO     | PRETO    |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                    |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 14 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 153,67 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 307,34 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS |           |           |
| COBERTURA             | CHAPA    | 2 ÁGUAS   | PRETO     |
| ALTERAÇÕES            |          |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |           |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                    |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 15 |
|-------------------------|--------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 106,16 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 212,32 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR                         |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |                             |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | AMARELO                     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC FERRO | LACADO PINTADO BRANCO VERDE |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO BRANCO               |
|                       | VARANDAS       | ALVENARIA | PRÉ-FABRICADO NATURAL       |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL                     |
| ALTERAÇÕES            |                |           |                             |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |                             |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                    |             |              |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 16 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 84,99 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 169,98 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | FERRO     | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |   |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS LAMPASSAS | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 17 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 26,41 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 26,41 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                                                                | TIPO      | COR       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                                                                 | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                                                                  | PINTADO   | AMARELO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                                                                  | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS                                                                 | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS                                                                |           |           |
| COBERTURA             | CHAPA                                                                   | INCLINADA | PRETO     |
| ALTERAÇÕES            |                                                                         |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ENTRADA FECHADA COM VIDRO EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. |           |           |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS LAMPASSAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 18 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 58,57 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 117,14 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                      | TIPO      | COR       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                       | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                       | APARENTE  | NATURAL   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS                       | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS                      |           |           |
| COBERTURA             |                               | 2 ÁGUAS   |           |
| ALTERAÇÕES            |                               |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES | TUBAGEM E ANTENA NA FACHADA . |           |           |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                     |             |   |              |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS MOREIRINHAS | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 19 |
|                         | RUA DAS LAMPASSAS   |             |   |              |    |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 68,85 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 206,55 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                                                                     | TIPO      | COR     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                                                                      | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                                                                       | PINTADO   | BEGE    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                                                                       | PVC       | LACADO  |
|                       | JANELAS                                                                      | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS                                                                     | FERRO     | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA                                                               | 3 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                                                                              |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE PVC LACADO DE BRANCO E TUBAGEM NO ALÇADO LATERAL. |           |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                     |             |              |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS MOREIRINHAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 20 |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 41,34 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 41,34 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS  | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             |          | 2 ÁGUAS   |         |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |


|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                     |             |              |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DAS MOREIRINHAS | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 21 |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 42,24 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 42,24 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

## OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |   |              |    |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA IGREJA | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 22 |
|-------------------------|---------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 122,56 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 245,12 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |                | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        |                | APARENTE  |         | NATURAL  |          |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | PVC            | LACADO    | LACADO  | CASTANHO | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       | PVC            | LACADO    | LACADO  | CASTANHO | CASTANHO |
|                       | VARANDAS | FERRO          |                | PINTADO   |         | CASTANHO |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | 2 ÁGUAS | NATURAL  | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                |           |         |          |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |                |           |         |          |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                 |             |   |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DA IGREJA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 23 |
|                         | RUA DA IGREJA   |             |   |              |    |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 132,75 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 265,5 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO            | COR                   |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA       |                       |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE        | NATURAL               |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC             | LACADO                |
|                       | JANELAS        | PVC             | LACADO                |
|                       | VARANDAS       | FERRO ALVENARIA | PINTADO PRÉ-FABRICADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS         | NATURAL               |
| ALTERAÇÕES            |                |                 |                       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                 |                       |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DA IGREJA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 24 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | ACOMPANHAMENTO  | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 230,64 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 230,64 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | FERRO     | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |           |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                               |
|-------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                   |
| IGREJA PAROQUIAL DE MACIEIRA. |
| EDIFÍCIO REABILITADO.         |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 25 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 38,45 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 38,45 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR |
|-----------------------|----------|-----------|-----|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |     |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          |           |     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |           |     |
|                       | JANELAS  |           |     |
|                       | VARANDAS |           |     |
| COBERTURA             |          |           |     |
| ALTERAÇÕES            |          |           |     |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |     |

|                  |           |  |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 26 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 51,7 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 51,7 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |                |           |         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 27 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 47,23 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 47,23 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO          | COR                            |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA     |                                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE      | NATURAL                        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO MADEIRA | PINTADO PINTADO VERDE CASTANHO |
|                       | JANELAS        |               |                                |
|                       | VARANDAS       |               |                                |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS       | PRETO                          |
| ALTERAÇÕES            |                |               |                                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |               |                                |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 28 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 33,52 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 67,04 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | FERRO     | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 29 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 104,92 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 209,84 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | MADEIRA |
|                       | JANELAS        | FERRO     |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 30 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 47,07 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 94,14 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        | FERRO     |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 31 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | COM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 46,77 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 46,77 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

|                   |                       |            |                       |           |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | AUTARQUIA |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| FORNO COMUNITÁRIO.    |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO FORNO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 32 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 98,84 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 197,68 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |        | TIPO      |         | COR      |        |
|-----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |        | ALVENARIA |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO | APARENTE  | PINTADO | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | MADEIRA        | FERRO  | PINTADO   | PINTADO | CASTANHO | VERDE  |
|                       | JANELAS   |                |        |           |         |          |        |
|                       | VARANDAS  |                |        |           |         |          |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |        | 6 ÁGUAS   |         | NATURAL  |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |        | PINTADO   |         | BRANCO   |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |        |           |         |          |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 33 |
|                         | RUA DO FORNO |             |              |    |



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 80,25 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 160,5 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         |           | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO    |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO  |
|                       | VARANDAS       |           |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL    |
| ALTERAÇÕES            |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |            |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 34 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 106,65 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 213,3 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |        | TIPO      |         | COR     |              |
|-----------------------|----------------|--------|-----------|---------|---------|--------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        |        | ALVENARIA |         |         |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | AMARELO      |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC    | FERRO     | LACADO  | PINTADO | BRANCO VERDE |
|                       | JANELAS        |        |           |         |         |              |
|                       | VARANDAS       | FERRO  |           | PINTADO |         | PRETO        |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO |        | 2 ÁGUAS   |         | PRETO   |              |
| ALTERAÇÕES            |                |        |           |         |         |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |        |           |         |         |              |


|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 35 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 89,69 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 179,38 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO  |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO  |
|                       | VARANDAS       | FERRO     |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL    |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | REBOCO    | POR PINTAR |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |            |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 36 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 96,7 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 193,4 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS  | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS | FERRO     | LACADO  |
| COBERTURA             | TELHA    | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                                  |
|----------------------------------|
| OBSERVAÇÕES                      |
| BANCO NA LATERAL (RUA DA FONTE). |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 37 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 17,83 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 17,83 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR |
|-----------------------|----------|-----------|-----|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |     |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          |           |     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |           |     |
|                       | JANELAS  |           |     |
|                       | VARANDAS |           |     |
| COBERTURA             |          |           |     |
| ALTERAÇÕES            |          |           |     |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |     |

|                  |           |  |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

38



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 82,67 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 165,34 m2

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |          | TIPO      |        | COR        |         |
|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------|--------|------------|---------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |          | ALVENARIA |        |            |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         | GRANITO  | APARENTE  |        | POR PINTAR | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | MADEIRA        | PVC      | PINTADO   | LACADO | CASTANHO   | BRANCO  |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | PVC      | ANODIZADO | LACADO | NATURAL    | BRANCO  |
|                       | VARANDAS  | FERRO          |          | PINTADO   |        | CINZA      |         |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |          | 3 ÁGUAS   |        | NATURAL    |         |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |          |           |        | POR PINTAR |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENAS. |           |        |            |         |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE


REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 39 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 26,37 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 52,74 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |        | TIPO      |        | COR        |            |
|-----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------|------------|------------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        |        | ALVENARIA |        |            |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO | APARENTE  |        | NATURAL    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | MADEIRA        | PVC    | PINTADO   | LACADO | AZUL       | CINZA      |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | PVC    | ANODIZADO | LACADO | NATURAL    | BRANCO     |
|                       | VARANDAS  |                |        |           |        |            |            |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |        | 2 ÁGUAS   |        | NATURAL    |            |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |        |           |        | POR PINTAR |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |        |           |        |            |            |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 40 |
|-------------------------|-------------|-----------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 145,02 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 290,04 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                               | TIPO             | COR                                |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                                | ALVENARIA        |                                    |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO                                | APARENTE         | NATURAL                            |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                                 | MADEIRA FERRO    | PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE     |
|                       | JANELAS                                | ALUMÍNIO MADEIRA | ANODIZADO PINTADO NATURAL CASTANHO |
|                       | VARANDAS                               | ALUMÍNIO         | ANODIZADO NATURAL                  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA TELHA CERÂMICA          | 2 ÁGUAS 4 ÁGUAS  | NATURAL NATURAL                    |
| ALTERAÇÕES            |                                        |                  |                                    |
| ELEMENTOS DISSONANTES | TELHEIRO E PAREDE REVESTIDA COM CHAPA. |                  |                                    |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|




IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

41



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 64,5 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 129 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR      |        |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        |         | ALVENARIA |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO  | APARENTE  | PINTADO | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA |           |         | CASTANHO |        |
|                       | JANELAS        | MADEIRA | PINTADO   |         | AZUL     |        |
|                       | VARANDAS       | FERRO   |           |         |          |        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |         | INCLINADA |         | NATURAL  |        |
| ALTERAÇÕES            |                |         |           |         |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |         |           |         |          |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO PERMANENTE

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |              |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 42 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | COM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 194,44 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 388,88 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                                         | TIPO      |          | COR     |        |
|-----------------------|----------|----------------|-----------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        |                                         | ALVENARIA |          |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO                                  | APARENTE  | PINTADO  | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        | AÇO                                     | PINTADO   | CASTANHO |         |        |
|                       | JANELAS  | ALUMÍNIO       |                                         | LACADO    | CASTANHO |         |        |
|                       | VARANDAS | AÇO            |                                         |           |          |         |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |                                         | 4 ÁGUAS   |          | NATURAL |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                                         |           |          |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                | ESTRUTURA E APONTAMENTOS EM AÇO CORTEN. |           |          |         |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| SOLAR DO SÉC. XVIII   |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 43 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                     |                                        |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO             |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE       | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO            |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO              | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS             |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 84,6 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 84,6 m <sup>2</sup> |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 44 |
|-------------------------|-------------|-----------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 62,89 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 125,78 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           | BRANCO  |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 45 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 71,98 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 143,96 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO          | COR                            |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA     |                                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | PINTADO       | BRANCO                         |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA FERRO | PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE |
|                       | JANELAS        | PVC           | LACADO BRANCO                  |
|                       | VARANDAS       |               |                                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS       | NATURAL                        |
| ALTERAÇÕES            |                |               |                                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |               |                                |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 46 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 111,11 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 222,22 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |


|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 47 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 56 m2           | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 112 m2   |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL         | TIPO      | COR     |
|-----------------------|------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO          | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO          | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS           | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS          | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS         | MADEIRA   | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA   | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                  |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | PAREDE EM CHAPA. |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 48 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 44,88 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 89,76 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 49 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 92,29 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 184,58 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |       | TIPO      |       | COR        |            |
|-----------------------|-----------|----------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO | ALVENARIA |       |            |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | BETÃO | APARENTE  | BLOCO | NATURAL    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    |                |       |           |       |            |            |
|                       | JANELAS   |                |       |           |       |            |            |
|                       | VARANDAS  |                |       |           |       |            |            |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |       | 4 ÁGUAS   |       | NATURAL    |            |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | BETÃO          |       |           | BLOCO | POR PINTAR |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |       |           |       |            |            |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 50 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 115,3 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 230,6 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |         | TIPO      |         | COR     |                |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        |         | ALVENARIA |         |         |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO  | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | AMARELO        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA | FERRO     | PINTADO | PINTADO | CASTANHO VERDE |
|                       | JANELAS        | PVC     |           | LACADO  |         | CASTANHO       |
|                       | VARANDAS       |         |           |         |         |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |         | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL |                |
| ALTERAÇÕES            |                |         |           |         |         |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |         |           |         |         |                |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 51 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 94,72 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 189,44 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | FERRO     | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |

|                         |                   |             |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 52 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 41,31 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 82,62 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC       | LACADO  |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO  | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS   | PRETO   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | TELHEIRO.      |           |         |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 53 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 31,63 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 63,26 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL         | TIPO             | COR            |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO          | ALVENARIA        |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO   | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS           | ALUMÍNIO         | NATURAL        |
|                       | JANELAS          |                  |                |
|                       | VARANDAS         |                  |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA   | 2 ÁGUAS          | NATURAL        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO REBOCO | PINTADO          | BRANCO         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                  |                  |                |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |   |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | 8 | EDIFÍCIO Nº: | 54 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 85,62 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 171,24 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL         | TIPO      | COR     |
|-----------------------|------------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO            |           |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO CERÂMICO  | PINTADO   | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO  | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO | ANODIZADO | NATURAL |
|                       | VARANDAS         |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA   | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                  |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                  |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |   |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | 6 | EDIFÍCIO Nº: | 55 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 87,86 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 175,72 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR              |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA        |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA          | PINTADO VERMELHO |
|                       | JANELAS        |                  |                  |
|                       | VARANDAS       | FERRO            | PINTADO VERDE    |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS          | NATURAL          |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |                  |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 56 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 83,14 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 166,28 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |                   |             |   |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | 5 | EDIFÍCIO Nº: | 57 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |                     |                                        |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM               |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE       | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO          |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO              | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO            |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 40,5 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 81 m <sup>2</sup> |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |          | TIPO      |         | COR     |        |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO    | ALVENARIA |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO   | PINTADO   | PINTADO | SALMÃO  | SALMÃO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO | LACADO    |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO | LACADO    |         | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS       | FERRO    | PINTADO   |         | PRETO   |        |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL |        |
| ALTERAÇÕES            |                |          |           |         |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |           |         |         |        |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 58 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 43,14 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 86,28 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
|                       |                | PINTADO   | BRANCO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | CASTANHO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | BRANCO   |
|                       | VARANDAS       | FERRO     |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | REBOCO    | AMARELO  |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |




IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

59



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 84,46 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 168,92 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 60 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 37,07 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 37,07 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL  | TIPO      | COR        |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO   | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO   | APARENTE  | NATURAL    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    |           |            |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO  | LACADO     |
|                       | VARANDAS  |           |            |
| COBERTURA             | CHAPA     | 2 ÁGUAS   | VERMELHO   |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO    | POR PINTAR |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |           |            |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 61 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 44,45 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 44,45 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL     | TIPO    | COR    |
|-----------------------|--------------|---------|--------|
| ESTRUTURA             | BETÃO        |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO       | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS FERRO | PINTADO | VERDE  |
|                       | JANELAS      |         |        |
|                       | VARANDAS     |         |        |
| COBERTURA             |              |         |        |
| ALTERAÇÕES            |              |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |              |         |        |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 62 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 33,92 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 33,92 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 63 |
|-------------------------|-------------|-----------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 59,35 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 118,7 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 64 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                     |                 |                                      |          |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                 | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                 | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO               | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS  |

|                      |                    |           |                     |                    |           |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 135,12 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 270,24 m2 |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO            | COR                     |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA       |                         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE        | NATURAL                 |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA         | CASTANHO                |
|                       | JANELAS        | MADEIRA MADEIRA | PINTADO BRANCO CASTANHO |
|                       | VARANDAS       |                 |                         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS         | NATURAL                 |
| ALTERAÇÕES            |                |                 |                         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                 |                         |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 65 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 104,05 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 208,1 m2  |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |                                                            | TIPO      |         | COR     |        |
|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO                                                      | ALVENARIA |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO                                                     | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | FERRO          |                                                            | PINTADO   |         | PRETO   |        |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |                                                            | LACADO    |         | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS  | ALUMÍNIO       |                                                            | ANODIZADO |         | CINZA   |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |                                                            | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |                                                            | PINTADO   |         | BRANCO  |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ENTRADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E TELHEIRO EM CHAPA. |           |         |         |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 66 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 78,11 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 156,22 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO          | COR            |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA     |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE      | NATURAL        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA FERRO | CASTANHO VERDE |
|                       | JANELAS        | FERRO         | PINTADO VERDE  |
|                       | VARANDAS       |               |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS       | NATURAL        |
| ALTERAÇÕES            |                |               |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |               |                |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |   |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 67 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 106,27 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 212,54 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL         | TIPO             | COR                          |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO          | ALVENARIA        |                              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO   | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO               |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS           |                  |                              |
|                       | JANELAS          | PVC              | LACADO BRANCO                |
|                       | VARANDAS         | FERRO FERRO      | PINTADO PINTADO BRANCO VERDE |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA   | 4 ÁGUAS          | NATURAL                      |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO REBOCO |                  | POR PINTAR                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                  |                  |                              |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |   |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | 1 | EDIFÍCIO Nº: | 68 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |                      |                                        |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900      | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE             |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE        | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO              |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO               | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO                |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 65,36 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 130,72 m <sup>2</sup> |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL             | TIPO             | COR              |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO              | ALVENARIA        |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO       | APARENTE PINTADO | NATURAL AZUL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO      | LACADO           | CASTANHO         |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO     | LACADO           | CASTANHO         |
|                       | VARANDAS FERRO       | PINTADO          | CASTANHO         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA CHAPA | 3 ÁGUAS 2 ÁGUAS  | NATURAL VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |                      |                  |                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES | TELHEIRO EM CHAPA.   |                  |                  |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 69 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 30,43 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 30,43 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |              |    |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FUNDO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 70 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 66,81 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 133,62 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 71 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                     |                 |                                      |         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                 | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                | BOM     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                 | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO               | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

|                      |                    |          |                     |                    |           |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 74,46 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 148,92 m2 |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |       | TIPO      |       | COR        |            |
|-----------------------|----------|----------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO | ALVENARIA |       |            |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | BETÃO | APARENTE  | BLOCO | NATURAL    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |       |           |       | CASTANHO   |            |
|                       | JANELAS  | FERRO          |       | PINTADO   |       | VERDE      |            |
|                       | VARANDAS |                |       |           |       |            |            |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |       | 2 ÁGUAS   |       | NATURAL    |            |
| ALTERAÇÕES            |          | AMPLIAÇÃO      | BETÃO | BLOCO     |       | POR PINTAR |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |       |           |       |            |            |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 72 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 43,56 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 43,56 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL        | TIPO             | COR            |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO         | ALVENARIA        |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO  | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS ALUMÍNIO | LACADO           | BRANCO         |
|                       | JANELAS         |                  |                |
|                       | VARANDAS        |                  |                |
| COBERTURA             | CHAPA           | 2 ÁGUAS          | PRETO          |
| ALTERAÇÕES            |                 |                  |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                 |                  |                |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 73 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 72,74 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 72,74 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 74 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 53,33 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 53,33 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

75



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 49,9 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 99,8 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO  |
|                       | VARANDAS       |           | BRANCO   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 76 |
|-------------------------|-------------|-----------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 94,69 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 189,38 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | MADEIRA   |
|                       | VARANDAS       |           |           |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL   |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | REBOCO    | PINTADO   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |           |


|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 77 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 55,77 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 55,77 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 78 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 155,8 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 311,6 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | FERRO     | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES | ANTENAS.       |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 79 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 48,02 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 48,02 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |           |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | BETÃO          | BLOCO     | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO    |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO    |
|                       | VARANDAS       |           |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | NATURAL    |
| ALTERAÇÕES            |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |            |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO BARREIRO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 80 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 98,34 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 196,68 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                             | TIPO         | COR              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO                                |              |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                               | PINTADO      | BRANCO           |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                               | PVC ALUMÍNIO | LACADO ANODIZADO |
|                       | JANELAS                              | ALUMÍNIO     | LACADO           |
|                       | VARANDAS                             | FERRO        | PINTADO          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA                       | 2 ÁGUAS      | NATURAL          |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO                            | REBOCO       | PINTADO          |
| ELEMENTOS DISSONANTES | TELHADO EM CHAPA NO ANEXO E ANTENAS. |              |                  |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAGAR | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 81 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 50,44 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 50,44 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        | FERRO     | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |

|                         |              |             |   |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAGAR | Nº POLÍCIA: | 3 | EDIFÍCIO Nº: | 82 |
|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 68,77 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 137,54 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       | FERRO     | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|





IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

83



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 41,94 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 41,94 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                     |             |              |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO CIMO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 84 |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|



|                                     |                 |                                      |         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                 | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                | MÉDIO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                 | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO               | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

|                      |                    |          |                     |                    |          |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 71,76 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 71,76 m2 |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |
|             |
|             |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAGAR | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 85 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 107,8 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 107,8 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

|                         |             |             |              |    |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FORMOSA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 86 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 76,84 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 153,68 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR               |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA        |                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO          | BRANCO            |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA ALUMÍNIO | PINTADO ANODIZADO |
|                       | JANELAS        |                  | CASTANHO CINZA    |
|                       | VARANDAS       |                  |                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS          | NATURAL           |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |                   |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAGAR | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 87 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 85,18 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 170,36 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO  |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO  |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | GRANITO   | APARENTE |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO LAGAR | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 88 |
|                         | RUA FORMOSA  |             |              |    |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 30,44 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 60,88 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC       | MADEIRA |
|                       | JANELAS        | LACADO    | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO      |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |             |             |              |    |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA FORMOSA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 89 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 56,24 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 168,72 m2 |



| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL                                               |        | TIPO      |         | COR      |        |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO                                                | BETÃO  | ALVENARIA |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO                                                | REBOCO | PINTADO   | PINTADO | BRANCO   | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | MADEIRA                                                |        | PINTADO   |         | CASTANHO |        |
|                       | JANELAS   | MADEIRA                                                | PVC    | PINTADO   | LACADO  | BRANCO   | BRANCO |
|                       | VARANDAS  |                                                        |        |           |         |          |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA                                         |        | 6 ÁGUAS   |         | NATURAL  |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO                                                 |        | PINTADO   |         | BRANCO   |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. |        |           |         |          |        |

|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 90 |
|                         | RUA DA FONTE   |             |              |    |



|                                         |                      |                                        |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990            | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE             |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE        | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO              |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO               | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO                |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 86,36 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 172,72 m <sup>2</sup> |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |        | TIPO      |         | COR     |         |
|-----------------------|----------------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO  | ALVENARIA |         |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO | PINTADO   | PINTADO | NATURAL | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC    | LACADO    |         | BRANCO  |         |
|                       | JANELAS        | PVC    | LACADO    |         | BRANCO  |         |
|                       | VARANDAS       |        |           |         |         |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |        | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL |         |
| ALTERAÇÕES            |                |        |           |         |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |        |           |         |         |         |


|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                |             |              |    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DA PRAÇA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 91 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 96,27 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 192,54 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR            |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA        |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |                  |                |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO PINTADO | BRANCO         |
|                       | VARANDAS       |                  |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS          | NATURAL        |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |                |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 92 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO    |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 46,01 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 92,02 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA FONTE | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 93 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 128,5 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 257 m2   |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |                    | TIPO      |         | COR     |         |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO              | ALVENARIA |         |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO             | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | ALUMÍNIO       |                    | ANODIZADO |         | NATURAL |         |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |                    | ANODIZADO |         | NATURAL |         |
|                       | VARANDAS  |                |                    |           |         |         |         |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |                    | 4 ÁGUAS   |         | NATURAL |         |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |                    | PINTADO   |         | AMARELO |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | TELHEIRO EM CHAPA. |           |         |         |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|


|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

94



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 1 PISO

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 117,26 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 234,52 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 95 |
|-------------------------|-------------|-----------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 66,15 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 66,15 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PALMEIRA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 96 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 83,57 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 250,71 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR           |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA        |               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO | APARENTE PINTADO | NATURAL VERDE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO            | PINTADO VERDE |
|                       | JANELAS        |                  |               |
|                       | VARANDAS       |                  |               |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS          | NATURAL       |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |               |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |               |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                 |             |              |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA PALMEIRA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 97 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 58,76 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 117,52 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL                                               |        | TIPO      |         | COR     |       |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|-------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO                                                | BETÃO  | ALVENARIA |         |         |       |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO                                                | REBOCO | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | VERDE |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    |                                                        |        |           |         |         |       |
|                       | JANELAS   |                                                        |        |           |         |         |       |
|                       | VARANDAS  |                                                        |        |           |         |         |       |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA                                         |        | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL |       |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO                                                 |        | PINTADO   |         | VERDE   |       |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. |        |           |         |         |       |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                  |             |              |    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CIMO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 98 |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----|



|                                     |               |                                      |           |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                 | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                 | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO               | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS   |

|                      |                    |          |                     |                    |          |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 41,15 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 41,15 m2 |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR        |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         |           | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO    |
|                       | JANELAS        |           | VERDE      |
|                       | VARANDAS       |           |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL    |
| ALTERAÇÕES            |                |           |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |            |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |              |             |              |    |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: | 99 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 46,39 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 92,78 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                                  | TIPO             | COR            |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO                                   | ALVENARIA        |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO                            | APARENTE PINTADO | NATURAL BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                                    |                  |                |
|                       | JANELAS                                   |                  |                |
|                       | VARANDAS                                  |                  |                |
| COBERTURA             | BETÃO                                     | PLANA            |                |
| ALTERAÇÕES            |                                           |                  |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA ASSOCIADA. |                  |                |

|                  |           |                |                |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CIMO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 100 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 104,04 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 104,04 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO           | COR               |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA      |                   |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE       | NATURAL           |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA        | CASTANHO          |
|                       | JANELAS        |                |                   |
|                       | VARANDAS       |                |                   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | TELHA CERÂMICA | INCLINADA 2 ÁGUAS |
| ALTERAÇÕES            |                |                |                   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                |                   |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CIMO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 101 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 25,31 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 25,31 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |


|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 102



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 25,68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 25,68 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO


REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



|                         |                  |             |                  |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA CIMO DO POVO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 103 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 25,7 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 25,7 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

|                         |                  |             |   |              |     |
|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA     | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 104 |
|                         | RUA CIMO DO POVO |             |   |              |     |



|                                         |                  |                                        |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | POSTERIOR A 1990 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE    | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 123,22 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 369,66 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL                                               |          | TIPO      |           | COR     |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| ESTRUTURA             | BETÃO                                                  |          |           |           |         |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                                                 | CERÂMICO | CARAPINHA | AZULEJO   | BEGE    | LARANJA  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS                                                 | ALUMÍNIO | ANODIZADO |           | NATURAL |          |
|                       | JANELAS                                                | ALUMÍNIO | ANODIZADO |           | NATURAL |          |
|                       | VARANDAS                                               | ALUMÍNIO | ANODIZADO |           | NATURAL |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA                                         | CHAPA    | 2 ÁGUAS   | INCLINADA | NATURAL | VERMELHO |
| ALTERAÇÕES            |                                                        |          |           |           |         |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. |          |           |           |         |          |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |



|                         |                    |             |                  |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 105 |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 147,45 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 294,9 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |          | TIPO      |          | COR      |         |
|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO    | ALVENARIA |          |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | REBOCO         | GRANITO  | PINTADO   | APARENTE | BRANCO   | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | FERRO          |          | PINTADO   |          | VERMELHO |         |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |          | ANODIZADO |          | NATURAL  |         |
|                       | VARANDAS  |                |          |           |          |          |         |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |          | 2 ÁGUAS   |          | NATURAL  |         |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |          | PINTADO   |          | BRANCO   |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | ANTENAS. |           |          |          |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                    |             |                  |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DO TERREIRINHO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 106 |
|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO    |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 60,47 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 120,94 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL                     |       | TIPO      |       | COR        |            |
|-----------------------|-----------|------------------------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO                      | BETÃO | ALVENARIA |       |            |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO                      | BETÃO | APARENTE  | BLOCO | NATURAL    | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    |                              |       |           |       |            |            |
|                       | JANELAS   |                              |       |           |       |            |            |
|                       | VARANDAS  |                              |       |           |       |            |            |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA               |       | 2 ÁGUAS   |       | NATURAL    |            |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | BETÃO                        |       | BLOCO     |       | POR PINTAR |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           | AMPLIAÇÃO EM BLOCO DE BETÃO. |       |           |       |            |            |


|                  |           |           |                |  |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA         | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 107 |
|                         | RUA DE SÃO SEBASTIÃO |             |                  |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 119,48 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 238,96 m2 |


| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |       | TIPO      |         | COR     |          |
|-----------------------|----------|----------------|-------|-----------|---------|---------|----------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO | ALVENARIA |         |         |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | BETÃO | APARENTE  | PINTADO | NATURAL | ROSA     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | ALUMÍNIO       | FERRO | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL | CASTANHO |
|                       | JANELAS  | PVC            |       | LACADO    |         | BRANCO  |          |
|                       | VARANDAS | ALUMÍNIO       |       | PINTADO   |         | BRANCO  |          |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |       | 6 ÁGUAS   |         | NATURAL |          |
| ALTERAÇÕES            |          |                |       |           |         |         |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                |       |           |         |         |          |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 108 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 158,87 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 317,74 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |        | TIPO          |         | COR     |        |
|-----------------------|-----------|----------------|--------|---------------|---------|---------|--------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO  | ALVENARIA     |         |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO | APARENTE      | PINTADO | NATURAL | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | PVC            |        | LACADO        |         | BRANCO  |        |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       |        | LACADO        |         | BRANCO  |        |
|                       | VARANDAS  | ALVENARIA      |        | PRÉ-FABRICADO |         | NATURAL |        |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |        | 4 ÁGUAS       |         | NATURAL |        |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |        | PINTADO       |         | BRANCO  |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                |        |               |         |         |        |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 109 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | COM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 62,56 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 62,56 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |             |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |

|                   |                                  |                                           |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA OUTRAS INSTITUIÇÕES |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|

|                        |
|------------------------|
| OBSERVAÇÕES            |
| CAPELA DE S. SEBASTIÃO |

|                         |              |             |                  |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 110 |
|                         | RUA SALAZAR  |             |                  |



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 128,66 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 385,98 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |           | MATERIAL       |                                                                             | TIPO      |         | COR      |          |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| ESTRUTURA             |           | GRANITO        | BETÃO                                                                       | ALVENARIA |         |          |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  |           | GRANITO        | REBOCO                                                                      | APARENTE  | AREADO  | NATURAL  | AZUL     |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS    | MADEIRA        |                                                                             | PINTADO   |         | CASTANHO |          |
|                       | JANELAS   | ALUMÍNIO       | MADEIRA                                                                     | ANODIZADO | PINTADO | NATURAL  | CASTANHO |
|                       | VARANDAS  | FERRO          |                                                                             | PINTADO   |         | BRANCO   |          |
| COBERTURA             |           | TELHA CERÂMICA |                                                                             | 2 ÁGUAS   |         | NATURAL  |          |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO | REBOCO         |                                                                             | PINTADO   |         | AZUL     |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |           |                | MARQUISE EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO LACADO DE BRANCO E RESPECTIVO TELHEIRO. |           |         |          |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                    |
|--------------------|
| OBSERVAÇÕES        |
| EDIFÍCIO EM OBRAS. |



|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA JUNTA  | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 111 |
|                         | RUA DA CAMILA |             |                  |



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 91,25 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 182,5 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |          | TIPO      |           | COR     |         |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        |          | ALVENARIA |           |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | REBOCO   | APARENTE  | PINTADO   | NATURAL | AZUL    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |          |           |           |         |         |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO |           | ANODIZADO |         | NATURAL |
|                       | VARANDAS       |          |           |           |         |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |          | 3 ÁGUAS   |           | NATURAL |         |
| ALTERAÇÕES            |                |          |           |           |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |           |           |         |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA CAMILA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 112 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 149,04 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 149,04 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   |           |         |
|                       | JANELAS  |           |         |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |

|                  |           |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA CAMILA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 113 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |                      |                                        |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950            | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE             |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE        | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO               |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO               | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 1 PISO                |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 85,44 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 170,88 m <sup>2</sup> |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR          |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA        |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO REBOCO | APARENTE PINTADO | NATURAL ROSA |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS PVC     | LACADO           | BRANCO       |
|                       | JANELAS        |                  |              |
|                       | VARANDAS       |                  |              |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 3 ÁGUAS          | NATURAL      |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |              |

|                  |           |                |  |  |  |
|------------------|-----------|----------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      | ARRUMOS/OUTROS |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO      |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |  |  |  |
|                  | RESTANTES |                |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |
| VIVENDA CARIA         |

|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA CAMILA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 114 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 45,19 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 45,19 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA CAMILA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 115 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 49,44 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 49,44 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | ROSA    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

## OBSERVAÇÕES

|                         |               |             |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DA CAMILA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 116 |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS         | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 115,99 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 231,98 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA   |         |
|                       | JANELAS  |           |         |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |

|                  |           |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |             |             |                  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA SALAZAR | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 117 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MÉDIO     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 109,97 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 219,94 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |


|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 118



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 107,68 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 107,68 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       |       | TIPO      |       | COR     |            |
|-----------------------|----------------|-------|-----------|-------|---------|------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | BETÃO | ALVENARIA |       |         |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | BETÃO | APARENTE  | BLOCO | NATURAL | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |       |           |       |         |            |
|                       | JANELAS        |       |           |       |         |            |
|                       | VARANDAS       |       |           |       |         |            |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |       |           |       | NATURAL |            |
| ALTERAÇÕES            |                |       |           |       |         |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |       |           |       |         |            |

|                  |           |  |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

## OBSERVAÇÕES

RUÍNA.



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 119



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 65,1 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 65,1 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO


REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

## OBSERVAÇÕES

RUÍNA.

|                         |             |             |                  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA SALAZAR | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 120 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1900-1950     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 37,86 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 37,86 m2 |

| CONSTRUÇÃO            |          | MATERIAL       |                                | TIPO      |         | COR      |        |
|-----------------------|----------|----------------|--------------------------------|-----------|---------|----------|--------|
| ESTRUTURA             |          | GRANITO        | BETÃO                          | ALVENARIA |         |          |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  |          | GRANITO        | REBOCO                         | APARENTE  | PINTADO | NATURAL  | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA        |                                |           |         | CASTANHO |        |
|                       | JANELAS  | FERRO          |                                | PINTADO   |         | VERMELHO |        |
|                       | VARANDAS |                |                                |           |         |          |        |
| COBERTURA             |          | TELHA CERÂMICA |                                | 4 ÁGUAS   |         | NATURAL  |        |
| ALTERAÇÕES            |          |                |                                |           |         |          |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |                | AMPLIAÇÃO EM BETÃO POR PINTAR. |           |         |          |        |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA SALAZAR                 | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 121 |
|                         | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA |             |                  |



|                                     |                 |                                      |          |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                 | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                | MAU      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                 | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO               | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS  |

|                      |                    |           |                     |                    |           |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 116,17 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 116,17 m2 |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO        | COR            |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA   |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE    | NATURAL        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO FERRO | CHAPA CHAPA    |
|                       | JANELAS        |             | VERMELHO VERDE |
|                       | VARANDAS       |             |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS     | NATURAL        |
| ALTERAÇÕES            |                |             |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |             |                |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITAÇÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|             |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 122



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO AGRUPADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 51,84 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 51,84 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | INCLINADA | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO


ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

## OBSERVAÇÕES

RUÍNA.



|                         |                             |             |   |              |     |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 123 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 152,65 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 457,95 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR          |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |                  |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO GRANITO | PINTADO APARENTE | BEGE NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO         | LACADO       |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO         | LACADO       |
|                       | VARANDAS       | FERRO            | PINTADO      |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS          | NATURAL      |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |              |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 124 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 131,12 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 262,24 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL              | TIPO              | COR              |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO                 |                   |                  |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO                | PINTADO           | BRANCO           |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS FERRO ALUMÍNIO | PINTADO ANODIZADO | CASTANHO NATURAL |
|                       | JANELAS ALUMÍNIO      | ANODIZADO         | NATURAL          |
|                       | VARANDAS ALUMÍNIO     | ANODIZADO         | NATURAL          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA        | 6 ÁGUAS           | NATURAL          |
| ALTERAÇÕES            |                       |                   |                  |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                       |                   |                  |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 125 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 61,25 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 61,25 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |

|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 126 |
|                         | RUA DE SÃO SEBASTIÃO        |             |                  |



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 137,49 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 137,49 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |



|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 127 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 100,8 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 201,6 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO     | COR       |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |          |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO  | BRANCO    |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO | ANODIZADO |
|                       | VARANDAS       | FERRO    | PINTADO   |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS  | NATURAL   |
| ALTERAÇÕES            | AMPLIAÇÃO      | REBOCO   | PINTADO   |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |           |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 128 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 167,97 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 503,91 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO           | COR             |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |                |                 |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO        | ROSA            |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO       | LACADO          |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO       | LACADO          |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO VIDRO | ANODIZADO       |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS        | NATURAL NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |                |                 |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                |                 |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                             |             |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 129 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 34 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 34 m2     |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO    |           |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO   | CARAPINHA | AMARELO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | FERRO     | PINTADO |
|                       | JANELAS  |           |         |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             | CHAPA    | INCLINADA | PRETO   |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |

|                  |           |                |                |  |  |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |                |                |  |  |
|                  | R/CHÃO    | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS/OUTROS |  |  |
|                  | 1º PISO   |                |                |  |  |
|                  | 2º PISO   |                |                |  |  |
|                  | RESTANTES |                |                |  |  |

|                   |                                  |                               |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 130 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 102,48 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 102,48 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO             | COR            |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA        |                |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO GRANITO | PINTADO APARENTE | BRANCO NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO            | PINTADO        |
|                       | JANELAS        | MADEIRA          | PINTADO        |
|                       | VARANDAS       |                  |                |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS          | NATURAL        |
| ALTERAÇÕES            |                |                  |                |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                  |                |

|                  |           |             |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |             |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | EQUIPAMENTO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |             |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |             |  |  |  |
|                  | RESTANTES |             |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |                     |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | INSTITUIÇÃO PÚBLICA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|


|                 |
|-----------------|
| OBSERVAÇÕES     |
| ESCOLA PRIMÁRIA |



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 131



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 97,72 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 195,44 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO     | CINZA    |
|                       | JANELAS        | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 132 |
|-------------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 78,84 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 78,84 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR      |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |          |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | CASTANHO |
|                       | JANELAS        |           |          |
|                       | VARANDAS       |           |          |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL  |
| ALTERAÇÕES            |                |           |          |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |          |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |    |              |     |
|-------------------------|-------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL | Nº POLÍCIA: | 12 | EDIFÍCIO Nº: | 133 |
|-------------------------|-------------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |                       |                                        |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990             | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE             |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE         | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO               |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS               | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS               |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 133,68 m <sup>2</sup> | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 267,36 m <sup>2</sup> |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO     | COR     |
|-----------------------|----------------|----------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |          |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO  | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO | LACADO  |
|                       | JANELAS        |          |         |
|                       | VARANDAS       | FERRO    | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 4 ÁGUAS  | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |          |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |          |         |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |    |              |     |
|-------------------------|-------------------|-------------|----|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL | Nº POLÍCIA: | 10 | EDIFÍCIO Nº: | 134 |
|-------------------------|-------------------|-------------|----|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 154,35 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 308,7 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL        | TIPO            | COR          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO           |                 |              |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO CERÂMICO | PINTADO AZULEJO | BRANCO CINZA |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS          | PVC             | LACADO       |
|                       | JANELAS         |                 |              |
|                       | VARANDAS        |                 |              |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO  | 2 ÁGUAS         | PRETO        |
| ALTERAÇÕES            |                 |                 |              |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                 |                 |              |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 135 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 151,31 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 453,93 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR           |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |           |               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO   | AMARELO       |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO  | ANODIZADO     |
|                       | JANELAS        | ALUMÍNIO  | ANODIZADO     |
|                       | VARANDAS       | ALVENARIA | PRÉ-FABRICADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | CHAPA     | 2 ÁGUAS PLANA |
| ALTERAÇÕES            |                |           |               |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |               |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                   |             |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 136 |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 3 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 167,71 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 503,13 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR       |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |           |           |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | CARAPINHA | AMARELO   |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC       | LACADO    |
|                       | JANELAS        | PVC       | LACADO    |
|                       | VARANDAS       | ALUMÍNIO  | ANODIZADO |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL   |
| ALTERAÇÕES            |                |           |           |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |           |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ESTACIONAMENTO |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | 2º PISO   | HABITACÃO |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | PERMANENTE | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                   |             |   |              |     |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | ESTRADA MUNICIPAL | Nº POLÍCIA: | 4 | EDIFÍCIO Nº: | 137 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 178,87 m2     | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 357,74 m2 |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO           | COR                           |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |                |                               |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO        | BRANCO                        |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | ALUMÍNIO FERRO | LACADO PINTADO CASTANHO VERDE |
|                       | JANELAS        |                |                               |
|                       | VARANDAS       |                |                               |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS        | PRETO                         |
| ALTERAÇÕES            |                |                |                               |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |                |                               |

|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 138 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO   |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 177,55 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 177,55 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |



|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 139 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO  |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 64,02 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 64,02 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO  | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO  | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS   | MADEIRA   |         |
|                       | JANELAS  |           |         |
|                       | VARANDAS |           |         |
| COBERTURA             |          |           |         |
| ALTERAÇÕES            |          |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |          |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 140



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO ANTERIOR A 1900

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 126,86 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 126,86 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº: 141



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) 0 PISOS

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 163,69 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 327,38 m2

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO    | COR     |
|-----------------------|----------------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC     | LACADO  |
|                       | JANELAS        |         | PRETO   |
|                       | VARANDAS       | FERRO   | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO   |
| ALTERAÇÕES            |                |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |         |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

FORMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 142 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 31,47 m2        | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 31,47 m2  |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|                       |
|-----------------------|
| OBSERVAÇÕES           |
| EDIFÍCIO REABILITADO. |



|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 143 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 75,48 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 75,48 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO    | COR        |
|-----------------------|----------------|---------|------------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |         |            |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         |         | POR PINTAR |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | FERRO   |            |
|                       | JANELAS        | FERRO   |            |
|                       | VARANDAS       |         |            |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO      |
| ALTERAÇÕES            |                |         |            |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |         |            |

|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 144 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |               |                                        |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | BOM      |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO        | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS  |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 88,24 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 88,24 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO    | COR    |
|-----------------------|----------------|---------|--------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |         |        |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO | BRANCO |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PINTADO | PRETO  |
|                       | JANELAS        | PINTADO | PRETO  |
|                       | VARANDAS       |         |        |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | PRETO  |
| ALTERAÇÕES            |                |         |        |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |         |        |


|                  |           |           |                |  |
|------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |                |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO | ARRUMOS/OUTROS |  |
|                  | 1º PISO   |           |                |  |
|                  | 2º PISO   |           |                |  |
|                  | RESTANTES |           |                |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 145 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                     |                 |                                      |         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                 | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                | MAU     |
| VALOR ARQUITETÓNICO                 | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO               | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira) | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira) | 0 PISOS |

|                      |                    |           |                     |                    |           |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO | (Valor aproximado) | 122,04 m2 | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO | (Valor aproximado) | 122,04 m2 |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

## OBSERVAÇÕES

|                         |                      |             |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 146 |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |           |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | MAU       |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO   |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 100,35 m2       | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 100,35 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | MADEIRA   | PINTADO |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA | 2 ÁGUAS   | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |


|                  |           |           |  |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |           |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|



|                         |                      |             |   |              |     |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | RUA DE SÃO SEBASTIÃO | Nº POLÍCIA: | 2 | EDIFÍCIO Nº: | 147 |
|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------|-----|



|                                         |               |                                        |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | 1951-1990     | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | EXCELENTE |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | AGRUPADO  |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 2 PISOS       | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS   |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 47,06 m2      | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 94,12 m2  |


| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO    | COR     |
|-----------------------|----------------|---------|---------|
| ESTRUTURA             | BETÃO          |         |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | REBOCO         | PINTADO | BRANCO  |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         | PVC     | LACADO  |
|                       | JANELAS        | PVC     | LACADO  |
|                       | VARANDAS       | FERRO   | PINTADO |
| COBERTURA             | TELHA DE BETÃO | 2 ÁGUAS | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |         |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |         |         |

|                  |           |           |  |  |
|------------------|-----------|-----------|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |           |  |  |
|                  | R/CHÃO    | HABITACÃO |  |  |
|                  | 1º PISO   | HABITACÃO |  |  |
|                  | 2º PISO   |           |  |  |
|                  | RESTANTES |           |  |  |

|                   |            |                       |            |                       |         |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | TEMPORÁRIA | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|

|                         |                                  |             |                  |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: | LARGO DAS TÍLIAS<br>RUA DA JUNTA | Nº POLÍCIA: | EDIFÍCIO Nº: 148 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|



|                                         |                 |                                        |         |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|
| ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO                     | ANTERIOR A 1900 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO                  | PÉSSIMO |
| VALOR ARQUITETÓNICO                     | SEM QUALIDADE   | TIPOLOGIA DO EDIFICADO                 | ISOLADO |
| Nº PISOS (acima da cota de soleira)     | 1 PISO          | Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)   | 0 PISOS |
| ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) | 95,5 m2         | ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) | 95,5 m2 |

| CONSTRUÇÃO            | MATERIAL       | TIPO      | COR     |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| ESTRUTURA             | GRANITO        | ALVENARIA |         |
| REVESTIMENTO FACHADA  | GRANITO        | APARENTE  | NATURAL |
| VÃOS EXTERIORES       | PORTAS         |           |         |
|                       | JANELAS        |           |         |
|                       | VARANDAS       |           |         |
| COBERTURA             | TELHA CERÂMICA |           | NATURAL |
| ALTERAÇÕES            |                |           |         |
| ELEMENTOS DISSONANTES |                |           |         |

|                  |           |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|
| USO DO EDIFICADO | CAVE      |  |  |  |
|                  | R/CHÃO    |  |  |  |
|                  | 1º PISO   |  |  |  |
|                  | 2º PISO   |  |  |  |
|                  | RESTANTES |  |  |  |

|                   |          |                       |            |                       |         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| FORMA DE OCUPAÇÃO | DEVOLUTO | REGIME DE PROPRIEDADE | DO PRÓPRIO | ENTIDADE PROPRIETÁRIA | PRIVADA |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|

|             |
|-------------|
| OBSERVAÇÕES |
| RUÍNA.      |