


IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DAS TÍLIAS	ESPAÇO Nº:	1
-------------------------	------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PALMEIRA

ESPAÇO Nº: 2



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	VIELA/ESCALADA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DO TERREIRINHO	ESPAÇO Nº:	3
-------------------------	--------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTO	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS MOREIRINHAS

ESPAÇO Nº: 4

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DAS LAMPASSAS

ESPAÇO Nº: 5

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA IGREJA

ESPAÇO Nº: 6

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA IGREJA	ESPAÇO Nº:	7
-------------------------	-----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTO	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
PELOURINHO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO FORNO

ESPAÇO Nº: 8

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES


FORNO COMUNITÁRIO

NÃO É TRANSITÁVEL EM PARTE DA SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

9

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 10

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	LARGO DA PRAÇA	ESPAÇO Nº:	11
-------------------------	----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 12

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS


OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

13

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 14

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	ESPAÇO Nº:	15
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO	X	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 16

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA FUNDO DO POVO

ESPAÇO Nº: 17

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 18

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM PARTE DA SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 19

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 20

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO BARREIRO

ESPAÇO Nº: 21



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA FORMOSA

ESPAÇO Nº: 22



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA PORTELA

ESPAÇO Nº: 23

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DO LAGAR

ESPAÇO Nº: 24

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

25



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	RUA DA FONTE	ESPAÇO Nº:	26
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

27

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA VIELA/ESCALADA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MAU

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM TODA A SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 28

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA CIMO DO POVO

ESPAÇO Nº: 29



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

NÃO É TRANSITÁVEL EM PARTE DA SUA EXTENSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA JUNTA

ESPAÇO Nº: 30



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS COMÉRCIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA MODERADA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			BETUMINOSO	CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM	BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 31

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			CUBO DE GRANITO	CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM	BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA SÃO SEBASTIÃO

ESPAÇO Nº: 32

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO COMÉRCIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	X QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA DA CAMILA

ESPAÇO Nº: 33



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA SALAZAR

ESPAÇO Nº: 34

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: RUA TAPADA DE NOSSA SENHORA

ESPAÇO Nº: 35



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL

ESPAÇO Nº: 36

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTO OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA		PARAGEM DE AUTOCARRO	X
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	PARQUE INFANTIL	ESPAÇO Nº:	37
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	N.A.
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTO	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			
COR			
CONSERVAÇÃO			

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO INFANTIL

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

38

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXCELENTE

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: PARQUE DE ESTACIONAMENTO

ESPAÇO Nº: 39



ESPAÇO PÚBLICO

TIPOLOGIA LARGO/PRAÇA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS N.A.

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA

ACESSO A PARQUE SIM

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			BETUMINOSO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

40

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PERMANÊNCIA

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS SERVIÇOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES