

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA LAPA

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana



Caderno II – Caracterização do Edificado e do Espaço Público | maio 2017

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA LAPA

Fase 2 – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana

Data	Revisão/Alteração	Observações	Verificou
2017-05-18	1/0	Emissão do PERU da Lapa versão final	AA

ÍNDICE

1	Introdução.....	5
2	Fichas de Caracterização e Diagnóstico	6
2.1	Cartogramas temáticos	6
2.2	Fichas de caracterização do edificado.....	13
2.3	Fichas de caracterização do espaço público.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Uso funcional do edificado na ARU da Lapa	6
Figura 2: Qualidade do edificado na ARU da Lapa	6
Figura 3: Número de pisos do edificado na ARU da Lapa.....	7
Figura 4: Número de edifícios devolutos na ARU da Lapa	7
Figura 5: Estado de conservação do edificado na ARU da Lapa	8
Figura 6: Época de construção do edificado na ARU da Lapa	8
Figura 7: Tipo de estrutura do edificado na ARU da Lapa.....	9
Figura 8: Tipologias de espaço público na ARU da Lapa	9
Figura 9: Capacidade polarizadora do espaço público na ARU da Lapa.....	10
Figura 10: Material dos pavimentos do espaço público na ARU da Lapa.....	10
Figura 11: Estado de conservação dos pavimentos do espaço público na ARU da Lapa	11

1 Introdução

O presente documento compila o trabalho de campo efetuado no âmbito da elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Lapa, realizado em Setembro de 2016.

As **fichas de trabalho de campo**, que se apresentam no capítulo 2 do presente documento, estão divididas em:

- Fichas de caracterização do edificado;
- Fichas de caracterização do espaço público.

O trabalho de campo em causa teve como objetivo o levantamento rigoroso dos edifícios e do espaço público incluídos na ARU da Lapa, e a transposição desta informação para as fichas de caracterização. Posteriormente, a informação recolhida foi sistematizada e organizada em cartogramas temáticos, que se encontram apresentados no capítulo 2 do presente caderno, e que ilustram o relatório final, caderno I, da ORU da Lapa.

2 Fichas de Caracterização e Diagnóstico

2.1 Cartogramas temáticos




Figura 1: Uso funcional do edificado na ARU da Lapa




Figura 2: Qualidade do edificado na ARU da Lapa




Figura 3: Número de pisos do edificado na ARU da Lapa




Figura 4: Número de edifícios devolutos na ARU da Lapa




Figura 5: Estado de conservação do edificado na ARU da Lapa




Figura 6: Época de construção do edificado na ARU da Lapa



Figura 7: Tipo de estrutura do edificado na ARU da Lapa




Figura 8: Tipologias de espaço público na ARU da Lapa




Figura 9: Capacidade polarizadora do espaço público na ARU da Lapa




Figura 10: Material dos pavimentos do espaço público na ARU da Lapa




Figura 11: Estado de conservação dos pavimentos do espaço público na ARU da Lapa

(esta página foi propositadamente deixada em branco)

2.2 Fichas de caracterização do edificado

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	1
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	98 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	196 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS	ESTACIONAMENTO		
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	2
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	58 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	116 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO PINTADO CASTANHO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO BRANCO
	VARANDAS	FERRO	FORJADO NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	3
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	188 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	376 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	ESTACIONAMENTO
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	4
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	178 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	356 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	BRANCO NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	5
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO ALUGADO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	6
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	231 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	462 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	ANODIZADO PINTADO BRONZE VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO BRONZE
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	7
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	79 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	158 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO ALUMÍNIO	TERMOLACADO TERMOLACADO BRANCO VERDE
	VARANDAS	SEM GUARDA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	8
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	COM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	126 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	252 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	SEM GUARDA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO	EQUIPAMENTO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES
Museu do Ex-voto (Antiga cadeia). Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	9
-------------------------	--	-------------	--------------	---



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	345 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	690 m2

CONSTRUÇÃO		MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA		GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA		GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	FERRO	TERMOLACADO	PINTADO	VERDE	VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	TERMOLACADO	BRANCO	VERDE
	VARANDAS	FERRO		PINTADO		BRANCO	
COBERTURA		CHAPA DE FIBROCIMENTO		4 ÁGUAS		VERMELHO	
ALTERAÇÕES							
ELEMENTOS DISSONANTES							

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Casa das Trutas - Café / Restaurante
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	10
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	138 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	276 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	SERVIÇOS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
O Pelourinho - Restaurante / Pastelaria / Residencial Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 11
-------------------------	--	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	256 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	512 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	12
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	163 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	326 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	13
-------------------------	-------------------	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	1 PISO
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	313 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	626 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE	ARRUMOS/OUTROS		
	R/CHÃO	COMÉRCIO	HABITACÃO	
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Queijo da Lapa Regional.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	14
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	235 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	470 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO PINTADO VERDE VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	15
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	145 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	290 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS	ALVENARIA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 16
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	165 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	330 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 17
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	57 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	114 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS	SEM GUARDA	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Em aparente reabilitação.
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 18
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	209 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	209 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 19
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	143 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	286 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	
	JANELAS	MADEIRA	
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 20
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	268 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	536 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	AÇO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO	ARRUMOS/OUTROS	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.
Recentemente reabilitada

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 21
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	53 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	53 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO		
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 22
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	130 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
	JANELAS					
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		2 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 23
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	26 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	26 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	NATURAL
	JANELAS	AÇO	NATURAL
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	24
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	80 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	80 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO FERRO	PINTADO VERDE NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	25
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	86 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	172 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BEGE
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		VERDE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO	VERDE
	VARANDAS	AÇO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	CHAPA DE FIBROCIMENTO	TÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santiago	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	26
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	74 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	148 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	CARAPINHA	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	VERDE
JANELAS	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	BRANCO
VARANDAS	AÇO	PINTADO	VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS				
1º PISO	HABITACÃO				
2º PISO					
RESTANTES					

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santiago	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	27
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	133 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	133 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	AÇO		NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA		PLANA	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	SERVIÇOS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Sanitários Públicos.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	28
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	252 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	504 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	29
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	76 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	152 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	30
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	GEMINADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	89 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	178 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	31
-------------------------	-----------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	55 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	110 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	32
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	254 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	508 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	6 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	33
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	71 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	142 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO AREADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	34
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	263 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	526 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	PRETO
ALTERAÇÕES			NATURAL
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	35
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	59 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	118 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	VÁRIOS	FACE À VISTA	VÁRIOS	NATURAL	ROSA
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		CASTANHO	
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO		BRONZE	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	36
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	192 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	192 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	MARMORITE	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	AÇO	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	ANODIZADO	VERDE NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO		ANODIZADO	NATURAL	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		INCLINADA		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	37
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	147 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	294 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	38
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	152 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	304 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 39
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	159 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	318 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA	N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	NATURAL	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA	NATURAL	VERDE
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO	BRANCO	VERMELHO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	CASTANHO	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		3 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES					
ELEMENTOS DISSONANTES					

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 40
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	90 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	CIMENTO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA			POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	ARRUMOS/OUTROS			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 41
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA		FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

--

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 42
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	150 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	300 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		BRONZE	
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO		BRONZE	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		BRONZE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 43
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	87 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	87 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 44
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	222 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	45
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	46
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	139 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	278 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	BRANCO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO	VERDE BRANCO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO	VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL	
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS	HABITACÃO	
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 47
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	19 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	19 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	CHAPA NATURAL NATURAL
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA
-------------------	----------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÕES
Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 48
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PÉSSIMO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	75 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	150 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	NATURAL
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	49
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	111 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	3 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	INDÚSTRIA		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.
Antiga padaria.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	50
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	78 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	156 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO REBOCO	FACE À VISTA PINTADO	NATURAL BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	ANODIZADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	51
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	41 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	41 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	52
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	93 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	186 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO FERRO	BRANCO VERDE
	JANELAS	ALUMÍNIO	BRANCO
	VARANDAS	FERRO	VERDE
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	53
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	197 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	394 m ²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO MADEIRA	TERMOLACADO PINTADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	54
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	56 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	112 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA FERRO	PINTADO CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	BRANCO CINZA
	VARANDAS		NATURAL
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	55
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	103 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	206 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 56
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	124 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	248 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO ALVENARIA	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	57
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	139 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	278 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	58
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	126 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	252 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR	
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL	
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	VERDE	CINZA
	JANELAS			
	VARANDAS			
COBERTURA	CHAPA	CHAPA DE FIBROCEMENTO	VERMELHO	PRETO
ALTERAÇÕES				
ELEMENTOS DISSONANTES				


USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	59
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	198 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	396 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Av. Padre Francisco Pinto Ferreira (EM584)	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	60
-------------------------	--	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	POSTERIOR A 1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	185 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	370 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	TIJOLO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS	FERRO	PINTADO		VERDE	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Casa da Lapa.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	61
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	52 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	104 m2



CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	INCLINADA	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	TEMPORÁRIA	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
O Terreiro da Lapa.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	62
-------------------------	--------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	65 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	130 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	63
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	110 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	220 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	4 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 64
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	67 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	134 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL		TIPO		COR	
ESTRUTURA	GRANITO	BETÃO ARMADO	ALVENARIA		N/A	
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	REBOCO	FACE À VISTA	PINTADO	NATURAL	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO		BRANCO	
	VARANDAS					
COBERTURA	TELHA CERÂMICA		4 ÁGUAS		NATURAL	
ALTERAÇÕES						
ELEMENTOS DISSONANTES						

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	65
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MAU
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	121 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	242 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA		2 ÁGUAS	
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	DEVOLUTO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Com logradouro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	66
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	122 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	244 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	COMÉRCIO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Recanto do Adro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	67
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	102 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	204 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	SERVIÇOS			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

Padaria Pão Alvo Regional.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	68
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	97 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	194 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS	FERRO	PINTADO
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	CASTANHO
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	SERVIÇOS		
	1º PISO	HABITACÃO		
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Café o Padeiro.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº:	69
-------------------------	-------------------	-------------	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	644 m ²	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	1288 m ²


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES
Capela Nossa Senhora da Lapa.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	Nº POLÍCIA:		EDIFÍCIO Nº:	70
-------------------------	-------------------	-------------	--	--------------	----



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	ANTERIOR A 1900	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
VALOR ARQUITETÓNICO	PATRIMONIAL	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	2 PISOS	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	1248 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	2496 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	MADEIRA	PINTADO
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	EQUIPAMENTO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------


OBSERVAÇÕES
Colégio da Lapa.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

71



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1900-1950

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 2 PISOS

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 71 m²ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 142 m²

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS		
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA			
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO	HABITACÃO			
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO DEVOLUTO

REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA


OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

Nº POLÍCIA:

EDIFÍCIO Nº:

72



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 1951-1990

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

VALOR ARQUITETÓNICO SEM QUALIDADE

TIPOLOGIA DO EDIFICADO ISOLADO

Nº PISOS (acima da cota de soleira) 1 PISO

Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)

ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado) 69 m2

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado) 69 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	CIMENTO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA		FACE À VISTA	POR PINTAR
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	ARRUMOS/OUTROS		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO


REGIME DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO

ENTIDADE PROPRIETÁRIA PRIVADA

OBSERVAÇÕES

Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 73
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	ISOLADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	111 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	111 m2


CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS	MADEIRA	PINTADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITAÇÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 74
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1951-1990	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS(abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	45 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	45 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	BETÃO ARMADO		
REVESTIMENTO FACHADA	REBOCO	PINTADO	BRANCO
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	JANELAS	ALUMÍNIO	TERMOLACADO
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			

USO DO EDIFICADO	CAVE			
	R/CHÃO	HABITACÃO		
	1º PISO			
	2º PISO			
	RESTANTES			

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Nº POLÍCIA:	EDIFÍCIO Nº: 75
-------------------------	-------------	-----------------



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO	1900-1950	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
VALOR ARQUITETÓNICO	SEM QUALIDADE	TIPOLOGIA DO EDIFICADO	AGRUPADO
Nº PISOS (acima da cota de soleira)	1 PISO	Nº PISOS (abaixo da cota de soleira)	
ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO (Valor aproximado)	38 m2	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (Valor aproximado)	76 m2

CONSTRUÇÃO	MATERIAL	TIPO	COR
ESTRUTURA	GRANITO	ALVENARIA	N/A
REVESTIMENTO FACHADA	GRANITO	FACE À VISTA	NATURAL
VÃOS EXTERIORES	PORTAS	FERRO	CHAPA
	JANELAS		
	VARANDAS		
COBERTURA	TELHA CERÂMICA	2 ÁGUAS	NATURAL
ALTERAÇÕES			
ELEMENTOS DISSONANTES			


USO DO EDIFICADO	CAVE				
	R/CHÃO	HABITACÃO			
	1º PISO				
	2º PISO				
	RESTANTES				

FORMA DE OCUPAÇÃO	PERMANENTE	REGIME DE PROPRIEDADE	DO PRÓPRIO	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	PRIVADA
-------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------

OBSERVAÇÕES

2.3 Fichas de caracterização do espaço público

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Avenida Padre Francisco Pinto Ferreira	ESPAÇO Nº:	1
-------------------------	--	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	AVENIDA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE		PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Terreiro	ESPAÇO Nº:	2
-------------------------	-------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PERMANÊNCIA
FREQUÊNCIA	MÉDIA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	COMÉRCIO	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	MODERADA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ELEMENTO DE ÁGUA	
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	X	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS	X	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	X	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES
Espaço partilhado.

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Avenida Padre Francisco Pinto Ferreira

ESPAÇO Nº: 3

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA AVENIDA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA MÉDIA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) EQUIPAMENTOS COMÉRCIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA MODERADA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA BAIXA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Largo do Fontenário	ESPAÇO Nº:	4
-------------------------	---------------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	BAIXA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	X	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	---	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA	X
	CAIXOTES DO LIXO		PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO	
	PAPELEIRAS		EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS	

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

5

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

6

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------


OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

7

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA SUFICIENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			TERRA BATIDA	CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO	
CONSERVAÇÃO			MAU	MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Calvário	ESPAÇO Nº:	8
-------------------------	-----------------	------------	---



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	OUTROS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	X	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS		ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL		QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº:

9

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) INDÚSTRIA OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			BOM

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 10

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 11

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA


PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			GRANITO	PEDRA IRREG GRANITO
COR			CINZENTO	CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU	MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua do Forno	ESPAÇO Nº:	12
-------------------------	--------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO		
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	INDÚSTRIA	COMÉRCIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE	

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL: Largo adjacente à Capela Nossa Senhora da Lapa

ESPAÇO Nº: 13



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	LARGO/PRAÇA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO			
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE		
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE		

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	N.A.

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	MÉDIA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 14

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA CAMINHO

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA N.A.

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			TERRA BATIDA
COR			
CONSERVAÇÃO			MAU


VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 15



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	OUTROS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MÉDIO
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	INEXISTENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM	
MATERIAL			TERRA BATIDA	CUBO DE GRANITO
COR				CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU	RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:

ESPAÇO Nº: 16

**ESPAÇO PÚBLICO**

TIPOLOGIA RUA

SUB - TIPOLOGIA

ACESSIBILIDADE PEDONAL

PASSEIOS NÃO TEM

LARGURA ÚTIL DO PASSEIO

BARREIRAS À CIRCULAÇÃO NÃO

ARBORIZAÇÃO

SEGURANÇA DO ESPAÇO SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL

TIPO DE PASSAGEM

FREQUÊNCIA REDUZIDA

EDIFICADO

USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO) OUTROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO BOM

QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA SEM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL

FREQUÊNCIA REDUZIDA

ESTACIONAMENTO

VIA PÚBLICA INEXISTENTE

ACESSO A PARQUE NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA

FREQUÊNCIA NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			MAU

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL:	Rua de Santiago	ESPAÇO Nº:	17
-------------------------	-----------------	------------	----



ESPAÇO PÚBLICO	
TIPOLOGIA	RUA
SUB - TIPOLOGIA	

ACESSIBILIDADE PEDONAL	
PASSEIOS	NÃO TEM
LARGURA ÚTIL DO PASSEIO	
BARREIRAS À CIRCULAÇÃO	NÃO
ARBORIZAÇÃO	
SEGURANÇA DO ESPAÇO	SEGURO

MOVIMENTO PEDONAL	
TIPO	DE PASSAGEM
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

EDIFICADO	
USO FUNCIONAL (RÉS-DO-CHÃO)	EQUIPAMENTOS
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXCELENTE
QUALIDADE DA ENVOLVENTE CONSTRUÍDA	COM QUALIDADE

MOVIMENTO AUTOMÓVEL	
FREQUÊNCIA	REDUZIDA

ESTACIONAMENTO	
VIA PÚBLICA	SUFICIENTE
ACESSO A PARQUE	NÃO

CAPACIDADE POLARIZADORA	
FREQUÊNCIA	NENHUMA

PAVIMENTO	PASSEIO	LANCIL	FAIXA DE RODAGEM
MATERIAL			CUBO DE GRANITO
COR			CINZENTO
CONSERVAÇÃO			RAZOÁVEL

VEGETAÇÃO	ARBÓREA	ARBUSTIVA	HERBÁCEA
-----------	---------	-----------	----------

OUTROS ELEMENTOS	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	BANCOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	ELEMENTO DE ÁGUA
	CAIXOTES DO LIXO	PASSADEIRAS	ESPLANADA	PARAGEM DE AUTOCARRO
	PAPELEIRAS	EQUIPAMENTO INFANTIL	QUIOSQUE	PRAÇA DE TÁXIS

OBSERVAÇÕES